अन्य टैकिनकल पुस्तकें पिन्पर्ग गाइड वर्कशाप गाइड इलैक्ट्रिक गाइड साइकिल मरम्मत वर्कशाप प्रैक्टिस आयल इन्जन गाइड मोटर साइकिल गाइड मोटर मिकेनिक टीचर सिलाई मशीन मरम्मत वापरलैस रेडियो गाइड जनरल मिकेनिक गाइड

फोंड्री प्रे िक्टस (ढलाई) स्टीम वायलर्ज तथा इन्जन इलैक्ट्रिक तथा गैस वैल्डिंग

ग्रुफ्त—केवल चार त्राने के टिकट डाक खर्च के वास्ते मेजकर टैक्निकल सचीपत्र ग्रुफ्त मंगायें।

खराद शिक्षा (टर्नर गाइड)

इस पुस्तक में खराद के समस्त पुजी के नाम व उनके काम व चित्रों सिहत, चूिंड्यां काटने का हिसाव, पैमायश के सही तरीके, पीतल आदि धातुओं की ढलाई में मिलने वाली चींजें तथा मिलिंग मशीन आदि का काम सविस्तार समकाया है

> प्रकाशक— देहाती पुस्तक भगडार चावड़ी बाजार, दिल्ली-६

फोन: 20030

तीन रुपया]

ं [मूल्य ३)

मकाराक देहाती पुस्तक मण्डार चावड़ी वाजार दिल्ली-ह

वृतीय संशोधित संस्करण १६५=

मुल्य तीन रुपया

सुद्रक यादव प्रिंटिंग प्रेस वाजार सीवाराम दिल्ली–६

भूमिका

खराद पर काम करना कोई किठन कार्य नहीं है। कोई भी न्यक्ति जो साधारण सा लिखना पढ्ना जानता है खराद मिस्त्री बन सकता है।

सराद मिन्त्री का काम सराद द्वारा विमिन्न प्रकार की मशीनें व पुर्जे तैयार करना है और सराद मशीन वह मशीन है जो घातु के टुकड़ों को पकड़ कर घुमाती है जब कि काटने वाले खीजार (किटंग दूल्ज) अपनी जगह स्थिर रह कर घातु के टुकड़ें को छील २ कर एक विशेष आकृति में परिवर्तित करते रहते हैं। मशीन में एक लम्बी बैंड कास्ट आयरन की बनी होती है। पक हैड स्टाक होता है जोकि घूमने वाले तकले व अन्य मागों की रपतार घटाता बढ़ाता रहता है। एक टेल स्टाक या पूंछ और दूल केरिज होता है। यही सराद के मुख्य अंग हैं।

खराद का काम यह है कि घातु के दुकड़े की खराद कर,
चूड़ियां काट कर अथवा छेद आदि करके एक विशेष रूप में
परिवर्तित कर दे। जिस वस्तु पर किया करनी होती है उसको
पहले खिराद मशीन में बांध लिया जाता है और काटने के
उचित आजार छांट कर उनको तेज करके अपने २ स्थान पर
विमिन्न कामों के लिए लगा दिये जाते हैं। वस्तु को ठीक नाप
का तैयार करने के लिए खराद मशीन को काम करते समय कई
वार ठीक करना पड़ता है। गियर के लीवरों व अन्य श्रीजारों
को पेंच व क्लैम्पों की सहायता से ठीक करना पड़ता है। वस्तु
ठीक नाप की तैयार हो रही है या नहीं इसकी जांच करने के
लिए कई वार मशीन को रोक कर गेज, कैलीपर पैमाने व माइ-

क्रीमीटर आदि लगा कर देखे जाते हैं। मशीन व श्रीजारों को इस सावधानी से प्रयोग किया जाता है कि वस्तु। इसी तरह की तैयार हो जैसी प्राहक चाहता है। जब बहुत कठोर धातुओं पर किया करना हो तो कांटने वाले श्रीजारों को खराब होने से वचाने के लिए इसके लिए उएडा रखना पड़ता है, इसके लिए उएडा पानी या तेल श्रीजारों व धातु पर वरावर लगाते रहते हैं।

दंसके अतिरिक्तं अनुमनी खरादी का काम यह मी हैं कि वह नक्शी, वर्ल प्रिट्स व ड्रांइंग्ज की पढ़ व समफ सके और उसके अनुसार नाप तौल की वस्तु तैयार करके दे सके। कुछ काम बहुत ही वारीकी व सावधानी चांडते हैं। इसके अतिरिक्तं बड़े कामों के लिए बड़ी और छोटी चीजें वंनाने के लिए छोटी खराद मशीन चलाने की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए।

उसको ढलाई का काम भी जानना चाहिए छोर इस योग्य होना चाहिए कि वह बता सके कि विभिन्न कामों के लिए धातुओं का मिश्रण किस प्रकार तैयार किया जाए।

प्रस्तुत पुस्तक में उन संभी बातों पर प्रकाश होता गया है है जिनका जानना सफल खराद मिस्त्री बनने के लिए आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में यह भी स्मर्ण रखना चाहिए कि मारत में आजकल जो चहुंमुखी उन्नति हो रही है उसके कारण खराद मिस्त्रियों की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और मंबिज्य में और भी बढ़ती रहेगी मूमिका लेखके



| विषय | | पूर्व्ठ |
|-------------------------------|-------------|---------|
| प्रथम अध्यायं: प्रारम्भिक ज्ञ | ान ः | ६२० |
| द्वितीय अध्याय : खराद के में | बंद व पुजें | २१–३४ |
| खराद के भेद | ••• | ર્રથ |
| खराद के पुर्जे | ••• | २७ |
| तृतीय अध्याय : सैंटर वांधना व | ज्ञात करना | ३५-६० |
| कैलीपर से बाहरी चेत्र मापना | | રૂજ |
| सेन्टर ज्ञात करना | • • • | ర్గం |
| सेन्टर लगाना | ••• | ४२ |
| खराद पर भिन्न २ प्रकार के क | ास बांधना | ধ্ |
| स्मर्ग् रखने योग्य बातें 😁 🐇 | ••• | Ę٥ |
| चतुर्थ अध्याय | | , |
| चूड़ियां काटने के नियम | ••• | ६१ |

(5)

| विषय | | पुष्ठ |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| स्क्रूकाटना | ••• | ६३ |
| चूड़ी के दन्दानों की संख्या ज्ञात क | रना | દ્દપ્ર |
| गरारियों की जांच करना | ••• | હરૂ |
| मोटी पिच काटना व उनके लिए व | हील ज्ञात करन | ' ওহ |
| दोहरी विंहरी चूड़ी काटना | *** | प्त३ |
| मिलिंग मशीन से गरारियों के दर्रि | ते काटना | =0 |
| टेविलस १ से १६ तक | ••• | ६२ |
| कास्ट श्रायरन व श्रायरन ढालना | ••• | १८७ |
| गन मैटल व पीवल का ढालना | | १६२ |
| फर्नेसों का टैम्प्रेचर | ••• | २१६ |
| टेविल २४ वार्निशों का मिश्रण | ••• | २१७ |
| ,, २४ टांके व टांके लगाना | ••• | २१८ |
| ,, २७ फौलाद के दूलों पर अ | बदारी | २४२ |
| तथा अन्य उपयोगी जानकारी | | |

खराद शिचा

प्रथम ऋध्याय


प्रारम्भिक ज्ञान

ज्योमेद्रिकल ड्राइङ्ग

(Geometrical Drawing)


प्रश्न-पक दी हुई रेखा (लाइन) को दो वरावर मार्गों में वांटने की क्रिया लिखो।

विधि—एक क ख रेखा खींची श्रोर इसके श्राघे से श्रिधक श्रिधं व्यास लेकर कमशः क श्रीर ख को केन्द्र मानकर दोनों तरफ चाप लगाई जिन्होंने एक दूसरे को च श्रीर छ विन्दु पर काटा च छ को मिला दिया जिसने क ख रेखा को य बिन्दु पर काटा। श्रव क ख रेखा के दो वरावर भाग क य श्रीर य ख हो गये।




प्रश्न-क ख ग कीए। की दो बरावर भागों में बांटी।

विधि— ल विन्दु को केन्द्र मानकर और परकार में छुछ दूरी लेकर एक चाप लगाई जिसने क ल और ग ल दोनों रेलाओं को क्रमशः य और ह विन्दुओं पर काटा। उसी दूरी पर य और ह को केन्द्र मानकर चाप लगाई जिन्होंने एक दूसरे को च विन्दु पर काटा। अब क ल च और च ल ग दो कोण हो गये।




प्रइन-- ख ग रेखा पर 60° का कीएा बनायी।

विधि — ख को केन्द्र मानकर छोर कुछ दूरी लेकर एक चाप लगाई जिसने ख ग रेखा को छ विन्दु पर काट दिया। इसी दूरी को लेकर छोर छ को केन्द्र मानकर दूसरी चाप लगाई




जिसने पहली चाप को च विन्दु पर काटा । च ख को मिलाकर क तक बढ़ा दिया। अब क ख रा 60° का कोण वन राया। अउन-क ख रेखा पर एक 90 छंश का कोण वनाछो।

विधि—क को केन्द्र मानकर और कुछ दूरी लेकर एक चाप लगाई जिसने क ख रेखा को फ विन्दु पर काट दिया। उसी चूरी को लेकर और फ को केन्द्र मानकर एक अर्द्धवृत्ताकार चाप लगाई, जिसने पहली चाप को ह बिंदु पर काट दिया। फिर ह को केन्द्र मानकर उसी दूरी से दूसरी चाप लगाई जिसने उसी चाप को य विन्दु पर काट दिया। अब ह और य को केन्द्र मानकर उसी दूरी से चाप लगाई जो एक दूसरे को च विन्दु पर काटा। च क को मिला दिया। अब च क ख नद्वे अंश का कोण वन गया।




प्रश्त-क ख रेखा पर 120 अंश का कीण बनाओ।

विधि — क को केन्द्र मानकर और कुछ दूरी लेकर चाप लगाई। जिसने क ख को स विन्दु पर काटा। फिर उसी दूरी से य को केन्द्र मानकर चाप लगाई, जिसने पहली चाप को फ विन्दु पर काटा। फ को केन्द्र मानकर उसी दूरी से चाप लगाई, जिसने उसी चाप को ह बिन्दु पर काटा। ह क को मिला दिया। इसके बाद ह क रेखा को ग तक बढ़ाया। श्रव ग क ख 120 श्रंश का कोए। बन गया।




प्रक्त—ख ग रेखा पर 45 श्रंश का कोण बनाश्रो। विधि—पहले बताई गई क्रियानुसार 90 श्रंश का कोण

बनात्रो। त्रव कोण के दो माग करने की क्रियानुसार इसके दो बराबर भाग कर दो। इस तरह क ख ग 45 त्रंश का कोण बन गया।




प्रदत—ख ग रेखा पर 75 अ'श का कोण बनाओ। विधि—पहले बताई गई क्रियानुसार एक नव्वे अंश का कोण य ख ग बनाया। कुछ दूरी लेकर च और छ को केन्द्र मानकर चाप लगाई जिन्होंने एक दूसरे को क विन्दु पर काट दिया। क ख को मिला दिया। श्रव क ख ग 75 श्रंश का कोगा वन गया।




प्रश्त-ख ग रेखा पर 30 श्रंश का कोए बनाश्रो।

विधि—पहले बताई गई क्रियानुसार 60 श्रंश का कोण बना-कर उसके कोण के दो भाग करने की क्रियानुसार दो बराबर भाग कर दो। श्रब क ख ग 30 श्रंश का कोण बन गया।




प्रश्न — ख ग रेखा पर 221 अश का कोण बनास्त्रो।

विधि—पहले बताई गई क्रियानुसार 45 श्रंश का कोगा बनायां, फिर उसके पूर्वीक विधि से दो भाग कर दिये तो श्रव क ख ग 22 रे श्रश का कोशा बन गया।




प्रश्न-ख ग रेखा पर 105 अश का कोण वनाओ ?

विधि—पहले वर्ताई गई क्रियानुसार 90 श्रंश का कोएा बनाया फिर इसमें च श्रीर छ को केन्द्र मानकर दो चाप लगाई जिन्होंने एक दूसरे को क बिन्दु पर काटा। क ख को मिला दिया। क ख 105 श्रंश का कोएा वस गया।




प्रश्त—क ख रेखा पर 15 अ'श का कोण बनाओं? विधि—उपरोक्त कियातुसार 30 अंश का कोण वनाकर उसके दो भाग कर दिये। अब क ख ग 15 अंश का कोण बन गया।



प्रश्न-वर्ग किसे कहते हैं और किस प्रकार बनाया जाता है ?
परिभाषा—वर्ग वह चतुर्भु ज च्लेत्र है जिसकी चारों मुजा
आपस में समानान्तर और बरावर हों तथा प्रत्येक कोएा 90
अंश का हो।


विधि—कल्पना करो कि क खरेखा पर एक वर्ग वनाना है। इसिलिये पूर्वीक कियानुसार क खरेखा पर एक 90 अंश का की ख य क ख बनाया। फिर क ख के वरावर दूरी लेकर




क य में से क ग काट दिया। फिर उतनी ही दूरी लेकर ग श्रीर । ख को केन्द्र मानकर दो चांप लगाई जिन्होंने एक दूसरे को घ जिन्दु पर काटा। ग घ श्रीर ख घ को मिला दिया। श्रव ग क ख घ एक वर्ग बन गया। प्रश्न-षट् मुज (हैक्सागन) किसे कहते हैं, एक दिये हुए युत्त (सर्किल) में षट् मुज चित्र (हेक्सागन) बतास्रो १

परिभाषा—षट्भुज च्लेत्र (हेक्सागन) वह च्लेत्र है जो.छः भुजात्र्यों (साइड) द्वारा वना हो तथा उसकी प्रत्येक भुजा व कोण त्रापस में वरावर हों।

विधि—दिये हुए वृत्त के अर्धव्यास (Radius) की दूरी लेकर परिधि पर चाप लगाये तो वह छः वरावर मागों में वट




गया। कटे हुए विन्दु (Point) को एक दूसरे से मिला दिया। श्रव स प म ग ख ह एक पट्सुज चेत्र (हैक्सागन) वन गया। प्रश्त-एक दिये हुए श्राधेवृत्त का केन्द्र ज्ञात करो। विधि—कल्पना करो कि न क ख एक अर्धवृत्त है। न क और क ख को मिला दिया। इन दोनों रेखाओं को पहले वताई गई क्रियानुसार दो वरावर मागों में वांट दिया, वांटने वाली रेखाओं को आगो की तरफ बढ़ाया जिन्होंने एक दूसरे को म विन्दु पर काट दिया। अब इस अर्धवृत्त का केन्द्र म हुआ।



प्रश्न-एक ऐसी दूरी ज्ञात करो जिसकी सहायता से एक दी हुई रेखा पर जितनी मुजा का चाहें चेत्र वना सकें।

विधि—कल्पना करो कि क ख एक रेखा है। क ख की दूरी लेकर क श्रीर ख को केन्द्र मानकर रेखा के दोनों तरफ चाप लगाईं जिन्होंने एक दूसरे को ह श्रीर य बिन्दु पर काटा। ह य को मिलाते हुए त तक रेखा को वदा दिया। जिसने क ख को ल बिन्दु पर काटा। ल ख के बराबर दूरी लेकर श्रीर ल को केन्द्र मानकर चाप लगाई, जिसने ह य रेखा को म बिन्दु पर काट दिया। फिर म ह का पहले बताए श्रमुसार श्राधा कर दिया जिसने रेखा म ह को न बिन्दु पर बांटा। श्रब न म एक ऐसी दूरी मालूम हो गई जिसके बरावर जितना भी श्रागे को अपर

की तरफ बढ़ाते जायं उतने ही मुजा का चेत्र बनता जावेगा जैसे म को केन्द्र मान कर श्रीर स क की दूरी लेकर वृत्त (Circle) का विभाजन करेंगे तो चार मुजाओं (साइड) का चेत्र बन जाएगा। यदि न को केन्द्र मानकर न क की दूरी लेकर खींचा



श्रीर उसे क ख की दूरी तेकर विभाजित किया तो वह पांच भागों में बंट जावेगा। इसी प्रकार यदि उपरोक्त कियानुसार ह विन्दु से किया जावे तो छ: मुजाश्रों में, र से सात तथा च विन्दु से श्राठ मुजाश्रों में बंट जावेगा।

खराद शिचा

दितीय ऋध्याय

खराद के मेद व पुर्जे

ञ्चावश्यक सूचना

मशीन पर सर्वदा सावधानी के साथ काम करना चाहिए क्यों कि मशीन के पास मिला कि नहीं होता। वह यह नहीं समम सकती कि उसके द्वारा संचालक (Operator) के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है इसिलये मशीन पर कार्य करते समय अपनी कमीज को पैन्ट या पाजामे के अन्दर कर लेना आवश्यक है। धोती, बुशर्ट या अन्य डीला कपड़ा पहन कर कमी मी मशीन पर काम नहीं करना चाहिए अन्यथा हानि की संमावना है।

कार्य को आरम्स करने से पूर्व मशीन की मली मांति सफाई करके तेल छोड़ देना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप मशीन के चलने में किसी प्रकार की भी रुकावट नहीं पड़े। इसके बाद मशीन के प्रत्येक लीवर (हैंडिल) को चला फिरा कर देख लेने के बाद ही काम आरम्स करना चाहिए। किसी भी कार्य में शीव्रता न करे और न ही मशीन की चालू दशा में छोड़कर कहीं जाने का प्रयत्न करें।

यदि कोई जॉब मशीन पर बनाया जा रहा है और वह दिन भर में पूरा न हो सके और उसे दूसरे दिन पूरा करने के विचार से मशीन पर ही बंधा छोड़कर चले जाना पड़े तो ऐसी श्रवस्था में दूसरे दिन श्राते ही तुरन्त मशीन चाल, करने से पूर्व मली मांति जॉब व मशीन को देख लेना श्रत्यावश्यक है कि जॉब श्रपनी पूर्व स्थिति पर ही बंधा है या नहीं क्यों कि श्रधिकांश व्यक्तियों की कुछ ऐसी श्रादत होती है कि श्रनावश्यक मशीन के हैं डिल इत्यादि को इधर-उधर चला दिये करते हैं जिसके फलस्वरूप जॉब की सैटिंग खराब हो जाया करती है।

काम सीखने वाले (अप्रेन्टिस) को अपने आपरेटर के साथ सर्वदा नम्रता का व्यवहार करना चाहिये और प्रतिदिन कोई नई बात सीखने के ध्येय से कुछ न कुछ अवश्य बराबर ही पूछते रहना चाहिए तथा अपने मस्तिष्क का भी पूर्णतः प्रयोग करना चाहिये।

मशीन को चलाना तो मनुख्य एक ही दिन में सीख सकता है परन्तु जॉब को ठीक माप (Size) में बनाना, नये जुगाड़ को सोचना तथा हिसाब को ठीक ठीक ज्ञात करना ही मशीन का सबसे बड़ा काम है। मनुख्य तभी काम में उन्नति कर सकता है जबकि वह सदैव नई-नई बातों को अपने मस्तिष्क में लाता रहे।

जितना भी श्रधिक मस्तिष्क से काम लिया जाएगा उतनी ही नई-नई वार्ते ज्ञात होती रहेंगी। श्रतः उसे श्रॉपरेटर को लकीर का फकीर नहीं बना रहना चाहिए बल्कि यह सोचना चाहिए कि यदि यह काम दो घएटे में बनता है तो मुक्ते कोई ऐसी जुगाड़ निकालनी चाहिए जिससे यह काम इससे कम समय में

श्रौर श्रधिक श्रासानी से वन सके श्रीर नाप भी विल्कुल सही वने।


यदि कठिन से कठिन काम आवे तो मी उससे कभी घवरावे नहीं और न निराश ही होवे। अपने अन्दर यह पूर्ण विश्वास रखना चाहिये कि जैसा भी काम आवे उसे में अवश्य बनाऊंगा तथा किसी के सहारे पर न रहे क्योंकि जितना ही कठिन काम किया जाएगा उतना ही मिस्तिष्क आगे बढ़ेगा तथा काम करने में जो भय या हिचक प्रतीत होती है वह सब दृर होती जाएगी।

खराद के भेद

खराद को श्रंग्रेजी में लेथ (Lathe) कहते हैं। इसके द्वारा प्राय: गोल चीजों की मीतरी श्रीर वाहरी तह एकसार की जाती है। साधारणतया खराद तीन प्रकार के होते हैं जो श्रधिक-तर प्रयोग में श्राते हैं:—

- (१) हैंड लेथ (Hand Lathe)—वह खराद जो हाथ से चलाया जाता है ऋौर जिस पर हाथ से चीजें खरादी जाती हैं, हैंड लेथ कहा जाता, है। यह छोटे २ पुर्जे खरादने के काम आता है।
- (२) फुट लेथ (Foot Lathe)—वह खराद जिसे पांव से चलाते हैं फुट लेथ कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है--साधारण (Simple) फुट लेथ तथा सैल्फ ऐक्टिझ व स्कू कटिग (Self Acting & Screw Cutting) फुट लेथ।

(३) पावर लेथ (Power Lathe)--वह खराद जो इंजन या विजली की मोटर आदि से चलाया जाता है पावर लेथ कहलाता है। यह भी दो प्रकार का होता है--एक सिम्पल



(Simple) तेथ जिससे हैंड तेथ की मांति हाथ से चीजें खरादी जाती हैं तथा दूसरा सैल्फ ऐक्टिंग (Self-acting) तेथ जिस पर एक प्रकार की चीजें स्वयमेव (आप ही आप) खरादी जाती हैं और उन पर पेंच डाले जाते हैं।

चित्र न० 1 में पावर लेथ दिखाई गई है जिसका वर्णन विस्तारपूर्वक किया जाता है।

खराद के पुर्जें


खराद चलाने से पहले इसके प्रत्येक अग (पुर्जे) का नाम और काम सममना आवश्यक है इसलिए इनका विवरण चित्रों सहित नीचे दिया जाता है।

बैंड या फ्रोम (Bed or Frame)—यह खराद का मृल श्रङ्ग (पुर्जा) है शेष सब पुर्जे इसके ऊपर या इसके साथ लगे होते हैं।

लीहिंग स्क्रू (Leading Screw)—यह एक लम्बा पेंच होता है जो वैड के एक ओर दो ब्रेकिटों के साथ लगा रहता है। इसे गाइड स्क्रू भी कहते हैं।

स्पीड कोन(Speed cone)—मैंड्ल के ऊपर एक विशेष प्रकार की पुली लगी होती है जिस पर खराद को चलाने के लिए पट्टा डाला जाता है। (देखो चित्र नं० 1)

स्लाइंड रैस्ट (Side Rest)—इसको सैंडल भी कहते हैं जो खराद की वैंड पर चलती है। यह वैंड के उपर लगा होता है। चीजों को सर्वथा उचित और आप ही आप खरादने और पेंच काटने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अपर दूल होल्डर (Tool Holder) होता है जिसमें दूल बांधा जाता है। (देखो चित्र नं०2)



रिवर्सिङ्ग गेयर—(Reversing Gear) यह वह गरारी है जिसको लगाने पर खराद का चक्क उल्टा चलने लगता है।

रिवर्सिङ्ग गेयर लीवर (Reversing Gear Lever)—
यह लीवर हैंड स्टाक के वाएं कोने पर लगा होता है और
स्लाइड रैस्ट को दाएं-वाएं आवश्यकतानुसार चलाता है। इसे
तीन स्थानों पर रखा जाता है अर्थान् ऊपर, नीचे तथा
वीच में। मध्य स्थान में रखने से लीडिंग स्क्र को नहीं चलाता।

श्राटोमैटिक फिक्शन क्लच (Automatic Friction Clutch)—इसके द्वारा सैंडल को दाएं वाएं या श्रामने सामने की चाल लगाई जाती है। जब फिक्शन क्लच से काम न लिया जा रहा हो तो इसके नट को पीछे हटा देना चाहिए।

स्प्लिट नट लीवर(Split Nut Lever)--यह लीवर स्प्लिट नट अर्थात् दो आघे नटों को खोलने और बन्द होने की चाल देता है। यह नट लीवर के ऊंचा करने से लीडिंग स्क्रं की चूडी को पकड़ लेते हैं और अलग हो जाते हैं। इस लीवर को चूड़ी काटने के समय प्रयोग में लाया जाता है।

स्पिएडल को कोन पुली से चलाने के लिए पुल गेयर के कलच को ढीला करके ऊपर सरकार्थे ताकि कोन पुली की मिरी में फस जाए। यदि यह कलच न सरक सके तो कोन पुली को इतना घुमार्थे कि क्लच मिरी में चला जाए। फिरक्लच को टाइट (Tight) कर दें। अब स्पिएडल कोन पुली से चलेगा।

वैक गेयर की सहायता से स्पिएडल को चलाना— इसके लिए पुल गेयर के क्लच को डीला करके नीचे सरका कर कस दें। इससे स्पिएडल और कोन पुली का सम्बन्ध टूट जायेगा, वैक गेयर के लीवर को अपनी ओर चलायें। इस प्रकार वैक गेयर की गरारियां कोन पुली और स्पिएडल की गरारियों से वा मिलेंगी और स्पिएडल चल सकेगी। यह समरण रखना चाहिए कि जब स्पैएडल चल रहा हो उस अवस्था में वैक गेयर नहीं लगाना चाहिए और नहीं हटाना चाहिये। सैन्टर (Centre)—यह वह पुर्जा है जिसको खराद के चक्क में लगाने से हम अत्यन्त सूरम (बारीक) पुर्जे को खराद में किरिच की सहायता से बाँध सकते हैं। (देखो चित्र नं० 3)



चक्क (Chuck)—वह पुर्जी है जिससे खरादी जाने वाली चीजों को पकड़ कर सैन्टर में लाते हैं। यह प्रायः चार प्रकार के होते हैं:—

(1) इएडी पैन्डैंट चक्क (Independent Chuck)---जिस को साधारणतः डाग (Dog) चक्क या चार गुटकों नाला




चित्र न० ४ इन्डिपेयहैन्ट चक

नक भी नहते हैं। इसमें आमने-सामने चार स्टील के विशेष

प्रकार के गुटके लगे होते हैं जो छोटी वड़ी गोल चौरस चीजों को पकड़ने के लिए बने होते हैं। गुटकों के पिछले भाग में जो चक्क के भीतर होते हैं उल्टी चृड़ी के छेद बने हुए होते हैं। पेंचों के उपर बाले सिरे चौरस होते हैं जिनके उपर हत्था (Handle) लगा कर पेंचों को सीधा उल्टा घुमाकर गुटकों को खागे पीछे कर लिया जाता है। (देखो चित्र न० 4)

(2) यूनिवर्सल चक (Universal Chuck)—जिसको ध्र चक (Through Chuck) भी कहते हैं। यह प्रायः तीन गुटकों




वाला होता है। एक पेंच को हैंडल से घुमाने से तीनों गुटके भागे या पीछे होते हैं। यह सीचे गोल काम के लिए अत्यन्त चपयोगी है क्योंकि पुजों को इसमें सीधा करने की आवर्यकता नहीं होती और काम गुटकों में पकड़ने से स्वयमेव सैंटर में हो जाता है। (देखो चित्र नं० 5)

- (३) कैरियर चक्क (Carrier Chuck)--वह चक्क है में कैरियर लगा होता है स्त्रीर सेंटर लगे हुए पुर्जे वांघे जाते हैं।
- (4) फेस चक्क (Face Chuck)—ऐसे चक्क को कहते हैं जिसके डाढ़े चक्क के मीतर ही उपस्थित हों और उसके वाहर की ओर सबेथा फेस हो।

लूज हुँ स्टाक (Loose Head Stock)—यह वैड के दृसरे सिरे पर फिक्स्ड (Fixed) है इस्टाक के सामने होता है। इसको हम आगे पीछे जहां चाहें वांध सकते हैं। जब काम अधिक लम्बा हो तो इसको एक ओर डाग चक्क में पकड़ लेते हैं और दूसरी ओर लूज हैड स्टाक के सेन्टर का सहारा दे दिया करते हैं। जनरल फिक्स्ड हैड स्टाक और सेन्टर लूज हैड स्टाक के सेन्टर एक तल पर होते हैं। (देखो चित्र नं% 6) लूज हैड स्टाक के बीच (क ख) में एक वोल्ट (Bolt) लगा होता है, (क) जिससे हम सेन्टर को अपनी या वाहर की ओर कर सकते हैं। अब इस बात की आवश्यकता तब होती है, जब कोई एक ओर से मोटी और दूसरी ओर से पतली क्ष वस्तु खरादनी हो।

[🕏] सलामी या गात्रोदुम।

टेप्र टिनिङ्ग (Taper Turning)—खराद के काम में हमें बहुधा ऐसा काम करना पडता है जो एक छोर से मोटा श्रीर दूसरी छोर से पतला हो, इसको टेपर टिनिङ्ग कहते हैं। यह दो प्रकार से हो सकता है—



- (1) ल्ज हैड स्टाक के सैन्टर को, जो कि फिक्सड हैड स्टाक के सैटर के बिल्कुल सामने होता है, अपनी या वाहर की ओर करने से।
- (2) कम्पाउड रैस्ट (Compound Rest) को घुमाकर--जब ल्र्ज हैड स्टाक के द्वारा टेपर करना हो तो जरूरी है कि काम दोनों सैन्टरों पर चल रहा हो।


उदाहरण न० १-मान लो कि 6 इंच लम्बी एक पिन (Pin) बनानी है जो कि एक ओर से 2 इंच और दूसरी ओर से एक 'च मोटी होगी। अब दोनों का अन्तर एक इच हुआ। जितना अन्तर हो टेल स्टाक के सैन्टर को उसका आधा (½) बाहर की ओर किया वाएगा। उदाहरण नं० २—मान लो कि एक शापट 2 फुट लम्बी है श्रीर उसकी 6 इंच लम्बाई में टेपर करना है। उस अवस्था में हमें यह जानना होगा कि यदि सारी शापट पर टेपर हो तो दोनों सिरों के ज्यास (Diameter) में कितना अन्तर पड़ेगा १ जितना अन्तर आए उसका आधा सेंटर को चलाना पड़ेगा अर्थात् यदि 6 इच में आधा इंच अन्तर हो तो 2 फुट के लिए 2 इंच का अन्तर होगा अतः एक इंच सैन्टर को चलायेंगे परन्तु टेपर करने से पहले शापट का शेष आकार (Size) बना लेना चाहिये। यदि टेपर अत्यधिक हो तो सैन्टर को अधिक नहीं कर सकते। उस दशा में कम्पाउंड रैस्ट (अड्डी) को धुमाकर जितना कोण बनाना हो उस पर बांध कर कम्पाउंड रैस्ट से टेपर करना चाहिए। टेपर करने में परमावश्यक बात यह है कि दल बिल्कुल सेटर की उंचाई के समान हो, न नीचा हो न उंचा अन्यथा टेपर शद्ध न होगी।

खराद शिचा


तृतीय अध्याय सैन्टर वांधना व ज्ञात करना

कैलीपर से वाहरी चेत्र मापना


चित्र न० 7 में वाहर की वैलीपर (क्ला पास) को स्टील स्केल (Steel Scale) से वांधने की रीति वताई गई है। त्केल को वार्ये हाथ में ऋौर कैलीपर को दार्ये हाथ में पकड़ना चाहिये। वांगें हाथ के अंगूठे से कैलीपर को सहारा देना चाहिए श्रोर दांगें हाथ के अगूठे श्रीर पहली अंगुली से स्कू को चलाना चाहिए।




चित्र नं 8 में भी भीतर के कैलीपर को बांधने की विधि दिखाई गई है जबिक चित्र न 9 में बाहर से माप लेने का ढंग बताया गया है।



कैलीपर से ठीक माप लेने के लिए इसे शाफ्ट के सैटर बे गुनिया में होना चाहिए और शाफ्ट पर अपने बोम से निचले




केलीपर को शायट पर लोर से न चलाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार यह चञ्चलता (Spring) है श्रीर माप शुद्ध नहीं होता।



भीतरी कैलीपर से माप लेना

किसी छेद का ज्यास (घेरा) जानने के लिए कैलीपर को छेद में इस प्रकार डालो जैसे कि चित्र त० 10 में बिन्दुओं




द्वारा दिखाया गया है, फिर हाथ को ऊँचा करते जाओ श्रीर साथ ही साथ कैलीपर के क्ष्रू को छेद के श्रमुसार वांधते जाओ जब तक कि कैलीपर चित्र नं० 10 में दिखाई गई अवस्था में न आ जाए। यहाँ यदि कैलीपर आगे पीछे किया जाये तो जोर न लगे और नहीं ढीला हो अन्यथा माप गलत हो जाएगा।

सैन्टर ज्ञात करना


किसी वस्तु को खराद के सैटरों में पकड़कर खरादने के लिये आवश्यक है कि इसके दोनों सिरों पर बर्मे से छेद कर लिया जाए . ताकि काम खराद के सैंटरों में सुगमता से घूम सके। इन छेदों को गुर्जिक कर लेना भी आवश्यक है।

हमिफ्रोडाइट केलीपर से सैन्टर ज्ञात करना—काम को बॉक में पकड़ो श्रीर उसके सिरे पर चाक लगाकर उगली से रगड़ो ताकि चाक बराबर लग जाए। कैलीपर का मुंह काम के श्रद्धं ज्यास (Radius) से बुछ श्रिधक खोल कर काम के सिरे पर निशान (चिह्न) लगाश्रो जैसा कि चित्र नं० 11 से प्रकट है। इन चिन्हों के मध्य सैन्टर पंच से सैन्टर लगाश्रो।




चित्र २०११ हमीफोडाइट कैलीपर


परकार श्रीर सरफेस प्लेट से सैन्टर ज्ञात करना—यदि हर्माफोडाइट कैलीपर न मिल सके तो चित्र न० 12 में दिखाई हुई रीति से सैंटर ज्ञात कर लेना चाहिए।



सरफेस गेज और वी ब्लाक से सैन्टर ज्ञात करना— जब काम का खाकार त्रिकीण हो तो सरफेस गेज के प्रयोग से सैटर जाना जा सकता है। चित्र न० 13 में प्राइंडिंग व्हील के दल रैस्ट के सैटर जानने की विधि बताई गई है।



सैन्टर हैंड से सैन्टर जानना—चित्र नं० 14 में सैटर हैड (Centre Head) से सैटर जानना बताया गया है।



चित्र नं० १४ सैन्टर हैंड से सैन्टर तेना


सैन्टर लगाना


सैन्टर जान लेने के पश्चात सैन्टर पर रख कर इतनी चोट लगाओं कि सैंटर पंच द्वारा इतना गहरा निशान लग जाए कि काम को खराद के सैंटरों में मली प्रकार से घुमाया जा सके। (देखों चित्र नं० 15)



काम को सैन्टरों में टैस्ट करना

काम को सैंटर पंच से निशान लगाकर खराद के सैंटरों के बीज में इतनी जोर से पकड़ो कि यह हाथ से बूम सके। दाए हाथ में चाक लैंकर दूसरे हाथ से काम को घुमात्रो ताकि उंचे







स्थान पर काम के चिन्ह आ जाएं। (देखो चित्र नं० 16) यदि काम पर चाक का चिन्ह केवल एक छोर लगे तो सममों कि सैन्टर ठीक नहीं है।

सैंटर ठीक करना

काम को फिर से बांक में पकड़ो श्रीर जिस श्रीर सैन्टर को चलाना है उस श्रीर सैटर पच से निशान लगाश्रो जैसे कि चित्र नं० 17 में दिखाया है।




काम की खराद पर काउंटरसिंक (गुर्जिक) करना चित्र नं० 18 में खराद पर एक शापट को गुर्जिक (Countersink) करने की विधि बताई गई है।



चित्र न० १८ काम को खराह पर गुर्जक करना


काम पर सेंटर ठीक २ लगा लेने के बाद, जैसे कि पहले बताया है खराद के हैड स्टाक स्पिग्डल के साथ ड्लिचक लगाओ चक्क में काउन्टरसिकिंग ड्लि को पकड़ो और काम के सेंटर व्वाइंट (Centre Point) को खराद के सैंटर के साथ रखकर बांगें हाथ 1 से पकड़ो और दूसरे हाथ से टेल स्टाक हैं डिल को दबा दो और खराद को चला दो। धीरे २ हैं डिल को दबाते जाओ यहां तक



कि डिल आवश्यकता के अनुसार छेद कर दे। अब काम को निकाल कर इसी प्रकार दूसरे सिरे पर मी गुर्जक कर लो।

ड्लि का छेद करते समय टूट जाना

कभी २ गुर्जिक का छेद करते समय ड्लि टूट जाता है श्रीर कुछ भाग काम के छेद में फस जाता है। यह टूटा हुआ टुकड़ा





अवश्य निकाल लेना चाहिए। इसको छैनी से निकाला जा सकता है परन्तु कई बार काम में डि्ल ऐसा फंस जाता है कि छैनी से भी नहीं निकलता। ऐसी अवस्था में कटे हुए डि्ल के भाग को गर्म राख या चूने में दवा दो ताकि ठंडा होकर नर्म हो जाए और नर्म होने पर दूसरे डि्ल से छेद करके दुकड़ा निकाल लो।

किसी काम से गुर्जिक वाला छेद करने के लिए काउन्टर-सिंकिंग ड्रिल सर्वोत्तम साधन है। (देखो चित्र न० 19)

विविधि प्रकार के कामों के लिए विविध ज्यास के काउन्टर-सिकिंग ड्लि प्रयोग में आते हैं परन्तु गुर्जिक का काउंटरसिकिंग ड्लि 60 का होना चाहिए क्योंकि खराद के सैटर का कोएा भी 60 अंश का होता है। निम्नलिखित सारिग्णी (Iable) में दिखाया गया है कि कौन से ज्यास के काम के लिए कौन-सा काउंटरसिकिंग डिल प्रयोग में लाना चाहिए। समभने के लिए आगे देखो--

| काउंटरसिं- किग ड्रिल न॰ | काम का खा- या मीटर (च्यास) | काउन्टर सिकिंग छेद का न्यास | ड्रिल का डायामीटर | ड्रिल का वड़ा डाया- मीटर |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 3 " से 5 " | <u>1</u> " | 1 " 16 | 1 <u>3</u> " 64 |
| 2 | हैं" से 1" | 3 " 16 | 3 n 3 2 | 3 " 10" |
| 3 | 11 सं 2" | 1.7 4 | <u>1</u> ″ 8 | 3 " 20 |
| 4 | 21 से 4" | 5 " | 5 " 3 2 | 7 " 16" |

यदि काउन्टरसिकिंग ड्लि प्राप्त न हो सके तो काम को किसी छोटी ड्लि से छेद करके गुर्जंक सैन्टर से गुर्जंक कर लेना चाहिए। चित्र नं० 21, 22 में दो प्रकार के सैंटर दिखाए गए हैं जो सुगमतापूर्वंक छाप ही बनाए जा सकते हैं।




(80')

काम को ठीक गुर्जक करना

खराद के सेन्टरों में पकड़ कर काम को खरादने के लिए ठीक गुर्जिक चित्र न० 23 में दिखाया गया है। छोटा छेद इतना लम्या होना चाहिए कि खराद के सेन्टर की नोक छेद की तह तक न पहुंच सके।


चित्र नं॰ २३ शुद्ध कौन्टरसिंग करना 🛶



श्रशुद्ध काउन्टरसिकिंग करना

चित्र नं० 24 में -काउटरसिकिंग का छेद श्रिधिक गहरा किया हुआ है और छेद का बाहरी भाग (किनारा) सैन्टर के साथ रगढ़ खाता है। इस प्रकार कभी भी ठीक ढंग से नहीं खरादा जा सकता।


चित्र ५० २४ त्रशुद्ध कोन्टरसिंग



त्रशुद्ध कोगा वाला काउन्टरसिंकिंग

चित्र नं० 25 में ऐसा काउन्टरिसिकंग दिखाया गया है जिसका कीए खराद के सैंटर से मिन्न प्रकार का है। इसी चित्र से प्रतीत होता है कि काम का सारा भार सैन्टर की नोक पर पड़ रहा है। इस कारण नोक शीघ घिस जायगी और शुद्ध काम होना श्रमम्मव हो जायगा।

चित्र नं० २४ श्रशुद्ध कोन का कौन्टरसिंग



खराद के सैटरों में ठीक काम करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि काउंटरसिकिंग का छेद ठीक कोण और ठीक गहराई का हो और खराद के सैन्टर की नोक और कोण ठीक हों। खराद के सैन्टर का कोण 60 अंश का होना चाहिये।


खराद के स्पिएडल में सैन्टर लगाना

खराद के देल स्टाक या हैड स्टाक स्पिएडल में सैन्टर को फिट करने से पहले सैन्टर को और स्पिएडल के छेद को मली-मांति ठीक कर लेना आवश्यक है। यदि इसमें थोड़ा मैल भी रह जायगा तो काम ठीक न खरादा जा सकेगा। हैड स्टाक के स्पिएडल को चलाते समय कमी डगली से साफ न करना चाहिये।

किसी लकड़ी के दुकड़े पर सूत या कपड़ा लपेट कर प्रयोग में लाना चाहिये।

खराद के सैन्टरों का एक सीघ में होना

टेल स्टाक को चला कर हैड स्टाक के समीप ले जाओ और वहील को ग्रुमाकर दोनों सैन्टरों की नोकें निला दो। यदि उनकी नोक एक सीध में न हो तो टेल स्टाक के ऊपरी माग को आव- इयकतानुसार दाएं या वाएं को चलाएं ताकि दोनों सैन्टर एक सीध में हो लाएं। टेल स्टाक से सैन्टर लगाने के लिए चित्र नं० 26 देखो।




यदि खराद में लम्बा बार वांध कर खराद चलावें तो यह धड़कने लगता है। इसके लिए इसके मध्य में फोर्सिक वार (Forcing Bar) लगाया जाता है जैसा कि चित्र नं॰ 27



में बंधा हुन्रा है। बार सैन्टर की न्नोर जाता है न्नौर लम्बा होने के कारण धड़कता है। कभी २ लेथ के सैन्टर एक दूसरे के सामने नहीं रहते इसलिये इन्हें समीप लाकर जांच लेना चाहिये।

कभी २ टनेर को चक्क के भीतर बंधी हुई चीज के सेंटर को जान तेने के परचात् सैन्टर की ऊंचाई जानने की आवश्यकता होती है। इसकी विधि चित्र नं० 28 में देखो। एक घटाने बढ़ाने वाले दूल होल्डर का आकार चित्र नं० 29 में दिखाया गया है। कोई २ कारीगर पहले बारीक ड्लि से सैन्टर



न्यून व ऋधिक करने वाला दल होलडर



लगाकर फिर चौरस और आवे सैन्टर से सैन्टर लगाते हैं। ऐसे


चित्र नं० ३० आधा र्लेन्टर



चित्र न० ३१ चौरस सेन्टर




चौरस श्रोर श्रावे सैन्टर को चित्र नं० 30 श्रोर 31 में दिखाया गया है।




जब राष्ट को खराद पर चढ़ाना हो तो उसके एक श्रोर किरिच बांधी जाती है। उस समय प्रयत्न करना चाहिये कि राष्ट्र की प्रत्येक श्रोर पैकिंग भरा जावे जैसा कि उपरोक्तचित्र न० 32 में दिखाया गया है।

फेस चक्क पर या फेस चक्क के साथ एन्गिल प्लेट (गुनिया) लगा कर पकड़ा जाता है जैसे पिस्टन पिन श्रादि मे छेद वनाना हो (देखो चित्र न० 33)

विमिन्न प्रकार के कामों को वांध कर काम करने के ढंग चित्रों द्वारा दिखाए गए हैं। जो चीजें चक्क में न वध सकें उन्हें रैस्ट पर वांध कर चक्क में दूल वांध कर बोर कर सकते हैं। दो चित्रों से यह काम समम में आ सकता है—चित्र नं० 34 में




कर्नेक्टिंग रॉड का विग ऐएड (Big End) बोर हो रहा है श्रीर चित्र नं० 35 में एक वेयरिंग ब्रेकिट बोर होता हुआ दिखाया गया है।




चित्र न॰ ३६ खराद के दल (क-राउएड मोज) (स्व-रफ) (ग-नाइफ)


(घ-सक्वायर) (ङ-बैन्ट) (च-कारनर कटर)

(छ-राज्यह रफ) (ज-बोरिंग) (भ-स्मू कटर)






इन चित्रों में खराद के अनेक दूल कार्य करते दिखाए गए हैं




चित्र नं० ४६ में कटिंग आफ टूल होल्डर, जिसको केवल तेज करना पड़ता है, दिखाया गया है।



चित्र नं ४० में वोरिंग दूल जिस की शापट लम्बी या छोटी की जा सकती है दिखाया गया है।




चित्र नं० ४१ में दूल होल्डर जिसमें विविध मांति के हाई स्पीड के दूलों के दुकड़े पकड़ कर खरादने के काम आते हैं दिखाया गया है।




टूल के काटने वाले मुख को तेज (Grind) करना

खराद के टूल काटने की शक्ति इसके तेज किये हुए मुख पर अवलिम्बत है। काटने वाले मुख में साइड क्लीयरैस (Side Clearance) कट, (फ्रन्ट) क्लीयरैस, साइड और वक रेक (पहला और पिछला मुकाव) इस प्रकार होनी परमाव-रयक हैं, जैसे चित्र न० ४२, ४३ में दिखाई गई हैं।


दूल को काटते समय काम को सैटर में बांधना चाहिए। कठोर धातुत्र्यों को काटने के लिये हैं इंच काम के ज्यास से अंचा रखना चाहिए जैसा कि चित्र नं० ४४ में दिखाया गया है। किन्तु काटने वाले टूल को टूल होल्डर में ही बांधना




चाहिए। काटने वाले टूल का मुख सर्वदा तीक्ष्ण होना चाहिए ताकि ठीक और अधिक मात्रा में काम कर सके।



उत्तम शिल्पकार वही है जो ठीक दूल बना सके, दूल की सान पर तेज करने के बाद यदि काटने वाले मुंह को हाथ से श्रायल स्टोन पर रगड़ लिया जाने तो दूल के काम करने की श्रवधि वढ़ जाती है। काम सीखने वालों की सुविधा श्रीर पुस्तक की सममाने के लिए श्रावरयक है कि पहले चित्र नं० ४४, ४६ की श्रीर ध्यान




दिया जावे क्योंकि व्हीलों (गरारियों) का क्रम जिस प्रकार उपरोक्त चित्र में दिया गया है सारी पुस्तक के टेबिलों में मी इसी प्रकार है।



स्मरण रखने योग्य वार्ते

चूड़ी काटते समय प्रथम कब्जा लगाकर एक फेर देकर फ्रेम के ऊपर चाक से चिन्ह लगा कर जितनी चूड़ी काटनी हो उतने खराद के चक्कर देकर उस चिन्ह से माप लो। चित्र नं॰ ५६ डवल ट्रेन व्हीलों का दिखाया गया है, मैंड्लि व्हील जो



अपर वाली गरारी होती है और भीतर की गरारी को स्टेड व्हील, वाहर वाली गरारी को पिनियन व्हील और नीचे पेच वाली गरारी को लीडिंग स्कू व्हील कहते हैं और यही कार्य क्रम देविलों में रखा गया है।

खराद शिचा

चतुर्थ श्रध्याय चूड़ियां काटने के नियम

स्कू काटना

स्कू (Screw) यदि केवल तीन चेंज व्हीलों (गरारियों) से काटे जायें तो साधारण सापा में इसको चेंज व्हीलों की सिगल ट्रेन कहते हें जैसा कि चित्र न० ४४ में दिखाया गया है। अर्थात् उन से एक व्हील खराद के स्पिण्डल पर होता है जो कि ड्राइवर (चलाने वाले) के नाम से पुकारा जाता है। और एक व्हील खराद के लीडिंग स्कू पर लगा होता है जो कि ड्रिवन व्हील (Driven wheel) के नाम से प्रसिद्ध है।

एक तीसरा मध्यम (Intermediate) व्हील कहलाता है। यह उपरोक्त दोनों व्हीलों को परस्पर मिलाता है। इसको स्टड व्हील भी कहते हैं और जब स्कू चार व्हीलों से काटे जाएँ तो इसको साधारण बोल चाल में चेंज व्हीलों की डवल ट्रेन कहते हैं अर्थात् इस में स्टड पिनियन पर एक और अधिक व्हील लगा होता है जो लीडिंग स्कू वाली गरारी से चलाया जाता है। इसमें जो व्हील खराद के स्पिय्डल पर होता है उस को ड्राईवर प्रथम अर स्टड पिनियन व्हील को द्राइवर द्वितीय और स्टड व्हील को डिवन प्रथम और वैद्धिग स्कू के व्हील को द्विवन द्वितीय कहते हैं।

चूड़ी के दन्दानों की संख्या ज्ञात करना

चेंज व्हीलों के दन्दानों में वही अनुपात होना चाहिये जो लीडिंग स्कू की चूड़ी प्रति इच का काटे जाने वाले स्कू की प्रति इंच चूड़ियों की संख्या से हो। उदाहरणतया यदि 4:1 के अनुपात की चूड़ी काटनीं हों तो खराद के स्पिन्डल पर वीस दन्दाने का व्हील और लीडिंग स्कू पर 80 दन्दानों का व्हील इन्टरमी- डियेट (Intermediate) के द्वारा लगाया जाएगा। जव इच्छित चूड़ियों की संख्या प्रति इंच 12 से अधिक न हों तो चेंज व्हीलों की सिंगल ट्रेन प्रयोग करनी चाहिये।

प्रथम नियम---

माजक लीडिंग स्कू चूड़ियों की प्रति इच संख्या के स्थान पर रखो और काटे जाने वाले स्कू की प्रति इंच चूड़ियों की इच्छित संख्या को माज्य स्थान पर रखो, फिर हरएक के साथ एक एक शून्य सम्मिलित करो। जो इसका रूप होगा वह इच्छित चेंज व्हील होंगे। जैसे दो चूड़ियां प्रति इंच के लीडिंग स्कू के साथ तीन चूड़ियां प्रति इंच का स्क काटना हो तो इसके लिये चेंज व्हील जात करो।

श्रव नियम के श्रनुसार दो चूड़ी प्रति इंच लीहिंग स्कू को माजक और म चूड़ी प्रति इंच इच्छित स्कू को माजक के स्थान पर रखा तो इसका रूप हैं हुआ। श्रव जब उपरोक्त नियमानुसार इस प्रत्येक श्रर्थात् माज्य व माजक के साथ एक-एक शून्य और मिलाया तो इसका रूप क्षेत्र वन गया। इससे यह बात सरलता से समम में आ सकती है कि २० दन्दानों का ड्राइवर व्हील श्रीर 80 दन्दानों का ड्रिवन व्हील लगाया जाये।

जो व्हील भाज्य के स्थान पर (मिन्न में ऊपर) अर्थात् ब्राइवर है वह खराद के स्पिण्डल पर लगाया जाता है और जो व्हील माजक के स्थान पर (मिन्न के नीचे) अर्थात् द्विषन है यह खराद के लीडिंग स्कूपर लगाया जाता है।

द्वितीय नियम--

जब चूड़ियों की सख्या स्पष्ट मिन्त की भांति न बताई गई हो अर्थात् उसमें पूर्ण अंक भी सिम्मिलित हों जैसे 2½ चूड़ियां प्रति इंच है तो इसको तुरन्त साधारण मिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेना चाहिये और चूड़ियों की संख्या प्रति इच लीडिंग स्कू से भाजक (मिन्न) को गुणा करके प्रत्येक के साथ एक शून्य और सिम्मिलित कर लो तो चेंज व्हील माल्म हो जाएंगे जैसे दो चूड़ियों के लीडिंग स्कू से 2½ चूडी प्रति इंच का स्कू काटना है तो चेंज व्हील ज्ञात करो।

क्योंकि इस चूड़ियों की इस संख्या के साथ चूड़ी के पूर्ण हांक भी सम्मिलत हैं इसिलये इसको नियमानुसार साधारण भिन्न के रूप में लाएँ तो इसका रूप कि हो जाए और इसकी भिन्न को जब लीडिंग स्कू की चूड़ियों की प्रति इंच संख्या से (जो कि दो है) गुण किया तो इसका यह रूप हुआ 4×2 = 11. श्रीर नियम के श्रनुसार प्रत्येक के साथ एक-एक शून्य सम्मिलित किया तो इसका कि रूप हुआ इससे स्पष्ट है कि 80 दनदानों का ड्रिवन व्हील लगाया जाएगा।

यदि व्हीलों के दन्दानों की संख्या ऊपर वाले नियम से ज्ञात की जाये और वह बहुत अधिक हो तो उसे किसी उचित विमक्त करने वाली सख्या से विमाजित कर देना चाहिये ताकि इसमें किसी सीमा तक कमी हो जाए और यदि यह संख्या बहुत ही कम हो तो इसको किसी उचित संख्या से गुण करके बढ़ा देना चाहिये।

वृतीय नियम—

जब चेंज व्हील चार या डवल ट्रेन प्रयोग किये जाने हों श्रीर खराद के स्पिन्डल व्हील श्रीर स्टड के दोनों व्हील ज्ञात हों तो चौथा लीडिंग स्कू का व्हील इस विधि से ज्ञात किया जा सकता है।

खराद के स्पिण्डल पर जो व्हील हो उसके दन्दाने की संख्या को लीडिंग स्कू की चूड़ियों की संख्या प्रति इंच और काटे जाने वाले स्कू की चूड़ियों की प्रति इंच इच्छित संख्या में आपस में जो अनुपात है उससे गुण करो और गुणनफल को दूसरे ड्राइवर या स्टड पिनियन की दन्दानों की संख्या से गुणा करो और इस गुणनफल को पहले डि्वन व्हील के दंदानों की संख्या से मांग दो तो मागफल लीडिंग स्कू व्हील होगा। जैसे दो चूड़ी प्रति इंच के लीडिंग स्कू से 16 चूड़ी प्रति इंच का स्कू काटना हो और लीडिंग स्कू की चूड़ी को इच्छित स्कू की चूड़ी से 8:1 का अनुपात है। खराद के स्पिन्डल के व्हील के 20 दन्दाने हैं और स्पष्ट पिनियन या दूसरे ड्राइवर व्हील के 50 दन्दाने हैं, स्टड व्हील या प्रथम ड्रिवन के 80 दन्दाने हैं तो लीडिंग स्कू व्हील कितने दन्दानों का होना चाहिये।

$$50 \times 8 \times 20$$

स्नीहिंग स्क्रू व्हील = $\frac{50 \times 8 \times 20}{80}$ =100 दन्दाने

उपरोक्त नियम से दायें हाथ चूड़ी काटी जाएगी श्रीर यदि बाएं हाथ चूड़ी काटनीं हो तो ड्राइवर और ड्रिवन व्हीलों के मध्य एक और व्हील लगा दो जो कि सैंडल की चाल को उलटा कर दे।

चतुर्थ नियम---

इसके लिए चेंज व्हील ज्ञात करने का यह नियम है कि प्रथम नियम से ज्ञात किये हुए व्हीलों के साथ 10% व्हील और अधिक किये जाते हैं और फिर एक हाइवर और एक हिवन व्हील को किसी उचित अंक से भाग किया जाता है जैसे पहले उदाहरण में जो स्कू दो चूड़ी के लीडिंग स्कू से 16 चूड़ी प्रति इंच का काटना हो उसी को दाए हाथ की चूड़ी काटने के लिये लेते हैं तो नियम के अनुसार इसका रूप 16 हुआ और जब प्रत्येक के साथ एक शून्य और अधिक शांमिल किया गया तो इसकी

'186,188 रूप हुआ, तब प्रथम ड्रिवन श्रीर द्वितीय ड्राइनर को दो से माग किया तो इच्छित व्हील =

पंचम नियम--

जब लीडिंग स्कू की अपेचा काटे जाने वाले स्कू की पिच पतली हों तो चेंज च्हीलों को परस्पर गुएग करो और बड़े गुएगन-फल को छोटे गुएगनफल से माग करो और भागफल को लीडिंग स्कू की चूड़ियों की प्रति इंचसंख्या से गुएग करो। यह गुएगनफल काटे जाने वाले स्कू की चूड़ियों की संख्या प्रति इंच होगी।

इसको भाग देने के लिये उदाहरण लेते हैं अर्थात् $\frac{100 \times 80}{50 \times 20} = 2 \times 8 = 16$ चूड़ी प्रति इच अभीष्ट।

(१) उदाहरगा—एक इंच में 24 चूड़ी काटनी है और लीडिंग स्कू 40 चूड़ी प्रति इच का है। इसके लिये चेंज व्हील ज्ञात करो।

नियमानुसार-

(२) उदाहरण्—एक इंच में 60 चूड़ी काटनी हैं और लीडिंग स्क्रू 40 चूड़ी प्रति इंच का है इसके लिये चेंज व्हील ज्ञात करो।

नियमनुसार--

राइफल द्रार्थात् बंदूक की नाली की चूड़ी काटने के लिये चेंज व्हील ज्ञात करना किंचित् कठिन प्रतीत होता है परन्तु जहां अनुपात मिलता जाए पहले की मांति निकालते जाएं और यदि 4 या 6 या 8 व्हील निकालने हों वहां इनको निम्न प्रकार नियत किया जाए।

श्रमीष्ट वस्तु के दो बराबर माग करके प्रत्येक के साथ शून्य सम्मिलित किया जाए या प्रत्येक को 5 से गुगा दें तो गुगफ्त से या शून्य सम्मिलित संख्याओं से श्रमीष्ट व्हील ज्ञात जाएगे।

(३) उदाहरण—एक इन्च में $41\frac{1}{4}$ चूड़ी काटनी हैं छीर लीडिंग स्कूदो चूडी प्रति इ'च का है। इसके लिये चेज व्हील ज्ञात करो।

 $\frac{4 \times 2}{165} = \frac{8}{165}$ अब सब के ऐसे दो माग करो कि

यदि इनको फिर श्रापस में गुणा कर लें तो वही दो-दो उत्तर शाप्त हो।

 $\frac{4 \times 2}{11 \times 15} = \frac{8}{165}$ यदि इनके साथ एक-एक शूर्य अधिक कर दोने तो इसका यह रूप हो जाएगा अर्थांद्र $\frac{20 \times 40}{110 \times 150}$ और यह अभीष्ट वहील होंने।

यह नियम ऐसी श्रवस्थाश्रों में कार्यान्वित हो सकता है जब कि श्रवश्यक व्हील उपस्थित न हों।

(४) उदाहरण—272 इन्च पिच की चूड़ी काटनी हैं श्रीर लीडिंग स्कू 4 चूड़ी प्रति इ'च का है। इसके लिये चेंज व्हील ज्ञात करो।

272

272 को साधारण भिन्न में बदला तो इसका रूप $\overline{1000}$

हुन्ना सिच्छ करने पर $\frac{34}{125}$ हो गया। इसके बाद लीडिंग स्क

की चूड़ी प्रति इंच से गुणा किया तो $\frac{4 \times 34}{125} = \frac{136}{125}$ हुआ।

श्रीर इसके दो माग किये तो $\frac{17\times8}{25\times5}$ हुआ। शून्य लगाने की

वजाय इस प्रत्येक को 5 से गुणा किया तो $\frac{40 \times 85}{125 \times 25}$ यही श्रभीष्ट व्हील हैं।

(५) उदाहरण—दो चूड़ी प्रति इ'च के लीडिंग स्कृकी चूड़ी से 40 इन्च पिच की चूड़ी उल्टी काटनी है। इसके लिये चैंज व्हील ज्ञात करो।

नियमानुसार---

 $\frac{40\times2}{1}=\frac{80}{1}=\frac{640}{8}$ चू'िक यहां वाएं हाथ अर्थात उल्टी चूड़ी काटनी अभीष्ट है इसिलये 3 से माग देने की बजाय 8 से गुए। किया गया है। अब बासिविक संख्या $\frac{640}{8}$ है। इसिक तीन ऐसे भाग कर लें। जिनको आपस में गुए। करने पर फिर वहीं संख्या प्राप्त हो जाए श्रर्थात् इनका रूप $\frac{10\times8\times8}{2\times2\times2}$ यह हुआ और इनके साथ शून्य बढ़ाया गया तो इसका रूप $\frac{100\times80\times80}{20\times20\times20}$ यह हुआ।

चूंकि प्रायः संख्या में एक जितने दन्दानों के चेंज व्हील नहीं होते इसिलये इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिये जैसे $\frac{100 \times 120 \times 80}{20 \times 30 \times 20}$ अर्थात् 80 में इसका आधा 40 और बढ़ाया तो यह 120 हुआ और उसी प्रकार 20 में इसका आधा 10 और बढ़ाया तो यह 30 हुआ वस यही अमीए व्हील है।

$$=\frac{2 \times 855}{8} = \frac{1710}{8}$$
 क्योंकि 8 के चार ख़रड नहीं हो

सकते सकते इसिलये अश और हर (भाज्य व माजक) को दो से गुरा किया तो $\frac{3420}{2\times2\times2\times2}$ अप नियमानुसार इनके साथ

एक-एक शूल्य बढ़ाया तो इसका रूप

$$\frac{100\times30\times60\times190}{20\times20\times20\times20}$$
 हुआ।

नोट-याद रखो कि एक जितनी संख्या के दंदानों के व्हील कमी प्राप्त नहीं होते इसिलये इनको न्यूनाधिक कर लेना चाहिये।

गरारियों की जांच करना (Checking of Gears)

यदि यह देखना हो कि व्हीलों (गरारियों) में परस्पर वहीं श्रमुपात है जो कि लीडिंग स्क्रू श्रीर काटे जाने वाले स्क्र में हैं तो इसके लिये रीति सुगम है।

सारे चलाने वाले (Driving) ब्हीलों की परस्पर एक दूसरे से गुणा करो तथा सब चलने वाले (Driven) ब्हीलों को परस्पर एक दूसरे से गुणा करो। फिर जो गुणानफल अधिक हो उसको कम गुणानफल से माग कर दो, फिर लीडिंग स्कू की श्रीर श्रमीष्ट स्कू की चृड़ियों की सल्याओं को लेकर श्रधिक को कम से माग कर दो।

श्रव यदि व्हीलों का पारस्परिक श्रनुपात सही होगा तो दोनों भागफल एक समान होंगे।

उदाहरण के लिये वह व्हील ले लो जो राइफल पिच के लिये जात किये थे तो—

 $\frac{64125000}{300000} \frac{100 \times 90 \times 75 \times 95}{30 \times 25 \times 20 \times 20}$

 $213rac{3}{4}$ मागफल, व्हीलों का $^3rac{4}{5}
ho^0$ गुएानफल, लीडिंग का $^213rac{3}{4}$ मागफल, लीडिंग का खीर खमीए का ।

उपरोक्त नियमानुसार दोनों भागफल परस्पर एक समान है इसलिये न्हीलों का अनुपात श्रीर लीडिंग स्क्रू श्रीर श्रमीष्ट स्क्रू का श्रनुपात भी एक समान है।

लीडिंग स्क्रू के पिच से चूड़ी काटना

जब लीखिंग स्कूकी पिच से चूड़ी काटनी हो तो इसकी श्रंश इचों की कम से कम सख्या प्रकट करती है जितनी कि सैंडल तय करता है इसके पूर्व की लीडिंग स्कूचकरों की सही संख्या प्री करे श्रीर इसके हर (भाजक) से चक्करों की ठीक संख्या प्रकट होती है।

जब उपरोक्त नियम के अनुसार सकृ काटना है तो इसकी पिच को ज्ञात करने के लिये सकृ की पिच के अंश को हर के स्थान पर उल्टाकर और नृड़ियों की संख्या की अंश को नये अंश के लिये और हर को नये हर के लिये गुए। करो। यह गुए। जिल्हा उन व्हीलों का अनुपात होगा जो कि अमीप्र होंगे।

(1) उदाहरण--एक इंच में 1½ चूड़ी काटनी है और लीडिंग स्कू की पिच ई इच है इसके लिये चेंज व्हील जात करो। चूंकि 1 हैं = है और उल्टा कर ई हुई और नियमानुसार लीडिंग स्कूकी पिच को जो वास्तव में हैं है उल्टा कर है कर लिया।

श्रव इन दोनों के श्रश को श्रंश से श्रीर हर को हर से गुणा किया तो इसका यह रूप हुआ—

 $\frac{5\times8}{9\times5} = \frac{40}{45}$ या युं कि हिये कि 40 ददाने का ड्राइविंग

श्रीर 45 दन्दाने का ड्विन व्हील लगाया जाए।

(.2) उदाहरण—हैं इंच पिच के लीखिंग स्कू से एक इंच में 12 चूड़ी काटती हैं चेंज व्हील ज्ञात करो।

नियमानुसार--

 $\frac{1\times8}{4\times9} = \frac{8}{36}$ अब इसके दो माग कर लिये तो इसका

यह रूप हुआ--

 $\frac{4\times2}{9\times4}$ श्रव इसके साथ शून्य बदाया तो इसका यह रूप हुआ-

 $\frac{40 \times 20}{90 \times 40}$ अमीष्ट व्हील हैं।

इस उदाहरण पर ध्यान देने से यह समक्त में आ सकता है कि अंश और हर के साथ जब आंधक शून्य शामिल किया जाता है तो दो अमीष्ट व्हील हो जाते हैं।

--: & :--

मोटे पिच काटना श्रीर उनके लिये व्हील ज्ञात करना

उदाहरण नं० 1-2½ पिच की चूड़ी चार चूड़ी के लीहिंग स्क्रू से काटती है, इसके लिये चेंज व्हील ज्ञात करो। नियमानुसार-

 $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2} = \frac{4 \times 5}{1 \times 2}$ त्रब इसके साथ शून्य सम्मिलित किया तो

इसका यह रूप हुन्ना--

 $\frac{40 \times 50}{10 \times 20}$ अब 40 में इसका दुगना 80 मिलाया तो

120 हो गया और 10 में इसका दुशना 20 मिलाया तो 30 हो गया और अब इसका यह रूप हुआ। 1360, \$6 और यही चैंज व्हील है।

चराहरण नं० 2--4 चूड़ी प्रति इंच के लौडिंग स्क्रू से $3\frac{2}{4}$ पिच की चूड़ी काटनी है इसके लिये चेंज व्हील ज्ञात करो।

नियमानुसार--

 $\frac{4}{3}$, $\frac{15}{4}$ श्रीर इसके साथ शून्य मिलाने पर $\frac{4}{10}$, $\frac{150}{400}$ रूप हुआ श्रीर इनका दुगना करने से यह रूप हुआ।

130, 150 श्रीर यही श्रमीष्ट चेल व्हील हैं।

उदाहरण तं० 3—है इंच पिच की लीडिंग स्क्रू से 1ई इंच पिच चूड़ी काटनी है इसके लिये चेंज व्हील ज्ञात करो।

नियमानुसार:---

 $\frac{7}{4}$, $\frac{3}{8} = \frac{70}{40}$, $\frac{30}{80}$ श्रमीष्ट व्हील ।

उदाहरण नं ० (४)— है इंच के लीडिंग स्क्रू से 2 है इच की चूड़ी काटनी है उसके लिए चेंज व्हील ज्ञात करी।

्नियमानुसार---

 $\frac{21}{8}$, $\frac{5}{8} = \frac{105}{40}$, $\frac{25}{45} = \frac{5}{25}$ श्रमीष्ट व्हील

उदाहर्गा न० ५—2½ इंज की चूड़ी 2 चूड़ी प्रति इन्च के लीडिंग स्क्रू से काटनी है, इसके लिये व्हील ज्ञाव करो।

नियमानुसार---

र्वे, क्षेत्रे, क्षेत्रे = हें अमीष्ट व्हील।

मोटी पिच के स्क्रू काटना

यदि तीडिंग स्कूकी चूड़ियों की संख्या से मोटी पिच के स्कूकाटने हों तो चेंज व्हील निम्न प्रकार ज्ञात किये जाते हैं— इस स्कूकी जो काटना है, पिच इंचों में लेकर इसकी लीडिंग स्कूकी चूिंड़यों की संख्या प्रति इंच गुणा करो, गुण्न-फल लीडिंग स्कू में चूिंड़यों की संख्या इतनी लम्बाई तक होगी जितनी कि श्रमीष्ट पिच से काटती स्वीकार्य है।

उदाहरणतया 20 इंच पिच का स्क्रू दो चूड़ी प्रति इंच के लीडिंग क्क्रू से काटना है

नियमानुसार—

20 × 2 = 40:1 अभीष्ट अनुपात है। अब हर (भाजक) को उचित साइज का व्हील प्राप्त करने के लिए उचित अंक से गुणा करके बढ़ाना चाहिए और अंश (भाज्य) को भी इसी अनुपात से बढ़ाना चाहिए। जैसे दो से गुणा किया तो:—

चूड़ी व्हीलों की आधिक सिम्मिलित की जाएं तो इसका यह रूप होगा। अब ड्राइवर प्रथम का साइज केम से कम करने की ड्राइवर प्रथम और डिवन द्वितीय को 4 से माग करो—

 100 ड्राइवर तृतीय
 100 ड्राइवर द्वितीय

 100 ड्रिवन तृतीय
 100 ड्रिवन द्वितीय

 800 ड्राइवर प्रथम
 (त) व्हिवन द्वितीय

 20 ड्रिवन प्रथम
 (त) व्हिवन द्वितीय

होंगे = $\frac{100}{25}$, $\frac{100}{25}$, $\frac{200}{20}$ श्रीर यदि ब्राइवर प्रथम का इस से

हम साइज करना हो तो ड्राइवर प्रथम और ट्रिवन तृतीय को फिर 4 पर माग दो अभीष्ट व्हील इस सख्या के यह प्राप्त हुए $\frac{1}{6}$ 8, $\frac{1}{6}$ 88, $\frac{1}{6}$ 88 ।

मोटी पिच के स्क्रू जिनकी पिच लीडिंग स्क्रू की अपेचा मोटी हो उनके चैंज व्हीलों की शृद्धि इस प्रकार सिद्ध की जाती है—

ब्राइविग व्हीलों को परस्पर गुणा करो श्रीर द्विवन व्हीलों को भी परस्पर गुणा करो। व्हीलों की पारस्परिक गुणा की गुणन फिल को स्क्रू की चूडी की सख्या प्रति इंच से गुणा करो श्रीर गुणानफल से ड्राइविग व्हीलों की गुणानफल को माग करो। इस प्रकार हम प्रमाण के लिए पूर्व उदाहरण के व्हील की हैं।

50×100×120 ———— = 2 इंच पिच 20×25×25

पिच शब्द से श्रिभिप्राय एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी तक का प्रन्तर है जैसे यदि एक इच में एक चूड़ी काटती है तो उसकी पेच एक उन्च होगी। चौथी पांचवी व छटी सारिए। में जिस प्राकार की भी एक चूड़ी काटनी हो उसके लिए गरारियां जानी जा सकती है।

कियात्मक अनुभव

जब चूड़ी काटने वाले छौजार (Screw tool) के साथ स्क्रूकी वांछित लम्बाई काट ली जाए तो सेंडल को तुरन्त पीछे

हटाने की उत्तम विधि यह है कि इसको हाथ से हटाया जाएं श्रीर जब इस प्रकार किया जाय तो हैड स्टॉक का वह भाग जो सैडलों के साथ मिला होता है सैडल से कुछ दूरी पर होना चाहिए श्रीर यदि यह जात करना हो कि वह दूरी कितनी होनी चाहिए तो यह ध्यान रखो कि वह ठीक स्थान है जहाँ कि नट को लीडिंग स्कू के साथ गेयर किया जाता है श्रर्थात् फिराया जाता है या इसको गेयर से प्रथक् किया जाता है। चूडी काटने का टूल के गेज के श्रनुसार उचित स्थान पर लगा होना चाहिए।

उपरोक्त दूरी को ज्ञात करने के लिए लीडिंग स्क चाहे किसी पिच का हो निम्नलिखित विधि सरल और सुगम है।

प्रथम तो असीष्ट चृहियों की संख्या प्रति इन्च इतनी हो कि
यदि इसको लीडिंग स्क की चृहियों की प्रति इन्च संख्या से
माग दिया जाए तो शेष कुछ न यचे जबिक नट लीडिंग स्क के
किसी माग के साथ गेयर में ठीक होगा। अन्य सभी दशाओं
में डिचित पिच के साथ हर (माजक) को एक स्थान पर रखी
तो अंश (माच्य) सदैव पिचों की वह संख्या वतायेगी जितनी
कि सैडल को ते करनी चाहिए।

लीडिंग स्कू से नट को गेयर से प्रथक करने के लिए इस से पहले कि वह पुनः वास्तविक स्थान पर आ जाए जहां कि नट को लीडिङ्ग स्कू से गेयर किया जाए इसलिए हैड स्टाक सेडल की वीच की दूरी सदा उपर वताई गई इचों की संख्या के साथ अमीए स्कू की लम्बाई के अनुसार होनी चाहिए।

उदाहरण नं० १-3'' तम्बा एक स्क्रू काटना है श्रीर एक इन्च में 19^4_4 चूड़ियां काटनी हैं। तीडिंग स्क्रू 4 चूड़ी प्रति इन्च का है तो हैड स्टाक श्रीर सैडत के बीच में कितनी दूरी होगी ?

यहां पर क्योंकि $19\frac{1}{4} = \frac{7}{4}$ इसिलये 4'' बीच की दूरी ठीक है। यदि वह लम्बाई जिस में कि स्कू काटना है, इस को यदि अश (मिन्न) से माग करें और मागफल में एक जोडें फिर इस योगफल को अश (मिन्न) से गृणा करें तो यह गुणनफल हैड स्टाक और सैडल की बीच की दूरी होगी।

उदाहरण न॰ २—एक स्क्रू 74 इच लम्बा काटना है श्रीर पिच में $4\frac{1}{4}$ चूड़ी बनानी है, लीडिंग स्क्रू 3 चूड़ी प्रति इन्च का है तो दूरी हैड स्टॉक श्रीर सैडल के मध्य कितनी है ?

यहां पिच $4\frac{7}{4} = \frac{17}{4}$

नियमानुसार:---

 $74 \div 4 = 18 + 1 = 19 \times 4 = 76$ इन्च श्रमीब्ट द्री

उदाहरण नं ३--18 इन्च लम्बा स्कूकाटना है और पिच ई इन्च और लीडिंग स्कू 2 चूड़ी प्रति इन्च का है तो सेंडल और हैडस्टाक के बीच की दूरी ज्ञात करो।

यहां पिच = 🖁

नियमानुसार---

 $18 \div 5 = 3 + 1 = 4 \times 5 = 20$ इंच अभीष्ट दुरी ।

यदि लीडिंग स्क्रू की पिच है या है हो तों जब तक आनुपात मिलता-जुलता रहे, इसी प्रकार निकालते रहो और इसको साधा-रण मिनन के रूप में लाओ तो अंश इन्चों की ठीक सख्या प्रकट करेगा जो कि सैडल को नट के ठीक होने से पहले तै करना चाहिए।

उदाहरण नं० ४—यदि 13 इन्च तम्बा स्क्रू काटना है, पिच $_{16}^{5}$ छोर तीडिंग स्क्रू है पिच का है तो बीच की दूरी ज्ञात करो।

यहां पिच= 🔓

नियमानुसार--

 $\frac{5}{16} \times \frac{8}{3} = \frac{40}{48} = \frac{5}{6}$

 $13-5=2+1=3\times 5=15$ " श्रमीष्ट दूरी।

उदाहरण नं० ४—यदि 51" तम्बा स्क्रू काटना है, विच है श्रीर लीडिंग स्क्रू की पिच है है तो बीच की दूरी ज्ञात करो। नियमानुसार—

 $\frac{3}{4} \times \frac{8}{5} = \frac{24}{20} = \frac{6}{5}$

 $51-6=8+1=9\times 5=45$ " अभीष्ट दूरी।

इस प्रकार यह ज्ञात हो जाएगा कि यदि खराद को उस समय खड़ा किया गया है जब कि दूल में श्रभीष्ट लम्बाई में स्कू काट लिया है श्रीर लीडिंग स्कू से पृथक् किया गया है श्रीर सैडल को पीछे लौटा कर हैंडस्टाक के सामने लाया गया है ताकि नट को फिर गेयर करके खराद चलाने के लिए कुछ ठीक हो जाए।

उपरोक्त विधि के प्रयोग से व्हीलों पर किसी प्रकार का विन्ह करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि चूड़ी (Thread) के सिरे पर एक छेद किया जाता है। यदि आंतरिक चूड़ी काटनी हो तो पहले बीच में एक चूड़ी काट लो, फिर खराद को खड़ा कर दो और लीडिंग स्कू के ऊपर की साइड पर चाक से निशान लगा लो और इस व्हील के ऊपर की साइड पर जो कि खराद के मेंड्ल पर हो और लीडिंग स्कू से सैंडल को पिछली तरफ से खींच लो जब तक कि व्हील पूर्व स्थान पर फिट हो जायें और दूल छेद से बाहर निकल आए फिर हैडस्टाक को सैंडल के सामने लाओ और इसको बांध दो और जब सारा दूल अन्दर पहुँच लाए सैंडल को अपने हाथ से हटाकर हैड स्टाक पर लगा दो ताकि फिर काम शुरू हो जाए।

दोहरी-तिहरी चूड़ी काटना

व्हीलों को इस प्रकार लगाओं कि खराद के मैड्रल पर जो व्हील हों वह दो-तीन या अधिक समान मागों पर विमक्त हो सकें या आवश्यकतानुसार हैंड स्टाक को सैंडल से अभीष्ट दूरी पर लगाओं जैसा कि इकहरी चूड़ी या सिगल थेंड (Single Thread) के लिए लगाते हैं और इसी प्रयोग को चालू रखो जब तक कि एक चूड़ी काटी जाए लेकिन यह चूड़ी ऐसी हो कि खत्म न हुई हो, फिर सैंडल को देंडस्टाक की तरफ लगाश्रो और व्हील के एक दन्दाने को चाक से एक निशान लगाश्रो जो दन्दाना मैड्रल के व्हील के साथ उस समय मेयर बनाता हो श्रीर उसी समय मैंड्रल के व्हील के निचले भाग पर भी निशान लगाश्रो श्रीर उस पर नम्बर 1 लिख दो श्रीर यदि व्हील दोहरा या डवल श्रेड (Double Thread) हो तो श्राघे दन्दाने गिन लो श्रीर इस पर नम्बर 2 का निशान लगा दो। क्वाडर नट को गिरा कर मैंड्रल को फिराश्रो ताकि नम्बर 2 यदि इस जगह गेयर हो जाये तो इस से दोहरी चूड़ी काटी जाएगी।

जव श्रन्तिम कटाव चाहे चूड़ी के वाजू पर या नीचे (Bottom) पर करना हो तो स्कू को सैन्टरों से निकाल लो ताकि सैडल को स्क्रू टूल (Screw tool) को चलाये विना पीछे हटाया जाए, फिर क्वाडर नट को गिरा कर दूसरे माग में गेयर करो, इस से दूसरी चूड़ी खत्म हो जाएगी। इसी रीति से तीन या चार चूड़ियां काट सकते हैं।

जब वह स्कृ जो काटना है बहुत छोटा हो जाए चाहे श्रन्दर की तरफ या वाहर की तरफ चूड़ी हो तो पिच के लिए सैडल को इस से श्रिधक श्रागे चलाना पड़ता है। जितनी दूर यथा सम्मव सैडल से हैड स्टाक को लगा सकते हैं तो इसके लिए उत्तम होगा कि सैडल को लीडिंग स्कू के द्वारा पीछे कर लिया जाए श्रीर यदि स्कू जो काटना हो बहुत लम्बा हो श्रीर पिच के लिए सैंडल को इतनी दूरी तक चलाना पड़ता है जो कि यथासम्मव सेंडल से हैंड स्टाक लगाने की दूरी से अधिक हो तो इसके लिए यह उत्तम है कि सैंडल को हैंड स्टाक के विरुद्ध लाकर नट को गेयर में लगा दिया जाए और खराद के वेड पर सैंडल की दूसरी तरफ की ऊपर वाली दूरी को नाप कर खड़िया या मिट्टी से निशान लगाओ और इस व्हील (गरारी) की टॉप (Top) पर जो कि खराद की मैंड्ल पर हो तव जव कि मैंडल खराद के वेड पर इस चाक के निशान पर पहुँचती है या चाक के इस निशान को जो कि दोनों व्हीलों पर होते हैं उस समय टाप (चोटी) पर ले आवें तो खराद ठहरा दो और नट को गेयर से निकाल दो और फिर सैंडल को हैडस्टाक के विरुद्ध लाओ और फिर खराद को चला दो।

उदाहरण ६—एक 24 इन्च लम्त्रा स्क्रू काटना है जिसकी पिच 272 है ऋौर लीडिंग स्क्रू 4 चूड़ी प्रति इन्च का है।

इसलिए पिच-

 $\frac{276}{100}$ = $\frac{34}{125}$ = 34 इन्च दूरी है श्रीर कम से कम इन्चों की संख्या जो सैडल को तय करनी चाहिए या कल्पना करो कि नट को गेयर से पृथक किये जाने से पहले तय करे। यदि इस को लीडिंग स्क्रू की चूड़ियों की सख्या प्रति इन्च से गुणा किया जाए तो गुणानफल चक्करों की वह संख्या होगी जो कि लीडिंग स्क्रू का व्हील नट को गेयर से पृथक करने से पूर्व करेगा जैसे $34 \times 4 = 136$ चक्कर।

स्कू काटने वाली गेज

चित्र नं० 58 पूरे साइल में बनाया गया है और स्क्रू काटने वालों के लिये अत्यन्त लाभदायक है। यह स्टील की बनाई चादर से बनाई जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें वड़ी और छोटी वी (V) का एक ही कोण है और इस को 55 अंश का कोण कहते हैं। यह कोण बहुत अनुमवी इन्जीनियर ही प्रयोग करते हैं इसलिए यह स्क्रू ट्ल के लिए उचित कोण है। इससे पहले की चूड़ी कार्ट, चाहे अन्दुस्ती हो चाहे वाहरी चूड़ी की वाडी को ऐसे गुनिया में होनी चाहिये कि नट को दोनों और से फिट कर सके।

गेज की वह साइड जिस पर कि अत्तर A लिखा हुआ है इस काम के वाहर की ओर रखो जिसमें जिस में कि स्क्रू काटना है और स्क्रू ट्ल के साइज के अनुसार इस को छोटी या वड़ी V में लगाओ, फिर ट्ल को वांघ कर छोड़ दो। जब स्क्रू काटा जाता है तो चूड़ी की वाडी उचित कोएा में होती है। यदि नटों या चक्कों में चूड़ी काटनी हों तो टूल को गेज में वॉघ देना चाहिए ताकि कोएा में चूड़ी काटनी हाता जाए। आजकल साधारणतया विलायती वनी हुई गेज उपयुक्त होती है।

देखो चित्र न० 58 इसके श्रातिरिक्त दो गेजों, स्कू पिच केज श्रीर सैन्टर या श्रेड गेजों को चित्र नं० 59 व 60 में देखों।

मिलिंग मशीन से गरारियों के दांते काटना

विशेपतायें - उचित व्हील काटने वाली मशीन में इसी मैंडूल पर एक व्हील होता है जो कि इसी व्हील की तरफ होता है जो कि 80 से 240 तक दन्दाने वाला होता ह जिसको मैंडूल व्हील कहते हैं स्त्रीर इसको गयर करके एक छोटी स्पिएडल पर मिंगल या डवल वरम से चलाया जाता है श्रीर स्पिएडल व्हील के साथ टैजेन्ट रेखा बनाता है श्रीर इसके एक तरफ चैज व्हील लगा होता है जिस को टैन्जंन्ट व्हील (टेजैन्ट रेखा का व्हील) कहते हैं जो इन्टर्सी डियेट व्हील के साथ गेयर किया जाता है। यह इन्टरमी डियेट (Intermediate) व्हील जिस को सिगल स्टड व्हील भी कहते हैं-एक तो ववाहर नट के साथ लगा होता है ताकि इसको दूसरे चेंज व्हील के साथ गेयर किया जाये जो कि दूसरे सिरे के हैं हि़ल से चलाया जाता है। इसके साथ एक स्प्रिंग लगा होता है ताकि इसकी प्लेट के घेरे के विरुद्ध वहुत थोड़े दवाय का सामना करना पड़े जो कि गादी हुई होती है श्रीर इस में छेद बने हाते हैं या इसको दो सम-मागों में वॉटा गया होता है ताकि आघे और चौथाई तक फिर सर्के । इस कारण उपरोवत प्लोट को डिविजन प्लोट (Division plate) कहते है। चेंज व्हील जो इसके दूसरे सिरे पर होता है डिविजन प्लेट व्हील कहलाता है।

नियम और उदाहरण

यदि उचित हो तो टैन्जैन्ट व्हील इतने दन्दानों का होना चाहिए जितने दन्दानों का व्हील काटना हो और डिविजन प्लेट व्हील के दन्दानों की संख्या मैड्ल व्हील के दन्दानों से आधी हो और हैंडिल के दो चक्कर हों जब कि वर्म सिंगल थ्रेड हों और यदि डबल थ्रेड हों तो एक चक्कर। तब इस से दन्दानों की अभीष्ट सख्या ज्ञात हो जाएगी।

(१) उदाहरण्—चेंज व्हील के दन्दाने ज्ञात करो, जिससे 45 दंदानों का व्हील काटना श्रमीष्ट हो श्रीर मैंडूल व्हील के 80 दंदाने हैं श्रीर इस को सिंगल थेंड वर्म से चलाया जाता है।

इसमें हम को डिविजन प्लेट व्हील 90 दन्दानों का रखन। उचित है और 45 दन्दानों का टैजैन्ट व्हील और हैंडिल के दो चक्कर।

उदाहरण नं० २—चेज व्हील ज्ञात करो, जिससे 67 दन्दानों का व्हील काटना अभीष्ट है और मैंड्ल व्हील के 240 दन्दाने हैं और इसको डबल थेड वर्ष से चलाया जाता है।

यहां हमें डिविजन प्लेट व्हील 120 दन्दानों का ऋौर 67 को टैजैंट व्हील के स्थान पर रख कर हैंडिल का एक चक्कर गिनना चाहिये। यदि हैंडिल के दो चक्कर लें तो 120 के स्थान पर 60 दन्दानों का व्हील प्रयोग करें।

जब उपरोक्त नियम ठीक न लग सके तो मैंडूल व्हील में दर्न्दानों की संख्या रख कर अभीष्ट दन्दानों की संख्या साधा-रण मिन्न के रूप में रखो अर्थात् मैंडूल व्हील के दन्दाने अपर और काटने वाले व्हील के दंदानों की संख्या लाइन के नीचे रखो। तब इन दोनों को दो या तीन या 4 या 5 या 6 या 8 या 9 से भाग करो जैसा कि उचित हो। जब कि हैं डिल का एक चक्कर सिंगल थेड वरम के लिए और अपना चक्कर डक्ल थंड वरम के लिये हो और माजक टैजेंट व्हील के स्थान पर हो।

उदाहरण नं० ३—चेंज व्हील झात करो जिस से 90 दन्दाने का व्हील काटना चाहते हैं जब कि मैंड्ल व्हील के 80 दन्दाने हैं और थ्रेड वरम से चलाया जाना है।

इस प्रकार--

 $2 \div \frac{188}{188} = \frac{90}{45}$ अभीष्ट व्हील

उदाहरण नं ० ४--चेंज व्हील ज्ञात करो, जिससे कि 360 दन्दानों का व्हील काटना है जब कि मैड्ल व्हील में 240 दन्दाने हैं और इबल थेड बरम से चलाया जाना है।

इस प्रकार—

 $8 \div \frac{240}{360} = \frac{30}{45}$ अभीष्ट व्हील

किन्हीं अवस्थाओं में जब कि चेंज व्हीलों का सम्पूर्ण सैट नहीं होता है तो काम के योग्य सैट बनाने के लिये सम्मवतः कई

सैटों की पड़ताल करनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में जतदी का नियम यह है कि इस साधारण मिन्त को घटा दिया जाये, जो मैंड्रल व्हील के दन्दानों की संख्या से बनी हो और उस दंदानों की संख्या से जो व्हील काटना हो उसको साधारण मिन्न में लाओ, फिर दोनों को किसी ऐसी दन्दानों की सख्या से गुणा करो जो कि यथा सम्मव व्हीलों का सैट छोटा सा बतला सके फिर इस विधि से छोटे व्हीलों की संख्या ज्ञात हो सकती है जैसे कि चार सैट उसी सकू की उसी पिच को काटने के लिये हैं।

उदाहरण नं० ५—चेंज व्हील ज्ञात करो, जिससे 80 दन्दाने का व्हील काटना है जब कि मैंडूल व्हील में 180 दन्दाने हैं खीर सिंगल बरम है।

इस प्रकार---

 $\frac{180}{80} = \frac{9}{4} \times 5 = \frac{45}{20}$

जिसको इस प्रकार वदल दिया जाये अर्थात् जव कि अमीष्ट दंदानों की संख्या विषम हो जैसे कि ,11 29, 37, 41, 67, 73 आदि।

तव टेंजेंट व्हील सदैव इतना ही हो अर्थात् 2, 3, 4 आदि अंक विषम से अधिक हों, फिर चेंज व्हीलों का अनुपात सदा इन चक्करों पर निर्भर होता है जो कि हैं हिल को दिये जाते हैं जैसे जब अमीष्ट संख्या जो कि हिबीजन प्लेट के लिए हैं, अधिक हो तो इस को सदैव 6, 5, 4, 3, 2, या 9 से भाग कर देना चाहिए जब कि मैंड्ल व्हील में 180 दंदाने हैं और

सिंगल थ्रेड वरम से चलाया जाता है, तब यदि संख्या माग देने के लिए प्रयोग की जाये तो इस से मैंड्ल की वह चक्करों की सख्या प्रकट होगी जो उसने व्हील का एक दंदाना बनाने में की हो।

उदाहरण नं ६—-चेंज व्हील माल्म करो, जिस से कि 10 दंदाने का व्हील काटना है जब कि मैंड्ल व्हील के 180 ददाने हैं और सिंगल शेंड वरम से चलाया जाता है।

इस प्रकार---

$$\frac{180}{10} \times 2 = \frac{360 \times 4}{20} = \frac{90}{20}$$
 चार चक्कर

हैं डिल के सिहत और जब डबल थे ड वरम और मैंडूल व्हील के 240 दन्दाने हों तो डिविजन प्लेट 2, 3, 4, 5, 6, 8 पर भाग की जा सकती है जब कि वह वहुत बड़ा हो श्रीर हैं डिल के चक्करों की संख्या सदा भाग करने वाले श्रंक से श्राधी होती है।

उदाहरण मं ७—चेज व्हील ज्ञात करो, जिससे कि 12 दंदाने का व्हील काटना है ख्रीर मैंड्ल व्हील के 240 दंदाने हैं ख्रीर डबल श्रेड वरम से चलाया जाता है। इस प्रकार—

$$\frac{240}{12} \div 2 = \frac{240 \div 5}{24} = \frac{96}{24}$$

अर्थात् 96 दंदाने का डिविजन प्लेट व्हील श्रीर 24 दंदाने का टैजैंट व्हील हैंडिल के हाई चक्करों सिहत ।

हिंचल नं १ टेबिल नं १ जिससे २ चूड़ी के लीडिंग स्कू से खराद पर चूड़ियां काटने

| के खराह पर के |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विससे 2 चूड़ी के लीडिंग रूक से खराद पर है. |
| जिसस व पूर्व के मकते हैं। |
| जिससे 2 चूड़ी के लाजिए के चेंज व्हील मालूम हो सकते हैं। के चेंज व्हील मालूम हो सकते हैं। |
| के चेंज व्हील माल्म हा समाप्त |
| हियों की संख्या का जहीं वा वा का जहीं वा महित्य का जहीं वा सित्य का जहीं वा सित्य का जहीं वा निरिया का जहीं वा निरिया का जहीं वा निरिया का जहीं वा |
| प्रतिक्व च विवयं की संख्या में हुन का ज्यान तिया कि का ज्यान प्रतिक्य का ज्यान प्रतिक्य का ज्यान स्टिड का ज्यान |
| 中一年 1年 |
| ियों की सं ति का व्याप्त की व्या |
| 高 是 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 |
| 温泉 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 |
| 唐· 唐 |
| 黑黑 日 年 七 45 |
| W 45 |
| |
| $\frac{45}{100}$ $\frac{1}{100}$ 1 |
| |
| - - 30 - - 00 |
| $\begin{vmatrix} 60 \\ - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 30 \\ 40 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 120 \\ 40 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 20 \\ 30 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 90 \\ 0 \end{vmatrix}$ |
| 80 - 12 40 20 00 100 |
| 1 0 0 0 1 30 1 60 1 2 1 0 1 95 1.50 1 120 |
| 1 80 20 50 50 80 25 50 60 |
| 1 20 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |
| 1201 -0 125 170 1 1 -0 160 190 |
| $\begin{vmatrix} 120 & 30 & 35 & 60 \\ 120 & 30 & 50 & 100 & 50 & 60 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120 & 120 & 100 & 100 \\ 120$ |
| |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 120 - - 90 90 7 45 |
| 15 40 50 20 35 20 30 |
| 30 20 50 90 50 40 35 |
| 100 120 1 20 1 1 -1 00 120 1 2 1 |
| 1 45 80 100 14 20 25 45 50 |
| 12 90 20 75 80 0 70 |
| 100 25 30 70 100 45 120 120 |
| 11001 100 175 1 100 1 1 101 50 |
| 80 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 110 55 60 75 |
| 110 00 1 |
| |

| - | | c | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| प्रति इच चूड़ियों की संख्य | मेंड्ल का न्हील | स्टब का न्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रू का व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील - | स्टड का व्हीत | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रू का व्हील |
| | 90 50 | - | _ | 90 50 | | 40 | - | _ | 55 |
| | 90 | 30 | 20 | 60 | | 60 | 20 | 40 | 110 |
| 2 | 90 | 30 | 60 | 80 | | | 30 | • | |
| | 90 | 45 | 30 | 60 | | 80 | 40 | 20 | 55 |
| | 80 | 40 | 50 | 100 | | 60 | 30 | 20 | 55 |
| | 100 | 50 | 45 | 90 | $2\frac{3}{4}$ | οΛ | 55 | 60 | 120 |
| | 80 | _ | — | 90 | | 80 | | | |
| | 90 | 90 | 40 | 45 | | 60 | 30 | 40 | 110 |
| 21 | 20 | 30 | 80 | 60 | | 40 | _ | | 60 |
| 21/4 | 120 | 60 | 20 | 45 | | 80 | | _ | 120 |
| | 70 | 35 | 40 | 90 | | 20 | 20 | 40 | 60 |
| | 80 | 45 | 50 | 100 | 3 | 50 | 30 | 40 | 100 |
| | 60 | ¦ — | | 75 | | 25 | 20 | 40 | 75 |
| | 80 | _ | _ | 100 | | 100 | 50 | 30 | 90 |
| | 20 | 40 | 80 | 50 | | 110 | 55 | 20 | 60 |
| $2\frac{1}{2}$ | 40 | 25 | 55 | 110 | | 20 | 30 | 90 | 75 |
| - | 80 | 50 | 35 | 70 | | 40 | <u> </u> | _ | 65 |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंद्रत का न्हील | स्टंड का न्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क _ू का व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंह्ल का न्हील | स्टंड का न्हींल | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क का व्हील |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | 20 | 20 | 40 | 90 | | 25 | 25 | 60 | 50 |
| | 60 | 30 | 20 | 90 | | 50 | 75 | 60 | 100 |
| | 120 | 60 | 20 | 90 | • | 40 | - | | 105 |
| 41/2 | 35 | 90 | 80 | 70 | | 20 | 30 | 40 | 70 |
| - | 80 | 90 | 35 | 70 | | 20 | 45 | 90 | 70 |
| | 40 | 45 | 30 | 60 | $5\frac{1}{4}$ | 40 | 35 | 30 | 90 |
| | 40 | | | 95 . | | 20 | 40 | 80 | 105 |
| | 20 | 25 | 50 | 95 | | 80 | 35 | 20 | 120 |
| | 80 | 40 | 20 | 95 | | 20 | | _ | 55 |
| 43 | 60 | 95 | 80 | 120 | | 40 | _ | | 110 |
| | 20 | 95 | 70 | 35 | İ | 40 | 20 | 20 | 110 |
| | 20 | 30 | 60 | 95 | 5 1 | 20 | 90 | 90 | 55 |
| | 90 | 45 | 20 | 95 | | 30 | 55 | 4 0 | 60 |
| | 30 | - | - | 75 | | 4 0 | 55 | 50 | 100 |
| | 40 | - | _ | 100 | 5₹ | 40 | | | 115 |
| 5 | 60 | 30 | 20 | 100 | <u> </u> | 20 | 115 | 40 | 20 |

| प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टंड का व्हीता | पिनियम का व्हील | लीडिंग स्कृ व्हील | प्रति इच चूंड़गों की संख्या | मेड्ल का व्हील | स्टड का न्हीत | पिनियम का व्हील | लिडिंग स्कू व्हीत |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | 90 | 90 | 40 | 115 | $6\frac{1}{2}$ | 20 | | | 65 |
| | 20 | 35 | 70 | 115 | | 20 | 35 | 70 | 130 |
| | 20 | 30 | 60 | 115 | | 50 | 60 | 40 | 65 |
| | 20 | 45 | 90 | 115 | | 90 | 90 | 20 | 65 |
| | 20 | - | | 60 | • | 40 | 65 | 35 | 70 |
| | 20 | 90 | 90 | 60 | | 40 | 65 | 45 | 90 |
| 6 | 20 | 40 | 50 | 75 | | 40 | 30 | 20 | 90 |
| | 50 | 75 | 40 | 80 | | 40 | 90 | 30 | 45 |
| | 50 | 75 | 45 | 90 | 0.3 | 2υ | 45 | 40 | 60 |
| | 40 | 60 | 50 | 100 | 64 | 20 | 40 | 80 | 135 |
| | 40 | | | 125 | | 20 | 35 | 70 | 135 |
| | 20 | 50 | 80 | 001 | | 20 | 30 | 40 | 90 |
| | 40 | 75 | 30 | 50 | | 40 | 30 | 20 | 90 |
| $6\frac{1}{4}$ | 80 | 50 | 20 | 100 | | 20 | - | - | 70 |
| | 20 | 40 | 80 | 125 | | 30 | - | | 105 |
| | 30 | 50 | 40 | 75 | | 60 | 105 | 20 | 40 |

| प्रति ईच चूड़ियों की संख्या | मेंब्ल का व्हील | स्टब का न्हींब | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क ृब्हीत | प्रति इंच चूड़ियों की संख्य | मैंड्ल का व्हील | स्टड का व्हील | पिनियन का व्हील | नीडिंग स्कू व्हीत |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 7 | 20 | 80 | 4 0 | 35 | 81 | 20 | 30 | 40 | 110 |
| | 20 | 60 | 90 | 105 | • | 40 | 60 | 20 | 55 |
| | 40 | 60 | 30 | 70 | | 50 | 55 | 20 | 7 5 |
| 71/2 | 20 | - | | 75 | 8 <u>1</u> | 50 | 7 5 | 4 0 | 110 |
| | 40 | 50 | 20 | 60 | | 40 | 55 | 30 | 9 0 |
| | 30 | 60 | 40 | 75 | | 40 | 55 | 25 | 75 |
| | 30 | 75 | 40 | 6 0 . |] - | 20 | | - | 85 |
| | 40 | 120 | 80 | 100 | | 40 | 85 | 25 | 50 |
| ; | 40 | 60 | 20 | 50 | | 50 | 100 | 40 | 85 |
| 8 | 20 | 50 | 40 | 60 | | 30 | 60 | 40 | 85 |
| 0 | 20 | | — | 80 | ļ | 40 | 85 | 45 | 90 |
| | 25 | | - | 100 | | 40 | 85 | 60 | 120 |
| | 50 | 40 | 20 | 100 | | 40 | 85 | 55 | 110 |
| | 50 | 100 | 20 | 40 | 8꽃 | 20 | 50 | 40 | 70 |
| | 35 | 70 | 50 | 100 | | 60 | 70 | 20 | 75 |
| | 20 | 90 | 90 | 80 | <u> </u> | 30 | 1 75 | 60 | 105 |

| | | - | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| प्रति इंच चृहियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टंड का व्हीत | पिनियन का व्हीत | लीडिंग सकू का व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मैंह्ल का व्हील | स्टंड का व्हीत | पिनियम का व्हील | बीडिंग स्कूका व्हीत |
| | 40 | 35 | 20 | 100 | $9\frac{3}{4}$ | 20 | 60 | 40 | 65 |
| | 40 | 35 | 30 | 150 | | 20 | 120 | 80 | 65 |
| | 80 | 70 | 20 | 100 | | 20 | 90 | 60 | 65 |
| 9 | 20 | | | 90 | | 20 | 75 | 50 | 65 |
| | 20 | 75 | 50 | 60 | | 20 | 65 | 50 | 75 |
| | 20 | 60 | 50 | 75 | | 40 | 45 | 30 | 130 |
| | 40 | 60 | 20 | 60 | | 40 | 75 | 50 | 100 |
| $9_{\frac{1}{4}}$ | 50 | 75 | 20 | 60 | 10 | 20 | _ | | 100 |
| | 50 | 75 | 30 | 90 | | 20 | 50 | 40 | 80 |
| | 50 | 75 | 40 | 120 | | 30 | 75 | 40 | 80 |
| $9\frac{1}{2}$ | 20 | _ | _ | 95 | | 30 | 75 | 20 | 40 |
| | 40 | 95 | 50 | 100 | | 30 | 75 | 40 | 80 |
| | 40 | 95 | 35 | 70 | | 45 | 75 | 40 | 120 |
| | 40 | 95 | 45 | 90 | 101 | 20 | | | 105 |
| | 30 | 95 | 50 | 75 | | 20 | 60 | 40 | 70 |
| | 40 | 95 | 30 | 60 | | 20 | 90 | 60 | 70 |

| प्रति इच चूडियों की सख्या | मेंहल का व्हील | स्टब्स का ग्हील | पिनियन का व्हील | नीडिंग स्कू व्हील | प्रति ईच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्ट का न्हीत | पिनियन का व्हीत | सिडिंग स्कृ व्हीस |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| $10\frac{1}{2}$ | 20 | 90 | 30 | 35 | 112 | 40 | 115 | 25 | 50 |
| | 40 | 70 | 30 | 90 | | 60 | 115 | 25 | 75 |
| | 40 | 70 | 25 | 75 | | 40 | 100 | 50 | 45 |
| 11 | 20 | - | - | 110 | | 25 | 50 | 40 | 115 |
| | 20 | 100 | 50 | 55 | 12 | 20 | | - | 120 |
| | 25 | 125 | 50 | 50 | | 20 | 50 | 40 | 80 |
| | 20 | 55 | 40 | 80 | | 20 | 50 | 25 | 60 |
| | 20 | 55 | 45 | 90 | | 40 | 60 | 20 | 80 |
| | 40 | 55 | 25 | 100 | $12\frac{1}{4}$ | 2υ | 35 | 20 | 70 |
| 111 | 20 | 45 | 40 | 100 | | 20 | 35 | 40 | 140 |
| | 20 | 90 | 80 | 125 | | 20 | 35 | 30 | 105 |
| | 40 | 20 | 100 | 45 | | 20 | 70 | 60 | 105 |
| | 20 | 100 | 80 | 90 | | 20 | 105 | 60 | 70 |
| | 40 | 100 | 20 | 45 | 1 | 40 | 70 | 30 | 105 |
| $11\frac{1}{2}$ | 20 | - | - | 115 | $12\frac{1}{2}$ | 20 | — | _ | 120 |
| | 40 | 110 | 50 | 100 | | <u> </u> | | | |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंद्रल का व्हील | स्टब का व्हीता | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रू का व्हील | प्रप्ति इंच चूड़ियों की संख्या | में ह्लाका व्हील | स्टड का व्हील | पिनियन का व्हील | सीहिंग स्मृ, मा व्हीत |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | 20 | 50 | 40 | 100 | | 20 | 65 | 40 | 80 |
| | 20 | 50 | 30 | 75 | 131 | 20 | | _ | 135 |
| 12½ | 40 | 100 | 30 | 75 | • | 20 | 6 0 | 40 | 90 |
| | 20 | 100 | 60 | 75 | | 40 | 90 | 40 | 120 |
| | 30 | 50 | 40 | 150 | | 20 | 120 | 80 | 90 |
| | 20 | 30 | 20 | 85 | | 20 | 75 | 50 | 90 |
| | 30 | 45 | 20 | 85 | 1 | 40 | 90 | 25 | 75 |
| | 30 | 90 | 40 | 85 | 133 | 20 | 50 | 40 | 110 |
| $12\frac{3}{4}$ | 25 | 85 | 40 | 75 | | 20 | 55 | 30 | 75 |
| | 25 | 75 | 40 | 85 | | 20 | 110 | 60 | 75 |
| | 20 | 85 | 60 | 90 | | 60 | 110 | 1 | 150 |
| 13 | 20 | 65 | 25 | 50 | | 30 | 75 | 40 | 110 |
| | 20 | 65 | 30 | 60 | | 20 | 75 | 60 | 110 |
| | 20 | 65 | 60 | 120 | 14 | 20 | | _ | 140 |
| | 20 | 65 | 50 | 100 | | 20 | 60 | 30 | 70 |
| | 40 | 100 | 50 | 130 | | 20 | 120 | 60 | 70 |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | 'मेंड्रल का व्हील | स्टंड का व्हीत | पिनियम का व्हील | लीडिंग स्क्रिल | प्रति इच चूड़ियों की सख्या | मेंड्ल का ग्हील | स्टंड का न्हीत | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रू का व्हीत |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 14 | 20 | 100 | 50 | 70 | | 30 | 105 | 40 | 90 |
| | 20 | 90 | 45 | 70 | | 80 | 105 | 20 | 120 |
| | 20 | 70 | 35 | 70 | | 40 | 105 | 20 | 105 |
| | 30 | 70 | 40 | 120 | | 25 | 105 | 80 | 150 |
| 144 | 20 | 60 | 40 | 95 | 16 | 20 | 80 | 50 | 100 |
| | 20 | 95 | 80 | 120 | | 20 | 40 | 25 | 100 |
| | 20 | 95 | 60 | 90 | | 30 | 60 | 25 | 100 |
| 141 | 20 | 95 | 50 | 75 | | 20 | 60 | 45 | 120 |
| | 25 | 75 | 40 | 95 | | 40 | 80 | 25 | 100 |
| | 20 | 90 | 60 | 95 | | 20 | 50 | 25 | 80 |
| 15 | 20 | _ | ****** | 150 | 164 | 20 | 100 | 4 0 | 65 |
| | 20 | 50 | 40 | 120 | | 20 | 75 | 30 | 65 |
| | 20 | 50 | 30 | 90 | | 20 | 50 | 80 | 65 |
| | 20 | 90 | 60 | 1CO | | 20 | 100 | 80 | 130 |
| 1 2 3 | 40 | 120 | 30 | 75 | | 20 | 65 | 40 | 100 |
| $15\frac{3}{4}$ | 20 | 70 | 40 | 90 | $16\frac{1}{2}$ | 20 | 55 | 30 | 90 |

| प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टब का व्हीत | पिनियन का व्हील | नीडिंग स्क्रू का व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंद्रल का व्हील | स्टब का व्हीता | पिनियन का व्हीत | लीडिंग स्क, का व्लही |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| $16\frac{1}{2}$ | 40 | 110 | 30 | 90 | 172 | 20 | 100 | 40 | 70 |
| | 40 | 110 | 35 | 105 | | 20 | 105 | 60 | 100 |
| | 20 | 105 | 35 | 55 | | 20 | 105 | 30 | 75 |
| | 35 | 105 | 40 | 110 | | 20 | 45 | 30 | 120 |
| 17 | 20 | 85 | 20 | 100 | 18 | 20 | 80 | 40. | 90 |
| | 20 | 50 | 25 | 85 | | 20 | 120 | 60 | 90 |
| | 20 | 85 | 25 | 75 | | 20 | 120 | 50 | 75 |
| | 20 | 85 | 60 | 120 | | 40 | 75 | 25 | 125 |
| | 20 | 85 | 45 | 90 | 181 | 20 | 100 | 40 | 75 |
| $17\frac{1}{4}$ | 20 | 60 | 40 | 115 | | 20 | 150 | 40 | 50 |
| | 20 | 30 | 20 | 115 | | 20 | 75 | 20 | 50 |
| | 20 | 115 | 30 | 45 | | 20 | 75 | 60 | 150 |
| | 25 | 75 | 40 | 115 | | 20 | 75 | 40 | 100 |
| | 20 | 115 | 60 | 90 | 19 | 20 | 80 | 40 | 95 |
| 171 | 20 | 50 | 20 | 17 | | 20 | 80 | 30 | 95 |
| | 20 | 50 | 30 | 105 | | 20 | 95 | 60 | 120 |

| प्रति हंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टब का न्हीस | पैनियन का व्हील | लीडिंग स्कू का व्हील | प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टब का न्हींस | पैनियन का व्हील | नीडिंग सक् का व्हीत |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| | 20 | 95 | 50 | 100 | | 20 | 80 | 40 | 100 |
| 191 | 20 | 90 | 45 | 100 | | 20 | 50 | 30 | 120 |
| _ | 20 | 55 | 20 | 70 | 20 1 | 20 | 45 | 20 | 90 |
| | 20 | 110 | 40 | 75 | _ | 30 | 90 | 40 | 135 |
| | 20 | 110 | 20 | 35 | | 40 | 90 | 20 | 90 |
| | 20 | 110 | 60 | 105 | | 20 | 45 | 30 | 135 |
| | 40 | 55 | 15 | 105 | | 20 | 90 | 20 | 45 |
| 191 | 20 | 65 | 30 | 90 | 21 | 20 | 60 | 20 | 70 |
| | 20 | 130 | 60 | 90 | | 20 | 75 | 25 | 70 |
| | 20 | 130 | 50 | 75 | | 20 | 90 | 30 | 70 |
| | 25 | 65 | 20 | 75 | | 20 | 90 | 45 | 105 |
| | 40 | 65 | 25 | 150 | | 20 | 70 | 30 | 90 |
| 20 | 20 | 120 | 60 | 100 | 214 | 20 | 50 | 20 | 85 |
| 1 | 20 | 120 | 30 | 50 | | 20 | 100 | 40- | 85 |
| | 20 | 100 | 45 | 90 | | 20 | 85 | 50 | 125 |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टिड का व्हीता | पिनियन का व्हील | नीडिंग स्कूका व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंह्ल का व्हील | स्ड का व्हीत | पिनियन का व्हील | सीडिंग स्कूका व्हीत |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | 20 | 85 | 30 | 75 | | 20 | 90 | 45 | 115 |
| | 20 | 40 | 20 | 110 | | 40 | 100 | 25 | 115 |
| | 20 | 80 | 40 | 110 | | 20 | 70 | 35 | 115 |
| | 20 | 80 | 20 | 55 | | 20 | 40 | 20 | 120 |
| 22 | 20 | 120 | 30 | 55 | | 20 | 60 | 30 | 120 |
| | 40 | 55 | 15 | 120 | 24 | 20 | 80 | 40 | 120 |
| | 40 | 110 | 20 | 80 | | 20 | 80 | 30 | 90 |
| | 20 | 50 | 20 | 90 | | 20 | 125 | 45 | 90 |
| | 20 | 75 | 30 | 90 | | 20 | 50 | 20 | 100 |
| $22\frac{1}{2}$ | 20 | 90 | 40 | 100 | | 20 | 75 | 30 | 100 |
| - 4 | 20 | 90 | 50 | 125 | | 30 | 100 | 25 | 75 |
| | 20 | 45 | 25 | 125 | | | | | 150 |
| | 20 | 115 | 50 | 100 | 25 | 20 | 75 | 45 | 150 |
| | 20 | 112 | 20 | 190 | | 20 | 50 | 25 | 125 |
| 23 | 20 | 115 | . 60 | 120 | | 25, | 125 | 20 | 50 65 |
| | 20 | 00 | 60 | 115 | | 20 | 80 | 20 | 00 |

| प्रति हच चूड़ियों की सख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टड का व्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रूका व्हील | प्रति इंच चूड़ियों भी संख्या | मेंद्र्ल का व्हील | स्टड मा न्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रू का व्हील |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 26 | 20 | 120 | 30 | 65 | | 20 | 90 | 30 | 100 |
| | 20 | 120 | 60 | 130 | 30 | | | | |
| | 20 | 90 | 45 | 130 | | 20 | 75 | 25 | 100 |
| | 20 | 70 | 35 | 130 | | 20 | 100 | 4 0 | 120 |
| | 20 | 60 | 20 | 90 | | 20 | 10 | 35 | 105 |
| | 20 | 120 | 40 | 90 | | 20 | 100 | 30 | 90 |
| | | | | | | 20 | 80 | 25 | 100 |
| 27 | 20 | 75 | 25 | 90 | | 20 | 40 | 15 | 120 |
| | 20 | 150 | 50 | 90 | | | 100 | 90 | 00 |
| | 20 | 90 | 35 | 105 | 32 | 30 | 120 | 20 | 80 |
| | 20 | 70 | 20 | 80 | l I | 25 | 150 | 30 | 80 |
| | 20 | 105 | 30 | 80 | | 25 | 100 | 25 | 100 |
| 28 | 20 | 105 | 45 | 120 | | 20 | 85 | 30 | 120 |
| | 20 | 70 | 25 | 100 | | 20 | 85 | 25 | 100 |
| r | 30 | 80 | 20 | 105 | 34 | 20 | 100 | 25 | 85 |
| | 20 | 60 | 20 | 100 | | 20 | 120 | 30 | 85 |
| - | 1 | | <u> </u> | 1 | i | | 1 | i . | ł |

| | | | | | | | | 1 | |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| प्रति इंच चृड़ियों की संख्या | मेंड्रल का व्हील | स्टब का न्हींवा | पिनियन का व्हील | लीडिंग सक्तू का व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंद्रल का न्हील | स्टब का व्हील | पित्तियन का व्हील | लीडिंग स्कृका व्हील |
| | 30 | 85 | 20 | 120 | | 30 | 120 | | 100 |
| | 20 | 90 | 25 | 100 | | 20 | 80 | - | 150 |
| | 20 | 90 | 20 | 100 | | 20 | 100 | | 120 |
| 36 | 20 | 90 | 30 | 120 | | 20 | 80 | 20 | 120 |
| | 20 | 100 | 25 | 90 | ١,, | 20 | 150 | 25 | 120 |
| | 25 | 90 | 30 | 150 | 48 | 30 25 | 150 | 15 | 60 |
| | 20 | 120 | 30 | 90 | | 1 | 120 | 35 | 140 |
| | 30 | 150 | 25 | 90 | | 20 | 75 | 15 | 150 |
| | 20 | 95 | 25 | 100 | | 25 15 | 75 | 20 | 120 |
| 38 | 20 | 95 | 30 | 120 | | 30 | 150 | 20 | 120 |
| 90 | 20 | 100 | 25 | 95 | | 130 | 100 | | |
| | 120 | 100 | | " | 60 | 25 | 150 | 20 | 100 |
| 38 | 30 | 150 | 25 | 95 | 1 | 20 | 100 | 25 | 150 |
| | 25 | 95 | 1 | 150 | 100 | 30 | 130 | 20 | 150 |
| | 20 | - 1 | 1 | 120 | |) av | 140 | 20 | 150 |
| | 20 | 80 | 20 | 100 | 70 | 30 | 120 | 20 | 150 |
| 40 | 20 | 80 | 25 | 125 | 90 | 30 | 1. | 150 | 150 |

(१०७)
टेबिल नं० २
जिससे 3 चूड़ी के लीडिंग स्क्र से खराद पर चूड़ियां काटने

| के चेंज व्हील मालूम हो सकते हैं। |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bar Bar |
| $ \begin{vmatrix} 60 & 50 & 60 & 30 \\ 45 & 15 & 40 & 50 \\ 60 & 50 & 70 & 35 \\ 120 & 40 & 60 & 75 \end{vmatrix} $ |
| 1 0 75 2 60 - - 40 |

| | | | | | | | | | - |
|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| प्रति इच चूडियों की संख्या | मेंह्त का न्हीं त | स्टड का व्हील | पिनियन का व्हील | नीडिंग स्कू ज्हींज | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेड्ल का व्हील | स्टड का न्धील | पिनियन का व्हील | जिहिंग सक् नहील |
| | 90 | _ | _ | 60 | | 30 | 40 | 80 | 50 |
| | 20 | 20 | 60 | 40 | 23 | 60 | | | 5 5 |
| | 20 | 20 | 75 | 50 | | 90 | 75 | 50 | 55 |
| | 90 | 80 | 60 | 45 | | 60 | 90 | 90 | 55 |
| | 90 | 45 | 30 | 40 | | 30 | 55 | 40 | 20 |
| 11 | 60 | | | 45 | | 120 | 40 | 20 | 55 |
| డ | 60 120 | | | 90 | | 90 | 30 | 40 | 110 |
| | 35 | 70 | 80 | 30 | 3 | 60 | l | | 60 |
| | 70 | 35 | 40 | 60 | | 90 | | | 90 |
| | 60 | 25 | 50 | 40 | i | 20 | 40 | 60 | 30 |
| | | | | | | 80 | 40 | 60 | 120 |
| $2\frac{1}{2}$ | 60 | 1 | - | 50 | 1 | 75 | 30 | 40 | 100 |
| • | 90 | 1 | | 75 | | 30 | 25 | 75 | 90 |
| | 50 | 1 | - 1 | 1 | | 1 | | _ | 65 |
| | 50 | - 1 | 1 | 1 | i i | 60 60 | 20 | 20 | 65 |
| | 30 | 20 | 40 | 50 | ' | ان ا | 20 | 20 | |
| | | 3 | - 1 | | • | | | | |

| - | | | | | | | ~~~ | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| पित इंच.चूड़ियों की संख्या | मेड्ल का व्हीत | स्टब का न्हीता | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कूट्टील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का न्हील | स्टड का न्हीत | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कृ व्हील |
| | 90 | 30 | 20 | 65 | | 45 | 75 | 120 | 90 |
| | 90 | 30 | 40 | 130 | | | | | |
| | 30 | 35 | 70 | 65 | 4 | 30 | _ | _ | 40 |
| | 30 | 40 | 80 | 65 | | 60 | | | 80 |
| 91 | | | | | | 45 | 40 | 50 | 75 |
| $3\frac{1}{2}$ | 60 | | - | 70 | | 90 | 80 | 40 | 60 |
| | 9 0 | - | - | 105 | | 75 | 50 | 30 | 60 |
| | 50 | 25 | 30 | 70 | | 50 | 25 | 30 | 80 |
| | 50 | 25 | 60 | 140 | | 105 | 70 | 30 | 60 |
| | 30 | 20 | 40 | 70 | | 40 | 20 | 45 | 120 |
| | 30 | 40 | 80 | 70 | | 75 | 25 | 20 | 60 |
| | | | | | | - | | | |
| 34 | 60 | - | - | 75 | 41 | 60 | | _ | 85 |
| | 30 | 25 | 100 | 150 | | 30 | 20 | 40 | 85 |
| | 60 | 75 | 50 | 50 | | 30 | 85 | 80 | 40 |
| | 30 | 25 | 50 | 75 | | 30 | 85 | 70 | 35 |
| | 30 | 45 | 90 | 75 | | 100 | 85 | 30 | 50 |
| - | - | | l . | | | | | | <u> </u> |

|)s | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | में ह्ल का व्हील | स्ड का न्हीता | पिनियन का व्हील | सीडिग स्क्रू का व्हीस | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेह्ल का व्हील | स्टंड का व्हीता | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कूका व्हील |
| | 90 | 7 5 | 50 | 85 | | 40 | 95 | 30 | 120 |
| | 50 | 25 | 30 | 85 | | 40 | 95 | 60 | 40 |
| | 90 | 85 | 40 | 60 | | 40 | 95 | 120 | 80 |
| | 75 | 50 | 40 | 85 | | 30 | 25 | 50 | 95 |
| | | | | | | 90 | 45 | 30 | 95 |
| 41/2 | 3 0 | | _ | 45 | | 100 | 95 | 30 | 50 |
| | 60 | | | 90 | ŀ | 110 | 95 | 30 | 55 |
| | 30 | 20 | 40 | 90 | | 45 | 30 | 40 | 95 |
| | 30 | 30 | 60 | 90 | | 40 | 50 | 75 | 95 |
| | 110 | 90 | 30 | 55 | | 90 | | | 50 |
| | 100 | 50 | 30 | 90 | | 30 | | | 50 |
| | 105 | 70 | 20 | 45 | | 45 | | | 75 |
| | 60 | 45 | 50 | 100 | _ | 30 | 20 | 20 | 50 |
| | 75 | 50 | 20 | 45 | 5 | 60 | 40 | 20 | 50 |
| | 80 | 40 | 30 | 90 | | 55 | 50 | 60 | 110 |
| | | | | | | 90 | 30 | 20 | 100 |
| $4\frac{3}{4}$ | 60 | | _ | 95 | | 90 | 30 | 20 | 100 |

| प्रति ईच चूड़ियों की संख्या | मेंड्रल का व्हील | स्टंड का व्हील | पिनियन का व्हील | लीहिंग स्क्र व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्रल का न्हील | स्टड का न्हींल | पिनियन का व्हील | नीडिंग सम्रूका न्हील |
|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| | 120 | 40 | 20 | 100 | 54 | 60 | _ | _ | 115 |
| | | | Ī | | | 30 | 115 | 80 | 40 |
| $5\frac{1}{4}$ | 60 | — | - | 105 | | 30 | 25 | 50 | 80 |
| | 20 | 30 | 60 | 70 | | ľ | 115 | 60 | 80 |
| | 40 | 60 | 30 | 35 | | 30 | 40 | 80 | 115 |
| | 40 | 35 | 60 | 120 | | 40 | 115 | 120 | 80 |
| | 50 | 25 | 30 | 105 | | | ••• | | |
| | 30 | 40 | 80 | 105 | 6 | 30, | _ | | 60 |
| | 60 | 35 | 25 | 75 | | 60 | | | 120 |
| | | | | | | 45 | <i>7</i> 5 | 25 | 80 |
| $5\frac{1}{2}$ | 30 | _ | _ | 55 | | 45 | 75 | 50 | 60 |
| | 60 | _ | _ | 110 | | 45 | 60 | 100 | 150 |
| | 40 | 110 | 30 | 20 | | 90 | 45 | 30 | 120 |
| | 40 | 35 | 60 | 120 | | 60 | 40 | 50 | 75 |
| | 30 | 40 | 80 | 110 | | UU | 40 | | , , |
| | 45 | 60 | 40 | 55 | 64 | 30 | | _ | 125 |
| | 30 | 40 | 80 | 110 | | 20 | 25 | 30 | 50 |
| | | | | | | | c | | |

| | | | | | _ | | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Le de Learn of the Parison | प्रात इच वृष्ट्वा का कर्ना | मेह्ल का व्हीला | स्टड का व्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्किल्का व्हील | पिति इंच चूड़ियों की संख्या | मेह्ल का व्हील | स्टब का न्हीत | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क, का न्हील |
| | | 20 | 25 | 45 | 75 | | 30 | 45 | 40 | 60 |
| | | 30 | 50 | 80 | 100 | | 60 | 45 | 30 | 90 |
| | | 50 | 75 | 30 | 50 | | ιΟ | 90 | 50 | .75 |
| | | 30 | 50 | 60 | 75 | | | | | |
| | | | | | | 7 | 30 | | - | 70 |
| (| 3 <u>1</u> | 30 | _ | _ | 65 | | 25 | 35 | 30 | 50 |
| | | 20 | 65 | 60 | 40 | | 30 | 35 | 55 | 110 |
| | , | 20 | 65 | 120 | 80 | | 60 | 70 | 45 | 90 |
| | | 60 | 65 | 40 | 80 | | 45 | 70 | 40 | 60 |
| | | 30 | 35 | 70 | 130 | | | | | |
| | | 30 | 45 | 90 | 130 | 7분 | 30 | | _ | 75 |
| | | 45 | 60 | 40 | 65 | 1 | 20 | 30 | 45 | 75 |
| | | | | | 1 | | 20 | 75 | 90 | 60 |
| | $6\frac{3}{4}$ | 20 | 30 | 50 | 75 | | 30 | 75 | 90 | 90 |
| | _ | 20 | 30 | 60 | 90 | | 45 | 60 | 40 | 75 |
| | | 80 | 45 | 30 | 120 | | 30 | 40 | 50 | 60 |
| | | 25 | 45 | 80 | 100 | | 60 | 30 | 20 | 100 |
| | | | ٠, | - | 1 | I | 1 | | | |

| - | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| प्रति इंच क्ड़ियों की संस्या | मेंब्ल का व्हील | स्टब का व्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रू का व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टड का व्हील | पिनियन का व्हील | तींडिंग सक, का व्हील |
| 8 | 30 | _ | _ | 80 | | 20 | 85 | 60 | 40 |
| | 25 | 40 | 3) | 50 | | 40 | 85 | 60 | 80 |
| | 25 | 40 | 60 | 100 | | 40 | 85 | 90 | 120 |
| | 30 | 40 | 60 | 120 | | 20 | 40 | 0 | 85 |
| | 30 | 40 | 60 | 120 | | 35 | 70 | 60 | 85 |
| | 30 | 40 | 50 | 100 | | 25 | 50 | 60 | 85 |
| | 30 | 40 | 45 | 90 | _ | | | | |
| | 60 | 80 | 55 | 110 | 83/4 | 20 | 50 | 60 | 70 |
| | 1 | | | | | 40 | 70 | 60 | 100 |
| 81 | 30 | 45 | 60 | 110 | 1 | 40 | 35 | 30 | 100 |
| | 30 | 90 | 120 | 110 | | 40 | 100 | 90 | 105 |
| | 30 | 60 | 80 | 110 | 1 | 30 | 50 | 40 | 70 |
| | 30 | 60 | 40 | 55 | | 60 | 35 | 20 | 100 |
| | 60 | 55 | 30 | 90 | 1 _ | 100 | | | 00 |
| | 60 | 55 | 25 | 75 | 9 | 30 | - | - | 90 |
| 81/2 | 30 | - | _ | 85 | | 30 | 45 45 | 50 25 | 100 50 |

| - | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| प्रिस इंच चूडियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टब का न्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कृट्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टंड का व्हीता | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कू ज्हील |
| | 30 | 75 | 50 | 60 | | 20 | 40 | 30 | 50 |
| | 60 | 90 | 35 | 70 | | 20 | 40 | 45 | 75 |
| | 60 | 90 | 50 | 100 | | 20 | 75 | 90 | 80 |
| 0.3 | 20 | | | 0- | | 30 | 50 | 40 | 80 |
| $9\frac{1}{2}$ | 30 | - | | 95 | | 15 | 75 | 40 | 80 |
| | 20 | 90 | 45 | 30 | | 30 | 50 | 45 | 90 |
| | 40 | 95 | 90 | 120 | | | | | |
| ; | 60 | 90 | 50 | 100 | 10월 | 20 | | | 70 |
| | 60 | 95 | 40 | 80 | | 20 | 35 | 60 | 120 |
| 93 | 60 | 95 | 45 | 90 | | 20 | 35 | 50 | 100 |
| 78 | 30 | 60 | 40 | 65 | | 30 | 60 | 40 | 70 |
| | 30 | 90 | 60 | 6 5 | | 30 | 70 | 40 | 60 |
| | 30 | 90 | ! | 1 | | 40 | 70 | 50 | 100 |
| | 1 | 130 | 120 | 130 | | 60 | 70 | 25 | 75 |
| | 30 | • | 80 | 60 | | } | | | |
| | 30 | 120 | 80 | 65 | 11 | 30 | | | 110 |
| 10 | 30 | | | 100 | | 30 | 50 | 25 | 55 |
| ì | ł | l | l | 1 | | 1 : | | 1 | ! |

•

| प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मेंब्ल का व्हील | स्टब का न्हील | पिनियन का इहील | लीडिंग स्क्रूका व्हील | प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टड का वहील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रू का व्हीत |
|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|
| | 45 | 55 | 25 | 75 | | 30 | _ | _ | 120 |
| | 30 | 55 | 50 | 100 | | 20 | 40 | 30 | 60 |
| | 60 | 70 | 35 | 110 | | 30 | 100 | 50 | 60 |
| | 30 | 55 | 40 | 80 | | 30 | 90 | 45 | 60 |
| llį | 30 | 50 | 40 | 90 | | 30 | 50 | 25 | 60 |
| | 30 | 45 | 40 | 100 | 121 | 20 | 35 | 30 | 70 |
| | 30 | 75 | 80 | 120 | | 20 | 35 | 45 | 70 |
| | 30 | 90 | 80 | 100 | | 20 | 105 | 90 | 105 70 |
| | 60 | 100 | 20 | 45 | | 40 | 70 | 60 | 140 |
| $11\frac{1}{2}$ | 30 | _ | _ | 115 | | 60 | 70 | 30 | 105 |
| | 20 | 30 | 45 | 115 | | 30 | 35 | 40 | 140 |
| | 40 | 115 | 45 | 60 | | | | | |
| | 40 | 115 | 90 | 120 | 12½ | 30 | | | 125 |
| | 60 | 115 | 50 | 100 | | 20 | 50 | 45 | 75 |
| 12 | 20 | | | 80 | | 20 | 75 | 90 | 100 |
| -2 | 1 | 1 | | 00 | 1 | 30 | 50 | 40 | 100 |

| (898) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| 原籍。 安全 15 30 100 30 75 50 110 55 50 100 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 100 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 |
| 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| に に に に に に に に に に に に に に |
| 1 60 120 1 60 1100 1 1 20 120 1210 |
| $\begin{pmatrix} 30 & 75 \\ 130 & - & 130 \\ 150 & - & 130 \\ 150 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ 100 & - & 100 \\ $ |
| $13 \setminus \frac{30}{30} \setminus \frac{65}{60} \setminus \frac{25}{90} \setminus \frac{50}{60} \setminus \frac{30}{30} \setminus \frac{110}{110} \setminus \frac{100}{110} \setminus \frac{110}{110} \setminus 110$ |
| $\begin{pmatrix} 20 & 130 & 45 & 30 \\ 20 & 130 & 60 & 14 & 30 \\ 20 & 60 & 14 & 60 \\ 20 & 70 & 70 \\ 20 & 70 & 70 \end{pmatrix}$ |
| $\begin{pmatrix} 30 & 65 & 45 & 90 \\ 20 & 65 & 45 & 70 \end{pmatrix}$ |
| $\begin{pmatrix} 30 & 65 & 35 \\ 30 & 65 & 35 \end{pmatrix}$ |
| $13\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 30 & - & 40 & 90 \\ 30 & 60 & 40 & 120 \end{pmatrix} \begin{array}{c c} 30 & 120 \\ 30 & 40 & 95 \end{array}$ |
| $\begin{pmatrix} 30 & 90 & 80 & 120 & 14\frac{1}{2} & 30 & 60 & 60 & 95 \\ 75 & 80 & 120 & 14\frac{1}{2} & 30 & 90 & 60 & 75 \end{pmatrix}$ |
| $\begin{pmatrix} 20 & 70 & 30 & 30 & 30 & 90 \end{pmatrix}$ |
| $13\frac{3}{4}$ $\left(\frac{30}{30}\right)$ 90 $\left(\frac{40}{60}\right)$ $\frac{60}{1}$ |
| |

| | | | | | | | | | , |
|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| प्रति हंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्न का न्हीं त | स्टड का व्हीस | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कू का व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मैंह्ल का न्हील | स्टब मा व्हील | पिनियन का व्हील | नीडिंग स्कूका व्हीत |
| | 30 | 65 | 40 | 95 | | 20 | 40 | 45 | 120 |
| | 50 | 95 | 60 | 150 | | 20 | 80 | 90 | 120 |
| | 30 | 95 | 80 | 120 | | 25 | 100 | 45 | 60 |
| ,, | | | ! | | | 30 | 80 | 50 | 100 |
| 15 | 20 | | | 100 | | 45 | 60 | 25 | 100 |
| | 20 | 50 | 30 | 60 | | 30 | 50 | 25 | 80 |
| | 30 | 50 | 40 | 120 | | 30 | 50 | 40 | 130 |
| | 30 | 90 | 60 | 100 | | } | | | |
| | 45 | 50 | 20 | 90 | 164 | 20 | 50 | 30 | 65 |
| 153 | 30 | 70 | 40 | 90 | | 20 | 65 | 60 | 100 |
| 204 | 30 | 90 | 60 | 105 | | 20 | 65 | 75 | 125 |
| | 25 | 75 | 60 | 105 | 1 | 30 | 100 | 40 | 65 |
| | 20 | 45 | 60 | 140 | | 30 | 50 | 20 | 65 |
| | 45 | 105 | 40 | 90 | | | | , | |
| | 45 | 105 | 40 | 70 | $16\frac{1}{2}$ | 60 | 90 | 30 | 110 |
| | 70 | | 30 | | 1 | 50 | 75 | 30 | 110 |
| 16 | 20 | 40 | 30 | 80 | | 25 | 75 | 30 | 55 |
| | l | 1 | • | \$ | t | l | 1 | <u>'</u> | |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्र का व्हील | स्टब का व्हील | पिनियन का न्हील | लीडिंग स्क्रूका व्हील | प्रति ईच चूडियों की संख्या | भेंड्ल का व्हील | स्टब का व्हील | पिनियम का व्हील | लीडिंग स्कृका व्हीत |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | 30 | 55 | 30 | 90 | | 25 | 70 | 60 | 125 |
| | 25 | 55 | 60 | 150 | | 20 | 50 | 45 | 105 |
| | 60 | 110 | 30 | 90 | | 30 | 50 | 20 | 70 |
| | 20 | 40 | 30 | 85 | | 30 | 100 | 40 | 70 |
| | 20 | 45 | 60 | 80 | | 20 | 70 | 60 | 100 |
| 17 | 30 30 | 85 85 | 90 45 | 120 60 | 18 | 20 20 | <u>-</u> | _ 20 | 120 60 |
| | 30 | 85 | 50 | 100 | | 25 | 100 | 80 | 120 |
| | 30 | 50 | 25 | 85 | | 30 | 80 | 40 | 90 |
| 174 | 30 | 60 | 40 | 115 | | 30 | 120 | 60 | 90 |
| _ | 30 | 115 | 60 | 90 | 183 | 20 | 50 | 30 | 75 |
| | 30 | 115 | 80 | 120 | | 20 | 50 | 40 | 100 |
| | 30 | 90 | 60 | 115 | | 20 | 25 | 20 | 100 |
| | 30 | 115 | 70 | 105 | 1 | 20 | 75 | 60 | 100 |
| $17\frac{1}{2}$ | 20 | 50 | 30 | 70 | | 30 | 100 | 40 | 75 |

| प्रति इंच चृड़ियों की संख्या | मेंड्रल का व्हील | स्टंड का वहील | पिनियम का न्हींल | लीडिंग स्क्र ट्हील | प्रति इच चूड़ियों की सख्य | मेंड्ल का व्हील | स्टब का न्हीत | पिनियन का न्हील | नीडिंग सक का व्हील |
|------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 19 | 20 | 40 | 30 | 95 | | 40 | 100 | 50 | 130 |
| _ | 20 | 60 | 45 | 95 | | 30 | 130 | 60 | 90 |
| | 30 | 95 | 45 | 95 | | 30 | 130 | 50 | 75 |
| | 35 | 95 | 45 | 105 | 1 | | | 1 | |
| | 30 | 80 | 40 | 95 | 20 | 20 | 50 | 30 | 03 |
| | 30 | 90 | 45 | 95 | 1 | 25 | 50 | 30 | 100 |
| | | | } | } | } | 25 | 75 | 45 | 100 |
| $19\frac{1}{4}$ | 20 | 35 | 30 | 110 | } | 20 | 75 | 45 | 120 |
| | 20 | 70 | 60 | 110 | } | 30 | 80 | 40 | 100 |
| | 30 | 55 | 40 | 140 | ١. | 30 | 90 | 45 | 100 |
| | 20 | 105 | 90 | 110 | 001 | 20 | 45 | 30 | 90 |
| | 30 | 55 | 20 | 70 | 201 | 20 | 45 | 25 | 75 |
| | 30 | 110 | 40 | 70 | | 40 | 90 | 35 | 1(5 |
| 19½ | 20 | Q.E | 1 20 | 40 | | 40 | i | 20 | 60 |
| ~02 | | 65 | 20 | 40 | 1 | 30 | - 1 | 20 | 90 |
| | 20 | 65 | 40 | 80 | | | | | 1 |
| | 20 | 100 | 50 | 65 | 21 | 20 | 60 | 30 | 70 |
| | | | 1 | | 1 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | ' |

| (880) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| मुहियों की संख्या जहीव ता का जहीव हंच मृहियों की संख्या हंच मृहियों की संख्या प्राह्म का जहीव प्रियंग का जहीव नीहिया सके, ज्हीव |
| 唐 雷 雷 雷 唐 唐 |
| 当 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 |
| त इंच चूहियों की संख्या ह्वा का व्हील सित्यम का व्हील प्रति संच चृहियों की संख्या प्रति इंच चृहियों की संख्या प्रति इंच चृहियों की संख्या प्रति इंच चृहियों की संख्या १०० सिनियम का व्हील १०० सिनियम का व्हील |
| |
| 20 45 100 1 20 100 1 120 |
| 20 90 120 20 55 90 55 |
| $\frac{120}{20} 105 \frac{60}{20} \frac{30}{70} \frac{30}{30} \frac{30}{60} \frac{100}{100}$ |
| 30 25 75 22½ 20 75 45 30 |
| $\begin{pmatrix} 30 & 10 & 50 & 85 & 20 & 00 & 60 & 90 \end{pmatrix}$ |
| $21\frac{1}{4}$ $\begin{vmatrix} 20 \\ 85 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 45 \\ 75 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 75 \\ 30 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 50 \\ 20 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 20 \\ 40 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 100 \\ 100 \end{vmatrix}$ |
| $\begin{pmatrix} 20 & 85 & 60 & 100 \\ 20 & 85 & 40 & 85 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 30 & 90 \\ 5 & 30 & 70 \end{pmatrix}$ |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| $\begin{vmatrix} 25 \\ -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 50 \\ 145 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 20 \\ 30 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 30 \\ 40 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 40 \\ 140 \end{vmatrix}$ |
| $21\frac{3}{4}$ $\begin{pmatrix} 30 \\ 100 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 50 \\ 100 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 145 \\ 50 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 30 \\ 35 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 30 \\ 20 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 70 \\ 20 \end{pmatrix}$ |
| $\begin{pmatrix} 25 & 145 & 40 & 100 & 30 & 00 \\ 25 & 145 & 40 & 100 & 30 & 00 & 115 \end{pmatrix}$ |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 22 20 40 30 12 |
| |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टड का व्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कृच्हील | प्रति इंच चूड़ियों की सख्या | में ब्रुल का व्हील | स्टंड का व्हीत | पिनियन का व्हील | सीडिग स्क्रूका व्हील |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | 30 | 50 | 25 | 115 | 25 | 20 | 50 | 30 | 100 |
| | 30 | 40 | 40 | 115 | | 20 | 75 | 45 | 100 |
| | 30 | 80 | 40 | 115 | | 45 | 75 | 25 | 125 |
| | 30 | 90 | 45 | 115 | | 25 | 100 | 60 | 125 |
| | 30 | 70 | 35 | 115 | | 60 | 100 | 30 | 150 |
| 23 <u>3</u> | 20 40 20 50 30 20 30 20 25 30 | 50 95 75 95 95 40 80 80 60 | 30 45 30 40 30 40 30 40 | 95 100 95 125 100 120 120 60 100 120 | 26 27 | 20 20 20 20 30 20 30 20 30 20 30 | 40 65 65 120 120 60 70 90 60 75 | 30 30 45 90 60 30 35 35 40 25 | 130 80 120 130 130 90 90 105 120 90 |

| | 28 25 70 30 80 30 40 15 120 25 70 30 100 25 100 25 120 20 80 60 140 25 80 45 150 29 20 40 30 45 30 85 25 100 29 20 40 30 45 30 90 20 85 20 145 45 60 45 85 20 120 30 90 45 145 30 80 20 85 20 145 90 120 30 90 25 100 30 20 60 30 100 36 30 90 30 120 20 100 45 90 45 125 25 90 45 150 25 90 45 125 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टब का व्हीत | पिनियन का व्हील | लीखिंग स्क्रू का व्हील | प्रति ईच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टड का व्हींस | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्फ्रू का व्हील |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | 45 | 150 | 25 | 95 | | 20 | 80 | 30 | 120 |
| | 25 | 95 | 45 | 150 | | 30 | 120 | 20 | 150 |
| | 30 | 95 | 30 | 120 | | 30 | 80 | 20 | 115 |
| 40 | 20 30 30 45 | 100 100 60 120 | 30 25 15 20 | 80 80 100 100 | 60 | 15 20 20 | 100 100 100 150 100 | 20 30 30 45 25 | 60 90 120 120 150 |
| 48 | 20 | 80 | 25 | 100 | | | | - | |
| , | , | | | | | | er gennengen op mellem bedrept en begren begreven med betrette en | | |

टेबिल नं॰ ३

जिससे 3 चूड़ी के लीडिंग स्कृ से खराद पर चूड़ियां काटने के चेंज व्हील मालूम हो सकते हैं।

| के चेज व्हाल मालूम हा सकत है। | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------------|-----|---------------------|--|--|
| प्रति इंच च्ियों की संख्या | मेंह्न का व्हील | स्टब्स का व्हील | Che I | नीडिंग सकू का व्हाल | प्रति इंच चूड़ियों की सख्या | भूजम का उद्योग | <u> </u> | स्टंड का व्हांत | 10 | निहिंग स्कूमा व्हाण | | |
| | 00 | | | 20 | | 8 | 0 | 25 | 40 | 50 | | |
| | 80 100 | | | 25 | | 1 | 30 | 20 | 60 | 75 | | |
| 1 | 60 | 30 | 100 | 50 | 1 | 1 , | 80 | _ | _ | 30 | | |
| | 90 | 30 | 100 | 75 | * | • | 40 | 30 | 120 | 60 | | |
| | 80 | 30 | 75 | 50 | | - 1 | 40 | 30 | 70 | 35 | | |
| | 1 | 35 | 100 | 50 | 1 | | 40 | 30 | 100 | 50 | | |
| | 70 60 | 20 | 100 | 75 | 1 | 1 | 40 | 20 | 60 | 45 | | |
| | 1 00 | 120 | 1200 |) 1 | | | 80 | 25 | 50 | 60 | | |
| 1 | 80 | _ | . — | 25 | 1 | | | | _ | 35 | | |
| | 40 | 20 | 80 8 | | | 1광 | 80 | 90 | 80 | 70 | | |
| | 100 | 5(| i | - 1 | | | 40 | 20 | 1 | 4 . | | |
| | 100 | 7 | 1 | | - 1 | , | 60 | | 1 | 1 | | |
| | 90 |) 4 | 5 \ 80 |) 5 | 0 | | 80 | 30 | 1 | 1 | | |
| | 1 | | <u> </u> | <u> </u> | | | • | ······ | | | | |

| ~ | | | | | = : | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| प्रति इच चूडियों की संख्या | मेंडल का न्हील | स्टड का न्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्हू व्हील | प्रति इंच चृड़ियों की संख्या | में दुन का व्हीत | स्टड का ठ्रील | पिनियन का व्यील | विख्य सम् ज्यील |
| | 40 | 30 | 60 | 35 | | 40 | 30 | 90 | 75 |
| | 40 | 45 | 90 | 35 | | 60 | 45 | 120 | 100 |
| | 60 | 45 | 120 | 70 | | 80 | 60 | 120 | 100 |
| 2 | 80 | | | ۵0 | | 40 | 30 | 60 | 50 |
| _ | 90 | | _ | 45 | 2꽃 | 80 | _ | _ | 35 |
| | 40 | 50 | 100 | 80 | 124 | 40 | ; 25 | 50 | 55 |
| | 60 | 25 | 100 | 120 | 1 | 50 | 110 | 80 | 25 |
| | 50 | 30 | 120 | 100 | | 100 | 110 | 80 | 50 |
| | 30 | 25 | 100 | 60 | | 60 | 30 | 44 | 55 |
| 2 1 | 80 | _ | _ | 45 | | 40 | 45 | 90 | 55 |
| -4 | 40 | 60 | 80 | 30 | | | | 1 | 1 45 |
| | 60 | 60 | 80 | 45 | | 4 | 1- | , | 45 |
| | 60 | 75 | 100 | 90 | | 80 | 90 | 100 | 60 |
| | 60 | 25 | 100 | 90 | 1 | 50 | 20 | 1 | 75 |
| ~ 7 | 1 | | | | 1 | 50 | 35 | 1 | 75 |
| 22 | · 80 | - | - | 50 | ' | 40 | 30 | 80 | 60 |
| - | 1 | <u> </u> | 1 | | t | , | <u> </u> | t | 1 |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्य | मेंड्ल का व्हील | स्टब का न्हींत | मिनियन का व्हील | बीडिंग स्कूट्टील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेड्ल का उहील | स्टंड का न्हीता | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रें व्हील |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | 60 | 25 | 100 | 90 | | 40 | 30 | 60 | 75 |
| | 20 | | | 62 | | 40 | 35 | 70 | 75 |
| 34 | 80 | 20 | - | 65 | | 40 | 50 | 100 | 75 |
| | 40 | 30 | 60 | 65 | | 60 | 75 | 120 | 90 |
| | 40 | 65 | 90 | 45 | | | | | |
| | 90 | 45 | 80 | 130 | 4 | 60 | | | 60 |
| | 40 | 65 | 70 | 35 | | 90 | | | 90 |
| | 40 | 50 | 100 | 65 | | 30 | 20 | 40 | 60 |
| 31/2 | 80 | | | 70 | | 60 | 40 | 60 | 90 |
| - | 40 | | | 35 | | 40 | 30 | 60 | 80 |
| | 60 | 35 | 50 | 100 | | 40 | 50 | 100 | 80 |
| | 60 | 35 | 50 | 75 | | 20 | | | 25 |
| | 40 | 50 | 100 | 70 | 44 | 80 | | | 85 |
| | 40 | 45 | 90 | 70 | | 60 | 75 | 100 | 85 |
| | | | | | | 40 | 85 | 120 | 60 |
| 3꽃~ | 80 | _ | - | 75 | | 40 | 45 | 90 | 85 |
| | 40 | 25 | 50 | 75 | | 40 | 35 | 70 | 85 |
| 1 | | ! | | | | | | | |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंह्ल का व्हील, | स्टड का व्हील् | पिनियन का व्हील | लीडिग स्कूका व्हील | प्रति इंच ृज्जियों की संख्या | में ह्ल का ज्हील | स्टंड का न्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रू का व्हील |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 41/2 | 40 | _ | _ | 45 | | 70 | 50- | 60 | 105 |
| | 80 | _ | —. | 90 | | 40 | 35 | 70 | 100 |
| | 50 | 25 | 40 | 90 | | 40 | 45 | 90 | 100 |
| | 60 | 30 | 40 | 90 | | | | | |
| | 40 | 25 | 50 | 90 | 54 | 80 | _ | _ | 105 |
| | 50 | 50 | 80 | 90 | | 20 | 30 | 120 | 105 |
| | | - | | | | 40 | 105 | 120 | 160 |
| 434 | 80 | | - | 95 | | 40 | 45 | 60 | 70 |
| | 50 | 25 | 40 | 95 | | 40 | 50 | 30 | 35 |
| | 50 | 95 | 120 | 75 | | 40 | 55 | 70 | 105 |
| | 40 | 35 | 70 | 95 | | | | 1: - | |
| | 40- | 45 | 90 | 95 | 51/2 | 80 | — | _ | 110 |
| | 50 | 95 | 80 | 50 | | 80 | 70 | 35 | 55 |
| 5 | 40 | | | | | 40 | 45 | 90 | 110 |
| J | 60 | _ | _ | 50 | l | 4 0 | 30 | 60 | 110 |
| | 60 | 25 | 20 | 75 | | 4 0 | 50 | 100 | 110 |
| i | | رنے | 30 | 90 | | 40 | 35 | 70 | 110 |
| | ~_' | | | | | | | | |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंदल का व्हील | स्टब का व्हील | पिनियन का व्हील | | लीडिंग स्कूका व्हेलि | प्रति इच चूड़ियों की संख्या | में हुल का व्हील | | स्टब का व्हील | पिनियन का व्हील | नीडिंग स्कू का व्हीत |
|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-----|---------------|-----------------|----------------------|
| $5\frac{3}{4}$ | 80 | | | - 1 | 15 | | 80 | | 75 | 60 | 100 |
| 4 | 40 | 45 | 90 | - 1 | 15 | | 40 | | 50 | 80 | 100 |
| | 40 | 30 | 6 | | 15 | | 40 | | 35 | 70 | 125 |
| | 40 | 60 | 12 | - 1 | 15 | | | | | | QE. |
| | 40 | 50 | 10 | - 1 | 15 | 62 | 40 | - 1 | | | 65 |
| | - | | | | | | 60 | - 1 | · | | 130 |
| 6 | 60 | | - | - | 90 | | 80 |) | 60 | 30 | 65 |
| | 30 | | - | | 45 | | 80 |) | 65 | 45 | 90 |
| | 20 | 40 | 8 | 0 | 60 | | 4 |) | 35 | 70 | 130 |
| | 20 | 40 | 12 | 20 | 90 | | 4 | 0 | 45 | 90 | 130 |
| | 20 | 40 | 1 | 50 | 35 | 61 | | | | | 105 |
| | 30 | 1 | 1 | 50 | 35 | 64 | 1 | 0 | | | 135 |
| | 35 | 1 | - 1 | 50 | 35 | | | 0 | 45 | 80 | 1 |
| | | | | | | | - 1 | ſ0 | 90 | 80 | 1 |
| 6 | 1 80 |) - | - | | 125 | | | 60 | 90 | 1 | 1 |
| - 1 | 30 |) 2 | 5 | 40 | 75 | | 1 | 30 | 45 | 1 | - 1 |
| | 60 | į | 0 | 4 0 | 75 | | 1 | 40 | 35 | 70 | 135 |
| | | | - | | 1 | 1 | 1 | |] | | |

| प्रति ईच चूड़ियों की संख्या | मेड्ल का ज्हीत | स्टंड का व्हील | मिनियन का व्हांस | लीडिंग स्कू ब्होल | प्रति इंच चूड़ियों की संल्या | मिड्ल का न्हील | स्टिड का न्यील | पिनियन का ऋति | |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 7 | 40 | _ | _ | 70 | | 60 | 90 | 75 | 100 |
| İ | 60 ; | _ | _ ! | 105 | | 20 | 50 | 100 | 80 |
| | 45 | 90 | 80 | 70 | | 20 | 45 | 90 | 80 |
| | 50 | 70 | | 100 | 87 | 40 | 45 | 30 | 55 |
| | 40 | 60 , | 1 | 105 | ļ | 40 | 45 | f | 110 |
| | 30 | 50 | 100 | 105 | | 20 | 55 | 60 | 45 |
| | | | , | 75 | | 80 | 90 | 60 | 110 |
| 75 | 40 | _ | 80 | ŧ | | 50 | 75 | 40 | 55 |
| | 45 | 90 | | 75 | 01 | 1 | | | |
| | 30 | 45 | 40 | 50 | 82 | 40 | - | - | 85 |
| | 20 | 50 | 100 | 75 | | 30 | 45 | 60 | 85 |
| | 20 | 45 | 90 | 75 | | 30 | 85 | 120 | 90 |
| | 60 | 90 | 80 | 100 | | 30 | 85 | 100 | 75 |
| | | 1 | | | | 20 | 50 | 100 | 85 |
| 8 | į. | - | - | 80 | 1 | 20 | 45 | 90 | 85 |
| | 50 | , | - | 100 | 1 | , \ ,, | | 90 | m= |
| | 30 | 45 | 75 | 100 |) 8 | 40 | 35 | 30 | 75 |
| | <u> </u> | | | | | | 1 | | |

| प्रति ध्न मृहियों की संख्या | में ष्ट्रल का व्हील | स्टंड का म्हील | पिनियन का व्हीत | लीडिंग स्कृच्हील | प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मेष्डल का व्हील | स्टंड का न्हींता | पिनियम का व्हील | नीहिंग स्मू का व्हीत |
|-----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | 30 | 70 | .80 | 75 | | 70 | 65 | 40 | 105 |
| | 40 | 70 | 80 | 100 | | 30 | 45 | 40 | 65 |
| | 20 | 35 | 40 | 100 | | 40 | 120 | 80 | 65 |
| 9 | 40 30 | 60 | 80 | 90 90 | 10 | 30 30 | 60 | 40 | 70 50 |
| | 30 | 60 | 40 | 45 | | 30 | 60 | 80 | 100 |
| | 60 20 | 120 50 | 100 | 45 90 | | 20 20 | 45 35 | 90 70 | 100 |
| 92 | 40 | _ | _ | 95 | 10월 | 40 | | | 105 |
| | 30 | 60 | 80 | 95 | | 40 | 70 | 50 | 75 |
| | 35 | 70 | 80 | 95 | | 20 | 50 | 100 | 105 |
| | 45 | 90 | 80 | 95 | | 20 | 35 | 70 | 105 |
| | 20 | 50 | 100 | 95 | | 20 | 45 | 90 | 105 |
| 934 | 60 60 | 45 65 | 20 40 | 65 90 | 11 | 40 20 | | | 110 55 |

| स्ड मा न्हीता | पिनियन का व्हील | लीडन स्कृषा ञ्लेष |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 45 | 50 | 100 |
| 90 | 25 | 50 |
| 60 | 5 0 | 100 |
| 110 | 55 | 60 |
| 70 | 20 | , 35 |
| 35 | 30 | 105 |
| 70 | 60 | 105 |
| 105 | 80 | , 70 |
| 50 | 40 | 75 |
| 75 | 80 | 100 |
| 75 | 60 | 50 |
| 50 | 30 | 75 |
| 100 ¦ | 60 | 75 |
| 90 | 80 | 85 |
| 105 | 80 | 85 |
| | 45 90 60 110 70 35 70 105 50 100 90 | 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का ठहील | स्टब का व्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कूका व्हील | प्रप्ति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का न्हील | म्टब का ठहील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रूका ब्हील |
|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| | 40 | 120 | 80 | 85 | | 40 | 75 | 60 | 110 |
| | 60 | 45 | 20 | 85 | | 20 | 55 | 80 | 100 |
| | 40 | 85 | 30 | 45 | | 40 | 55 | 30 | 75 |
| 13 | 20 | | | 65 | 14 | 30 | | | 100 |
| | 30 | 60 | 80 | 130 | | 20 | _ | _ | 70 |
| | 25 | 50 | 40 | 65 | | 20 | 25 | 55 | 110 |
| | 80 | 130 | 50 | 100 | | 40 | 70 | 50 | 100 |
| | 30 | 65 | 50 | 75 | İ | 40 | 70 | 60 | 120 |
| 13½ | 30 | 90 | 40 | 75 | | 40 | 60 | 30 | 70 |
| | 25 | 75 | 80 | 90 | 141 | 20 | 30 | 40 | 95 |
| | 20 | 45 | 80 | 120 | | 20 | 95 | 60 | 45 |
| | 20 | 75 | 50 | 45 | | 40 | 95 | 50 | 75 |
| | 40 | 90 | 80 | 120 | | 40 | 95 | 60 | 90 |
| | 20 | 55 | 40 | 50 | | 40 | 95 | 80 | 120 |
| 133 | 20 | 55 | 60 | 75 | 15 | 20 | - | | 75 |

| पित ईच चूड़ियों की संख्य | मेंह्ल का व्हील | स्टब का व्हीता | पिनियन का व्हील | निहिंग सक उद्दील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हीस | स्टड का ज्हीत | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कू न्हील |
|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| | 60 | 90 | 40 | 100 | | 20 | 100 | 80 | 65 |
| | 30 | 90 | 60 | 75 | | 30 | 65 | 40 | 75 |
| | 40 | 100 | 50 | 75 | | 40 | 100 | 80 | 130 |
| 153 | 20 20 20 | 35 90 90 | 40 80 120 | 90 70 105 | 16½ | 30 25 35 | 90 55 55 | 40 40 40 | 55 75 105 |
| | 40 | 45 | 20 | 105 | | 60 | 90 | 40 | 110 |
| 16 | 25 30 30 25 | - 60 60 | - 50 30 | 100 120 100 50 | 17 | 20 30 35 30 | 70 85 60 | - 40 60 40 | 85 85 105 85 |
| | 20 | 90 | 45 | 80 | | 40 | 85 | 50 | 100 |
| 1 | 20 | 70 | 35 | 80 | | 40 | 85 | 45 | 80 |
| 161 | 40 20 | 50 65 | 20 60 | 65 75 | 174 | 40 40 | 90 115 | 60 50 | 115 75 |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेह्ल का व्हीत | स्टिड का व्हील | पिनियन का व्हील | बीडिंग स्कृका व्हील | प्रित इच चूड़ियों की संख्या | मेंह्ल का व्हील | स्टब का व्हील | पिनियन का व्हील | लीडिग स्म्रू मा व्हील |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | 20 | 45 | 6 0 | 115 | | 20 | 100 | 80 | 75 |
| | 40 | 105 | 70 | 115 | | 20 | 75 | 20 | 25 |
| - | 40 | 30 | 20 | 115 | | 40 | 50 | 40 | 150 |
| 17½ | 20 | 50 | 40 | 70 | | 40 | 75 | 60 | 150 |
| 112 | 20 | 50 | 60 | 105 | 19 | 20 | | | 95 |
| | 30 | 75 | 60 | 105 | | 40 | 90 | 45 | 95 |
| | 20 | 100 | 80 | 70 | | 25 | 100 | 80 | 95 |
| | 40 | 50 | 30 | 105 | | 25 | 95 | 40 | 50 |
| 18 | 20 | | | 90 | | 40 | 0 | 30 | 95 |
| | 30 | 60 | 40 | 90 | 191 | 20 | 70 | 80 | 110 |
| | 30 | 90 | 80 | 120 | | 20 | 70 | 40 | 55 |
| | 25 | 45 | 40 | 100 | | 20 | 5 5 | 60 | 105 |
| | 20 | 100 | 50 | 45 | | 40 | 105 | 60 | 110 |
| | 20 | 70 | 35 | 45 | | 40 | 110 | 80 | 140 |
| 183 | 20 | 50 | 40 | 75 | 19½ | 20 | 60 | 40 | 65 |

| प्रति इच चूड़ियों की सल्या | मेंड्ल का व्हील | स्टंड का ज्हील | पिनियन का क्ठील | लीखिग सक्र का व्हरील | प्रति इच चूडियों की संख्या | में जून का व्हील | स्टड का व्हील | पिनियम का व्हील | लीडिंग स्क्रू का व्होल |
|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| | 20 | 65 | 60 | 90 | | 20 | 70 | 40 | 60 |
| 1 | 20 | 120 | 80 | 65 | | 30 | 105 | 60 | 90 |
| | 40 | 75 | 25 | 65 | | 20 | 70 | 60 | 90 |
| | 20 | 65 | 70 | 105 | | 40 | 90 | 30 | 70 |
| 20 | 20 | | | 100 | 21 I | 20 | 50 | 40 | 85 |
| | 25 | 50 | 40 | 100 | | 20 | 85 | 60 | 75 |
| | 25 | 50 | 30 | 75 | | 40 | 85 | 40 | 100 |
| | 40 | 120 | 60 | 100 | | 40 | 85 | 30 | 75 |
| | 40 | 90 | 45 | 100 | | 20 | 100 | 80 | 85 |
| 201 | 20 | 45 | 40 | 90 | 22 | 20 | | | 110 |
| | 20 | 90 | 80 | 100 | | 30 | 55 | 40 | 120 |
| | 40 | 90 | 60 | 135 | | 20 | 100 | 50 | 55 |
| | 40 | 135 | 50 | 75 | | 20 | 90 | 45 | 55 |
| | 40 | 45 | 20 | 90 | | 20 | 70 | 35 | 55 |
| 21 | 20 | _ | | 105 | 22½ | 30 | 75 | 40 | 90 |

| प्रति इंच चूड़ियों कीं, संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टब का व्हील | मिनियन का व्हील | बीडिंग सक्र का व्हील | प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मैह्त का व्हीस | स्टंड का न्हीता | पिनियन का व्हील | सीडिंग स्क्रूका व्हीस |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | 20 | 4 5 | 30 | 75 | | 20 | 95 | 80 | 100 |
| | 20 | 45 | 40 | 100 | | 20 | 95 | 40 | 50 |
| | 20 | 90 | 80 | 100 | | 20 | 95 | 60 | 75 |
| | 40 | 50 | 20 | 90 | • | 20 | 7 5 | 60 | 95 |
| $22\tfrac{3}{4}$ | 20 | 65 | 40 | 70 | 24 | 20 | | | 120 |
| | 20 | 65 | 60 | 105 | | 25 | 50 | 20 | 60 |
| | 30 | 105 | 40 | 65 | [| 25 | 75 | 30 | 60 |
| | 40 | 105 | 30 | 130 | 1 | 20 | 60 | 55 | 110 |
| | 40 | 65 | 20 | 70 | | 40 | 120 | 45 | 90 |
| 23 | 20 | _ | _ | 115 | 25 | 20 | 50 | 40 | 100 |
| | 30 | 115 | 60 | 90 | | 20 | 50 | 30 | 75 |
| | 30 | 115 | 70 | 105 | 1 | 20 | 75 | 60 | 100 |
| | 40 | 115 | 60 | 120 | 1 | 30 | 75 | 60 | 105 |
| | 40 | 115 | 60 | 100 | | 40 | 75 | 30 | 100 |
| 233 | 30 | 75 | 40 | 95 | 26 | 30 | 65 | 40 | 120 |

| प्रति इंच चूड़ियों की सक्या | में दूल का व्हील | स्टड का न्दील | पिनियन का व्हीता | नीडिंग स्क्र का ज्यून | प्रति र्य न्रिवियों ही संख्या | मैंजून का ठ्यान | स्टउ का न्येष | पिनियन का ब्हील | लीडिंग स्कू का व्हील |
|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | 20 | 65 | 40 | 80 | | 20 | 90 | 90 | 145 |
| | 20 | 65 | 35 | 70 | | 30 | 145 | 60 | 90 |
| | 20 | 65 | 30 | 60 | | 45 | 90 | 40 | 145 |
| | 30 | 130 | 80 | 120 | | 30 | 90 | 60 | 145 |
| 27 | 20 | 60 | 40 | 90 | 30 | 20 | | | 150 |
| | 30 | 90 | 40 | 90 | | 20 | 60 | 40 | 100 |
| | 20 | 90 | 80 | 120 | | 30 | 90 | 40 | 100 |
| i | 20 | 90 | 70 | 105 | | 30 | 100 | 40 | 105 |
| | 40 | 75 | 25 | 90 | | 40 | 50 | 25 | 150 |
| 28 | 20 | 70 | 40 | 80 | 32 | 25 | 80 | 40 | 100 |
| | 30 | 80 | 40 | 105 | · | 20 | 90 | 45 | 80 |
| | 30 | 105 | 60 | 120 | | 30 | 80 | 40 | 120 |
| | 20 | 70 | 60 | 120 | } | 20 | 80 | 60 | 120 |
| | 40 | 105 | 45 | 120 | ! | 20 | 80 | 30 | 60 |
| 29 | 20 | _ | | 145 | 34 | 4 0 | 85 | 30 | 120 |

| | | | , | •• | | | | | - |
|-------------------------------|------------------|--------------|-----|-----|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| प्रति एच निह्नेंगों की रोख्या | मेंद्रन का व्हाब | ۶ <u>۱</u> | - | 10 | प्रति इंच चूड़ियां का संख्या | मेंड्रन का न्हीन | स्टंड का ग्हील | पिनियन का व्हीस | लीहिंग सक्ति का वहील |
| | | 00 | 85 | 85 | | 20 | 80 | 30 | 75 |
| 1 | 1 | 20 | 30 | 85 | | 20 | 75 | 45 | 120 |
| | 40 1 60 | 85 | i i | 20 | | 20 | 50 | 30 | 120 |
| | 40 | 85 | - 1 | 100 | | 20 | 100 | 30 | 60 |
| | | 1 | | 100 | ,, | 20 | 80 | 40 | 120 |
| 36 | 40 | 90 | 1 | 120 | 48 | 20 | 80 | 20 | 60 |
| | 40 | 90 | 30 | 60 | | 20 | 75 | 25 | 80 |
| | 20 | 90 100 | 25 | 90 | ļ | 25 | | t | 75 |
| | 40 25 | 90 | 30 | 75 | | 20 | | | 120 |
| | 20 | 1 | 50 | | | 20 | i |) 40 | 120 |
| 38 | 40 | 95 | 25 | 100 | | | | 90 | 60 |
| | 20 | 95 | 30 | 60 | 60 | • | 1 | | 400 |
| | 40 | 100 | 25 | 60 | , | 20 | 1 | | |
| | 30 | 75 | 25 | 95 | | 20 | - 1 | 1 | 1 |
| | 25 | 95 | 30 | 75 | | 2 | 0 12 | U at | ' |
| 40 | 20 | 80 | 40 | 100 |) | | | | |

्र_{३६}) टेबिल न० ४

जिससे 3 चूड़ी के लीडिंग स्क्रू से खराद पर चूड़ियां काटने

| 45 4 | वज व्ह | ाल मा | लूम ह | । सकत | ह। | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टड का न्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कूका व्हील | प्रति इंच चू द्यों की सख्य। | मेंड्ल का व्हाता | स्टब का व्हील | पिनियम का व्हील | लीटिंग स्कूका व्हील |
| एक में एक हैं। " हैं ते के ही | 20 25 40 25 30 35 30 60 | 80 50 60 70 80 80 | 30 40 45 50 | 80 100 60 80 90 100 80 | 3.7 16 | 45 45 45 20 25 30 25 25 | 60 60 80 — — 40 45 | 40 35 60 — — 80 90 | 80 70 90 40 50 60 100 |
| चूड़ी 18″ | | ου | 45 | 90 | | 25 | 35 | 70 | 100 |

पिच से आशय एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी तक फासला है यथा यदि एक इंच में एक चूड़ी काटनी है तो उसकी पिच एक इंच होगी टेबिल नं० 4, 5 व 6 से जिस आकर की भी एक चूड़ी काटनी हो उसके लिए गरारियां माल्म हो सकती हैं।

| Televania in la | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंह्न का ग्हील | स्टब का म्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कूका व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | में ह्ल का ञ्हील | स्टंड का व्हीता | पिनियन का व्हीत | सीडिंग स्म, का व्हीत |
| <u>5</u> 16 | 25 | _ | | 40 | | 35 | 50 | 100 | 80 |
| | 50 | _ | | 80 | | 35 | 55 | 110 | 80 |
| | 90 | 45 | 25 | 80 | | 35 | 60 | 120 | 80 |
| | 50 | 40 | 45 | 90 | | 35 | 30 | 60 | 80 |
| | 75 | 60, | 50 | 100 | 1 | | | | |
| | 70 | 35 | 25 | 80 | 효 | 50 | _ | _ | 50 |
| | | | | | | 100 | - | _ | 100 |
| 3 | 60 | } | | 80 | | 80 | 40 | 35 | 70 |
| | 45 | _ | _ | 60 | | 90 | 45 | 40 | 80 |
| | 75 | - | _ | 100 | | 35 | 40 | 80 | 70 |
| | 90 | 45 | 30 | 80 | | | | | , |
| | 100 | 50 | 30 | 80 | 16 16 | 45 | | _ | 40 |
| | 110 | 55 | 30 | 80 | | 90 | | _ | 80 |
| | 30 | 50 | 100 | 80 | | 100 | 50 | 45 | 80 |
| _ | | | | | | 45 | 60 | 120 | 80 |
| 7 16 | 70 | | - | 80 | | 45 | 35 | 70 | 80 |
| | 90 | 45 | 35 | 80 | ı | 90 | 40 | 50 | 100 |
| | | | | | , | <u>, </u> | | | <u> </u> |

| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | प्रति ईच चूड़ियों की संख्य | मेंड्ल का व्हील | स्टिंड का व्हीत | पिनियन का न्हील | नीडिंग स्कूटहील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | भेंड्ल का ञ्झील | स्टड का न्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कू न्हील |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | <u>5</u> | 50 | | _ | 40 | | 90 | 45 | 60 | 80 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | 100 | _ | | 80 | | 60 | 50 | 100 | 80 |
| 50 80 90 45 16 65 — — 40 110 55 25 40 65 50 100 80 11 55 — — 40 100 80 65 50 55 50 100 80 65 80 90 45 55 45 90 80 35 — — 20 55 35 70 80 100 50 70 80 30 40 120 80 100 50 70 80 110 40 30 60 70 50 100 80 | | 90 | 45 | 25 | 40 | | 60 | 80 | 110 | 55 |
| 110 55 25 40 65 50 100 80 116 55 25 40 100 80 65 60 120 80 116 55 50 100 80 65 80 90 45 55 50 100 80 65 80 90 45 55 45 90 80 35 — 20 55 35 70 80 100 50 70 80 110 40 30 60 70 50 100 80 70 45 00 80 | | 25 | 40 | 90 | 45 | 13 | gg . | | | 40 |
| 110 55 25 40 65 60 120 80 11 55 — — 40 100 80 65 50 55 50 100 80 65 80 90 45 55 45 90 80 35 — 20 55 35 70 80 70 — 40 30 40 120 80 100 50 70 80 110 40 30 60 70 50 100 80 70 45 00 80 | | 50 | 80 | 90 | 45 | 16 | | =0 | 100 | i |
| 11 55 — — 40 100 80 65 50 55 50 100 80 65 80 90 45 55 45 90 80 35 — — 20 55 35 70 80 70 — — 40 30 40 120 80 100 50 70 80 110 40 30 60 70 50 100 80 70 45 00 80 | | 110 | 55 | 25 | 40 | | | 1 | 1 | l |
| 55 50 100 80 55 45 90 80 55 35 70 80 30 40 120 80 110 40 30 60 65 80 90 45 70 40 100 50 70 80 70 50 100 80 70 45 00 80 | | | | | <u> </u> | | i | ļ. | ł | • |
| 55 45 90 80 55 35 70 80 30 40 120 80 110 40 30 60 35 — — 20 40 50 70 50 70 50 100 80 70 50 100 80 70 45 00 80 | $\frac{11}{6}$ | 55 | — | | 40 | | 1 | i | i | į. |
| 55 35 70 80 70 40 30 40 120 80 100 50 70 80 110 40 30 60 70 50 100 80 70 50 100 80 70 45 00 80 | | 55 | 50 | 100 | 80 | | 65 | 80 | 90 | 45 |
| 55 35 70 80 70 40 30 40 120 80 100 50 70 80 110 40 30 60 70 50 100 80 70 45 00 80 | | 55 | 45 | 90 | 80 | | 35 | | _ | 20 |
| 30 40 120 80 100 50 70 80 110 40 30 60 70 50 100 80 70 45 00 80 | | 1 | 35 | 70 | 80 | | 1 | | _ | 1 |
| 110 40 30 60 70 50 100 80 70 45 90 80 | | 30 | 40 | 120 | 80 | | • | 50 | 70 | ţ |
| 70 45 00 00 | | 110 | 40 | 30 | 60 | | • | l | l . | ŀ |
| 2 1 00 | 2 | 00 | | | | | 70 | 45 | 90 | 80 |
| 40 - 40 70 30 60 90 | 4 | i | _ | - | i : | | | | Į. | |
| 50 00 | : | | | | 1 1 | _ | | | | |
| $\begin{vmatrix} 30 & 45 & 90 & 40 & \frac{15}{16} & 75 & & & 40 \end{vmatrix}$ | | 30 | 45 | 90 | 40 | 1 <u>5</u> 16 | 75 | | | 40 |

| प्रति इंच चूबियों की संख्या | मेंड्ल का व्हींस | स्टड का व्हीब | पिनियन का व्हील | नीहिंग सक्तू का व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंह्ल का व्हील | स्ट का म्हीत | पिनियन का व्हील | नीडिंग स्कू का व्हील |
|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|
| | 100 | 50 | 75 | 80 | | 110 | 55 | 45 | 40 |
| | 25 | 30 | 90 | 40 | 14 | 50 | | | 20 |
| | 25 | 20 | 60 | 40 | | 100 | _ | | 40 |
| | 120 | 80 | 75 | 60 | | 50 | 60 | 120 | 40 |
| 1 | 40 | | _ | 20 | | 50 | 45 | 90 | 40 |
| T | 50 | | · | 25 | | 25 | 20 | 80 | 40 |
| | 30 | 25 | 100 | 60 | | 90 | 45 | 50 | 40 |
| | 30 | 20 | 80 | 60 | 13 | 55 | | | 20 |
| | 60 | 25 | 100 | 120 | ľ | 100 | 50 | 55 | 40 |
| | 120 | 50 | 75 | 90 | | 55 | 45 | 90 | 40 |
| | | | | | | 55 | 35 | 70 | 40 |
| 1룡 | 90 | , | | 40 | | 110 | 30 | 60 | 80 |
| | 45 | 50 | 100 | 40 | | 55 | 40 | 120 | 60 |
| | 45 | 60 | 120 | 40 | | | | | |
| | 120 | 1 40 | 45 | 60 | 11/2 | 60 | - | - | 20 |
| | 45 | 40 | 130 | 65 | | 120 | - | - | 40 |
| | 1 | 4 | ì | ì | } | 1 | } | 1 | , |

| -E | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------|-----|---------------|------------------------------|
| प्रति इच चृडिगों की संख्या | मेंडल का व्हील | ड का व्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्र व्हीत | । ईच चृड़ियों की संख्या | हा व्हीस | | पिनियम हर जीन | सिंहम स्क _ृ न्हीत |
| ** | 一样 | ति | 臣 | 16 | 꽖 | मेडल इ | (P | 15 | 重 |
| 1 | 150 | 50 | 60 | 40 | 18 | 75 | | | 20 |
| | 60 | 45 | 90 | 40 | | 120 | 40 | 75 | , |
| | 60 | 35 | 70 | 40 | | 50 | 30 | | 40 |
| | 60 | 75 | 150 | 40 | | 120 | 60 | 75 | 40 |
| 15 | 65 | | | 00 | | 25 | 30 | 90 | 20 |
| | 130 | | - | 20 | | 60 | 30 | 75 | 40 |
| | 100 | 50 | 65 | 40 | 2 | | | | |
| | 65 | 45 | 90 | 40 | ~ | 80 | _ | — | 20 |
| | 60 | 30 | 65 | 10 | | 100 | 1 | - | 25 |
| | 65 | 70 | 140 | 40 | | 90 | 45 | 40 | 20 |
| | | 10 | 140 | 20 | | 80 | 40 | 50 | 25 |
| 13 | 70 | | | 20 | | 70 | 35 | 60 | 30 |
| | 120 | 60 | 70 | 40 | | 70 | 60 | 120 | 35 |
| | 70 | 60 | 120 | 40 | 21/4 | 90 | | | 20 |
| | 70 | 50 | 160 | 40 | _ | 80 | 40 | 45 | 20 |
| | 70 | 45 | 90 | 40 | | 90 | | 120 | 60 |
| | | | | | | | [| | |

| प्रति इंच चूड़ियों.की संख्या | मेंड्ल का न्हील | स्टंड का न्हींता | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रू का व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टब का व्हील | पिनियन का व्हील | त्तीडिग स्क्रू का व्हील |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| | 90 | 40 | 100 | 50 | | 60 | 40 | 80 | 20 |
| | 45 | 20 | 70 | 35 | 1 | 70 | 35 | 60 | 20 |
| | 10 | | | | | 90 | 30 | 40 | 20 |
| $2\frac{1}{2}$ | 100 | | | 20 | | 90 | 30 | 80 | 40 |
| | 50 | 20 | 120 | 160 | | 75 | 25 | 80 | 40 |
| | 50 | 20 | 90 | 45 | | | | | 00 |
| | 80 | 40 | 50 | 20 | 31/4 | 130 | | | 20 |
| | 120 | 60 | 75 | 30 | 1 | 80 | 40 | 65 | 20 |
| | 75 | 30 | 50 | 25 | | 90 | 45 | 65 | 20 |
| $2\frac{3}{4}$ | 110 | 1_ | | 20 | | 70 | 35 | 65 | 20 |
| <i>4</i> ₹ | 80 | 40 | 55 | - 1 | | 65 | 40 | 80 | 20 |
| | 100 | 1 . | 1 | 1 | - 1 | 65 | 35 | 70 | 20 |
| | 70 | 1 | 1 | i | . 1 | | | | 20 |
| | 1 | 1 | 1 | - 1 | 1 42 | 1 1 | | 100 | 1 |
| | 120 | ١ | - 1 | - 1 | 1 | 140 | i | I | 40 |
| | 60 | , 30 | , 56 | | ~ | 100 | 1 | | 40 |
| 3 | 3 120 |) - | | - 2 | 0 | 90 | 45 | 70 | 20 |

| प्रति हंच चूड़ियों की संख्या | मेंद्रत का व्हीत | स्टंड का ठहील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कू का व्हील | प्रति इंच चूहियों भी संख्या | मेंड्ल का ग्हील | स्टह का व्हील | पिनियन का न्हील | लींडिंग सहू का व्हील |
|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | 10 | 20 | 100 | 50 | | 100 | 50 | 85 | 20 |
| | 100 | 25 | 35 | 20 | | 70 | 35 | 85 | 20 |
| 33 | 150 | | | 90 | | 90 | 45 | 85 | 20 |
| 34 | 80 | 40 | 75 | 20 | | 100 | 25 | 85 | 40 |
| | 60 | 30 | 75 | 20 | | 70 | 20 | 85 | 35 |
| | 70 | 35 | 75 | 20 | 11 | | | 45 | 20 |
| | I . | | 105 | 1 | 41/8 | 100 | 25 | • | 1 |
| | 100 | 40 | 1 | 35 | 1 | 80 | 40 | 90 | 20 |
| | 90 | 45 | 75 | 20 | 1 | 100 | 50 | 90 | 20 |
| 4 | 60 | 30 | 80 | 20 | l | 60 | 30 | 90 | 20 |
| | 100 | 50 | 80 | 20 | l | 90 | 50 | 100 | 20 |
| | 70 | 35 | 80 | 20 | | | 90 | 80 | 40 |
| | 100 | 25 | 40 | 20 | 43/ | 90 | 20 | 95 | 20 |
| | 120 | 60 | 80 | 20 | | 80 | 40 | 95 | ļ |
| | 80 | 30 | 60 | 20 | | 100 | 50 | 1 | 20 |
| سد ر | | | | | | 120 | 20 | 95 | 60 |
| 44 | ; 80 | 40 | 85 | 20 | | 90 | 45 | 95 | 20 |
| - | <u> </u> | l . | <u> </u> | | 1 | 1 | 1 | i . | · |

| प्रति ईच चूड़ियों की संख्य | मेंड्ल का व्हील | स्टंड का न्हील | पिनियन का ठ्दील | सीडिंग कि ठहील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हीत | स्टंड का न्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कू व्हील |
|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | 95 | 60 | 120 | 20 | | 100 | 50 | 110 | 20 |
| | 95 | 45 | 90 | 20 | | 100 | 25 | 55 | 20 |
| - | 00 | A =- | 100 | 90 | | 90 | 45 | 110 | 20 |
| 5 | 90 | 45 | 100 | 20 | | 110 | 40 | 80 | 20 |
| | 100 | 40 | 80 | 20 | | 55 | 20 | 80 | 20 |
| | 100 | 25 | 50 | 20 | | | | | |
| 1 | 50 | 40 | 80 | 30 | $5\frac{3}{4}$ | 80 | 40 | 115 | 20 |
| | 80 | 20 | 100 | 40 | 1 | 50 | 15 | 115 | 20 |
| | 100 | 45 | 90 | 20 | | 100 | 50 | 115 | 20 |
| 5 <u>‡</u> | 120 | 20 | ?5 | 20 | | 100 115 | 50 | 100 | 20 |
| | 120 | 20 | 70 | 40 | | 115 | 30 | 60 | 20 |
| | 35 | 20 | 120 | 20 | | | | | 00 |
| | 70 | 30 | 90 | 20 | 6 | 120 | 30 | 60 | 20 |
| | 120 | 40 | 70 | 20 | | 90 | 30 | 80 | 20 |
| | 60 | 20 | 70 | 20 | | 60 | 20 | 80 | 20 |
| | 1 | - | .5 | -0 | | 100 | 50 | 120 | 20 |
| $5\frac{1}{2}$ | 80 | 40 | 110 | 20 | | 60 | 30 | 120 | 20 |

| | | | | | | | · | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| प्रति इंच चूड़िय़ें की संख्या | मेंद्रत का व्हील | स्टंड का व्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रू का व्हील | प्रति हैच चूडियों की संख्या | मेंह्ल का व्हील | स्टंड का व्हील | पिनियन का व्हील | नीडिंग रक्र का व्हील |
| | 60 | 20 | 120 | 30 | | 140 | 30 | 1 120 | 35 |
| -7 | 70 | 30 | 120 | 20 | | 120 | 30 | 140 | 35 |
| | 120 | 30 | 70 | 20 | 9 | 90 | 30 | 120 | 20 |
| | 105 | 45 | 120 | 20 | | 75 | 25 | 120 | 20 |
| | 140 | 60 | 120 | 20 | | 120 | 25 | 75 | 20 |
| 8 | 80 | 30 | 120 | 20 | | 160 | 20 | 120 | 20 |
| | 100 | 30 | 120 | 25 | | | F | , | |
| | | 1 | 1 | t | | | , | ! ! | 1 |
| | | | | | | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 1 | , ; |
| | | | | | | | | , | |
| | | | j | | | | i t | 1 | 1 |

े (१४२) टेबिल नं॰ ५

जिससे 3 चूड़ी के लीडिंग स्कू से खराद पर चूड़ियां काटने

| कच | क चंज व्हील मालूम हो सकते हैं। | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|--|--|
| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हीस | स्ड का व्हील | पिनियन का व्हील | नीडिंग स्कूका व्हीन | प्रति इंच चूड़ियों की सख्या | मैड्ल का व्हीस | स्टड का व्हील | पितियन का व्हील | लीहिंग स्कूका व्हील | | |
| 18 | 30 | _ | | 80 | | 120 | 60 | 30 | 80 | | |
| | 30 | 100 | 50 | 40 | g | | 40 | | c0 | | |
| | 30 | 90 | 45 | 40 | 16 16 | 75 | 40 | 30 | 60 | | |
| | 55 | 80 | 60 | 110 | | 50 | 40 | 45 | 60 | | |
| | 30 | 40 | 35 | 70 | | 75 | 40 | 50 | 100 | | |
| *9 | 12 | | { | NO. | | 75 | 40 | 35 | 70 | | |
| 18 | 45 90 | 90 | 50 | 80 100 | я | 90 | | | 80 | | |
| | 45 | 80 | 35 | 70 | 3 5 | 45 | 50 | 100 | 80 | | |
| | 45 | 100 | 50 | 40 | 1 | 45 | 35 | 70 | 80 | | |
| | 1 40 | 100 | 30 | 70 | | 45 | 30 | 60 | 80 | | |
| 1 | 30 | - | - | 40 | | | } | 1, | | | |
| | 45 | _ | | 60 | 16 | 70 | 100 | 50 | 40 | | |
| | 45 | 90 | 45 | 30 | | 70 | 90 | 45 | 40 | | |
| | 45 | 100 | 50 | 30 | | 70 | 40 | 45 | 90 | | |
| | 1 | 1 | 1 | · | | [| | 1 | | | |

| प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टड का न्हील | पिनियन का व्हील | लीडिग स्मू का व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टंड का न्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कूका व्हील |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| | 35 | 50 | 100 | 80 | | 45 | 35 | 70 | 40 |
| | j | | | | | 45 | 50 | 100 | 40 |
| ī | 60 | _ | - | 40 | | 45 | 30 | 60 | 40 |
| | 90 | | | 60 | 13 | C.E | 100 | 50 | 20 |
| | 45 | 50 | 100 | 60 | 1 ~ " | 65 | 1 | } | ŀ |
| | 45 | 35 | 70 | 60 | | 65 | 40 | 120 | 80 |
| | 110 | 55 | 50 | 80 | | 65 | 90 | 45 | 20 |
| n | n e | 50 | 00 | 22 | | 130 | 30 | 45 | 80 |
| 1 B | 75 | | 90 | 80 | 78 | 105 | | | 40 |
| ; | 25 | 20 | 75 | 50 | 8 | 105 | 50 | 100 | 80 |
| , | 75 | 50 | 25 | 20 | | | ł | Į | 80 |
| | 90 | 60 | 80 | 80 | | 105 | 45 | 90 | 1 |
| 11 | 45 | 40 | 120 | 80 | | 105 | 35 | 70 | 80 |
| 7.6 | 55 | 20 | 60 | | 15 16 | 75 | 30 | 90 | 80 |
| | 55 | 30 | 1 | 80 | • | 45 | 20 | 100 | 80 |
| | رں | υU | 90 | 80 | | 45 | 20 | 50 | 40 |
| 34 | 90 | _ | - | 4 0 | | 50 | 20 | 45 | 40 |

| · | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मैड्ल का न्हील | स्टड का न्हीस | पिनियम का व्हील | नीडिंग स्कू व्हील | प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्ड का व्हीत | पिनियन का व्हीस | लिडिंग स्कृ व्हील |
| 1 | 60 | | _ | 20 | 11/2 | 90 | | | 40 |
| | 45 | 25 | 100 | 60 | | 90 | 50 | 100 | 40 |
| | 45 | 20 | 80 | 60 | | 90 | 35 | 70 | 40 |
| | 90 | 25 | 100 | 120 | | 90 | 60 | 120 | 40 |
| 11/8 | 135 | | | 40 | 15 | 65 | 30 | 90 | 40 |
| | 45 | 20 | 60 | 40 | | 65 | 20 | 60 | 40 |
| | 45 | 25 | 75 | 40 | | 15 | 25 | 75 | 40 |
| | 105 | 80 | 90 | 35 | | 75 | 25 | 65 | 40 |
| 11 | 75 | | | 20 | 13 | 105 | | _ | 20 |
| | 75 | 60 | 120 | 40 | | 70 | 30 | 90 | 40 |
| | 75 | 50 | 100 | 40 | | 70 | 25 | 75 | 40 |
| | 75 | 45 | 90 | 40 | | 70 | 20 | 60 | 40 |
| 138 | 55 | 45 | 135 | 40 | 17 | 90 | 3 0 | 75 | 40 |
| | 55 | 30 | 90 | 40 | | 75 | 3 0 | 90 | 40 |
| | 55 | 20 | 60 | 40 | | 60 | 20 | 75 | 40 |
| _ | 1 | } | 1 |] | <u> </u> | <u> </u> | | - 1 | - |

| प्रति इंच चूड़िगों की संख्या | में ह्ल का व्हील | स्टड का व्हील | पिनियन का व्हील | सीडिंग स्कृता व्हील | प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मेहिल का व्हील | स्टंड का व्हील | पिनियम का व्हील | लीडिंग स्कूका व्हील |
|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| | 105 | 35 | 75 | 40 | | 90 | 30 | 55 | 20 |
| 2 | 120 | | | 20 | | 75 | 25 | 55 | 20 |
| | 120 | 40 | 50 | 25 | | 55 | 20 | 75 | 20 |
| | 50 | i | 120 | 40 | 3 | 90 | 40 | 80 | 20 |
| | 60 | I | 120 | . 40 | | 90 | 50 | 100 | 20 |
| $2\frac{1}{4}$ | | 40 | ; ; | <u> </u> | | 90 | 35 | 70 | 20 |
| 44 | 120 | 40 | 45 | 40 | | 70 | 35 | 90 | 20 |
| | 45 | 30 20 | 90 | 20 | 3 1 | 100 | 40 | 05 | 60 |
| | 45 45 | 20 | 75 | 20 | | 120 | 40 | 65 | 20 |
| | 40 | 20 | 75 | 25 | ł | 105 | 35 | 65 | 20 |
| $2\frac{1}{2}$ | 150 | _ | - | 20 | | 90 | 30 | 65 | 20 |
| | 50 | 20 | 120 | 40 | | 75 | 25 | 65 | 20 |
| | 50 | 20 | 90 | 30 | $3\frac{1}{2}$ | 90 | 30 | 70 | 20 |
| | 120 | 40 | 75 | 30 | | 120 | 40 | 70 | 20 |
| 234 | 120 | 40 | 55 | 20 | | 75 70 | 25 20 | 70 90 | 20 30 |

| <u>" </u> | मेंड्रल का व्हील | स्टंड का न्हींख | पित्तियन का व्हील ————— | लीडिंग स्क्रू टहील | प्रति इच चूड़ियों की सख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टड का न्हील | पिनियन का ज्हील | बीडिंग सक्तूका व्हील |
|------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 31 | 120 | 40 | 75 | 20 | | 120 | 40 | 85 | 20 |
| • | 90 | 30 | 75 | 20 | | 85 | 20 | 120 | 40 |
| | 75 | 25 | 75 | 20 | ١., | | | | |
| | 60 | 25 | 75 | 20 | 418 | 90 | 30 | 90 | 20 |
| | 90 | 30 | 80 | 20 | | 120 | 40 | 90 | 20 |
| | 120 | 40 | 80 | 20 | | 75 | 25 | 90 | 20 |
| | 75 | 25 | 80 | 20 | | 60 | 20 | 90 | _ 20 |
| 4 | 60 | 20 | 80 | 20 | 48 | 90 | 30 | 95 | 20 |
| · | 75 | 50 | 30 | 60 | | 120 | .40 | 95 | 20 |
| | 50 | 25 | 30 | 80 | | 75 | 25 | 95 | 20 |
| | 105 | 70 | 30 | 60 | | 95 | 20 | 120 | 40 |
| | 40 | 20 | 45 | 20 | 5 | 90 | 30 | | 1 |
| 41 | 30 |) | . _ | . 40 | | 120 | 40 | • | 20 |
| 46 | 90 | - 1 | 88 | 5 20 |) | 120 | 40 | - 1 | 1 - |
| | 78 | - 1 | - | 5 20 | | 78 | i | 100 | 20 |
| | | | 1 | 1 | | <u> </u> | | | 1 |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मैंब्ल का व्हील | स्टब का न्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कृट्हील | प्रति ईच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टंड का ट्रील | पिनियन का व्हील | सिडिंग स्कून्हील |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| $5\frac{1}{4}$ | 90 | 30 | 105 | 20 | | 75 | 25 | 120 | 20 |
| | 120 | 40 | 105 | 20 | | 105 | 35 | 120 | 20 |
| | 75 | 25 | 105 | 20 | 7 | | 00 | 140 | 20 |
| ł | 105 | 20 | 120 | 40 | ' | 90 | 30 | 140 | 20 |
| 1 | 00 | 20 | 770 | | | 120 | 40 | 140 | 20 |
| $5\frac{1}{2}$ | 90 | 30 | 110 | 20 | | 75 | 25 | 140 | 20 |
| | 120 | 40 | 110 | 20 | | 60 | 20 | 140 | 20 |
| | 75 | 25 | 110 | 20 | 8 | 120 | 30 | 150 | or. |
| | 60 | 20 | 110 | 20 | | 120 | | 150 | 25 |
| $5\frac{3}{4}$ | 90 | 30 | 115 | 20 | | () | 35 | 140 | 20 |
| υ <u>∓</u> | 20 | 40 | 115 | 1 | | 140 | 20 | 120 | 35 |
| | 75 | 35 | 1 | 20 | | 120 | 25 | 150 | 30 |
| | ł | 1 | 115 | 20 | 9 | 135 | 30 | 120 | 20 |
| | 60 | 20 | 115 | 20 | | 120 | 20 | 135 | 30 |
| 6 | 90 | 30 | 120 | 20 | | 150 | 25 | 135 | 30 |
| | 60 | 20 | 120 | 20 | | 135 | 25 | 150 | 30 |
| | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | |] | 4 | <u> </u> | | | | |
| | | | | | | | | | |

् १४४) टेबिल न० ६

जिससे 4 चूड़ी के लीडिंग स्कू से खराद पर चूड़ियां काटने के चेंज व्हील मालम हो सकते हैं।

| | क पण व्हाल भालुम हा सकत हूं। | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|--|--|
| प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मेंब्ल का न्हील | स्टड का न्हील | पित्तियम का व्हील | लीडिया स्कूका व्हील | प्रति हंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टड का व्हीत | पिनियन का व्हील | नीडिंग स्मृका व्हीत | | |
| 18 | 40 | |] | 80 | <u>5</u> 16 | 50 | | | 40 | | |
| | 50 | | | 1 | 10 | | 45 | 50 | } | | |
| | : | | 200 | 100 | | 90 | 45 | 50 | 80 | | |
| | 50 | 80 | 20 | 25 | | 70 | 35 | 50 | 80 | | |
| | 50 | 20 | 30 | 25 | | 60 | 30 | 50 | 80 | | |
| | | | { | 1 | | | | | | | |
| 3 | 60 | - | | 80 | <u>3</u> 8 | 60 | | | 40 | | |
| 16 | 120 | 80 | 50 | 100 | | 45 | | | 30 | | |
| | 120 | 80 | 45 | 90 | | 90 | 45 | 60 | 80 | | |
| | 35 | 80 | 120 | 70 | | 70 | 35 | 60 | 80 | | |
| | | _ | | | | | | | | | |
| 14 | 40 | | | 40 | 2 16 | 70 | | | 40 | | |
| 4 | 50 | _ | | 50 | | 90 | 45 | 70 | 80 | | |
| | 50 | 40 | 80 | 100 | | 70 | 35 | 70 | 80 | | |
| | 50 | 45 | 90 | 100 | | 60 | 30 | 70 | 80 | | |
| | | 70 | 70 | -00 | | 00 | ου | יטי | 80 | | |
| ا بربیبیت | · · | | l | | | • | · | | | | |

| | | | | | | | | · | |
|----------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| पिति इच चूड़ियों की संस्या | में हूल का ग्हील | स्टंड का व्हील | पिनियन का व्हील | सीडिंग स्कृ मा व्हीस | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मैह्त का व्हीत | स्टिड का न्हीता | पितियम का व्हील | नीडिंग स्कूका व्हील |
| Į. | 80 | | | 40 | | 60 | 25 | 75 | 80 |
| | 100 | _ | _ | 50 | 93 <u>;4</u> | 120 | | | 40 |
| | 90 | 45 | 80 | 80 | 4 | 60 | 45 | 90 | 40 |
| | 20 | 25 | 100 | 40 | | 60 | 35 | 70 | 40 |
| 1 <u>9</u> 16 | 90 | | _ | 40 | | 60 | 50 | 100 | 40 |
| 16 | 70 | 35 | 90 | 80 | _ | | 00 | 200 | 10 |
| | 60 | 30 | 90 | 80 | 18 | 130 | | | 40 |
| | 100 | 50 | 90 | 80 | | 130 | 60 | 120 | 80 |
| | 100 | 00 | | 00 | | 65 | 60 | 120 | 40 |
| 8 | 100 | | | 40 | | 65 | 50 | 100 | 40 |
| | 50 | | | 20 | _ | | | | |
| | 90 | 45 | 25 | 40 | 7 8 | 140 | | | 40 |
| | 70 | 35 | 25 | 40 | | 70 | 60 | 120 | 40 |
| 11 | 110 | | | 40 | | 70 | 50 | 100 | 40 |
| 1 <u>1</u> 16 | 110 | 40 | 190 | 40 | | 70 | 45 | 100 | 40 |
| • | 60 | 40 | 120 | 80 | 1.5 | 3- | | | |
| ٠ | 60 | 30 | 90 | 80 | 1 <u>5</u> | 75 | | _ | 20 |
| - | | 1 | ! | } | <u> </u> | | | 1 | |

| प्रति इच चूड़ियों की संख्या | F 1 | किटियान का उड़ी व | मिनिया मा मिनिया मिनिया | लाडिया सम्म का ज्यारा | प्रति इंच चूड़ियां का सल्या | मेहन का न्हींस | | स्टंड का ग्रहाल | मिनियन का व्हाल | लीहिंग सक, का व्हांच | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| | 75 75 75 80 80 80 80 90 90 90 | 30 30 1 | 60 00 - 120 100 90 - 120 100 90 - 120 90 | 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 |) 1 | 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 | } | 130 | 40 40 20 20 | |

| पित इनो भी संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टंड का न्हीं व | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कृ व्हील | प्रति पिच ध्वों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टड का न्हील | पिनियम का व्हील | लीडिंग स्कू व्हील |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | 70 | 30 | 60 | 20 | | 120 | 20 | 100 | 60 |
| $1\frac{7}{8}$ | 150 | | | 20 | | 100 | 45 | 90 | 20 |
| -8 | 75 | 50 | 100 | 20 | 2 3 | 110 | 50 | 100 | 20 |
| | 75 | 45 | 90 | 20 | 24 | 110 | 40 | 80 | 20 |
| | 75 | 30 | 60 | 20 | | 110 | 45 | 90 | 20 |
| | | 5 0 | 7.00 | | | 110 | 60 | 120 | 20 |
| 2 | 80 | 50 | 100 | 20 | | | | | |
| | 80 | 60 | 120 | 20 | 3 | 120 | 40 | 80 | 20 |
| | 80 | 45 | 90 | 20 | | 120 | 50 | 100 | 20 |
| | 80 | 30 | 60 | 20 | | 90 | 45 | 120 | 20 |
| 21 | 90 | :0 | 60 | 20 | | 70 | 20 | 120 | 35 |
| | 9 0 | 50 | 100 | 20 | 27 | 120 | 50 | 100 | 20 |
| | 70 | 35 | 90 | 20 | 34 | 130 | | 1 | ł |
| | | | | | | 65 | 25 | 100 | 20 |
| $2\frac{1}{2}$ | 100 | 30 | 60 | 20 | | 65 | 30 | 120 | 20 |
| | 100 | 60 | 120 | 20 | | 65 | 20 | 30 | 20 |
| | | } | | 1 | | 1 | | 1 | |

| Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|------|---------------------|-------------|-----------------|-----|------------------|--------|
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | dis | 1 12 | 돧 | | लीडिंग स्कूका व्हील | चूड़ियों की | मेंड्ल का व्हील | ł | पिनियन का व्हीता | स्किला |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $3\frac{1}{2}$ | 1 | 25 | 100 | 20 | | 1 | | 100 | 20 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | 70 | 30 | 120 | 20 | ١., | | | 00 | |
| 3\frac{3}{4}\$ 80 25 100 20 80 20 90 20 80 35 130 20 90 35 130 20 80 20 130 35 4\frac{3}{4} 80 20 95 20 4 90 30 120 20 120 25 95 20 90 25 100 20 95 25 100 20 90 35 130 20 5 100 20 80 20 90 20 80 20 100 30 120 20 100 30 120 20 100 30 120 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 20 130 35 | | 70 | 20 | 80 | i | 42 | i | 1 | 1 | 1 |
| 33/4 80 25 100 20 90 35 130 20 80 35 130 20 43/4 80 20 95 20 4 90 30 120 20 95 25 100 20 90 25 100 20 95 25 100 20 90 35 130 20 5 100 20 80 20 90 20 80 20 100 30 120 20 90 20 80 20 100 35 130 20 41/4 100 30 120 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 20 130 35 | | 70 | 35 | 130 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 90 30 120 20 43/4 80 20 95 20 4 90 30 120 20 120 20 120 20 95 25 100 20 90 25 100 20 120 30 95 20 90 35 130 20 5 100 20 80 20 90 20 80 20 100 30 120 20 41/4 100 30 120 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 20 130 35 | 33 | ٥٨ | 2- | 7.00 | | | ŀ | 1 | 1 | 1 |
| 4 90 30 120 20 43/4 80 20 95 20 4 90 30 120 20 95 25 100 20 90 25 100 20 120 30 95 20 90 35 130 20 5 100 20 80 20 90 20 80 20 100 30 120 20 41/4 100 30 120 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 20 130 35 100 30 120 20 100 20 130 35 | J4 | 1 | J | 1 |] | | 90 | 35 | 130 | 20 |
| 4 90 30 120 20 100 25 95 20 90 25 100 20 120 30 95 20 100 20 90 20 80 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 35 130 35 | | | | | i | | | 200 | 05 | 200 |
| 4 90 30 120 20 95 25 100 20 90 25 100 20 120 30 95 20 90 35 130 20 5 100 20 80 20 90 20 80 20 100 30 120 20 41/4 100 30 120 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 20 130 35 | | 1 | | Į | 35 | 434 | ı | i | 1 | 1 |
| 4 90 30 120 20 120 30 95 20 90 25 100 20 5 100 20 80 20 90 20 80 20 100 30 120 20 41/4 100 30 120 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 20 130 35 | | 80 | 30 | 120 | 20 | | ı | _ | ı | J |
| 90 25 100 20 120 30 95 20 190 35 130 20 5 100 20 80 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 35 130 20 100 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 130 35 | 4 | 90 | 30 | 120 | 20 | | ł | i | Į. | |
| 90 35 130 20 5 100 20 80 20 90 20 80 20 100 30 120 20 100 35 130 20 100 20 130 20 100 35 130 20 100 20 130 35 | | 1 1 | | 1 | ļ | | 120 | 30 | 95 | 20 |
| 90 20 80 20 100 30 120 20 100 35 130 20 100 35 130 35 130 20 100 20 130 35 | | 4 | | 1 . | | | 100 | 90 | 80 | ഹ |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | 1 1 | | | | U | | - | i i | |
| 100 35 130 20 100 20 130 35 | | | | | 20 | | i I | | i I | |
| 100 90 90 90 | 41 | 100 | 30 | 120 | 20 | | | | 1 1 | |
| 100 20 80 20 54 105 25 100 20 | • | 100 | | 130 | 20 | | TCO | 20 | 130 | 35 |
| | | 100 | 20 | 80 | 20 | 54 | 105 | 25 | 100 | 20 |
| | | ı î | ************ | | | į | | - 1 | | |

(१५६)

| | (| (170 | | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| प्रति हंच चूड़ियों की संख्या मेंड्ल का व्हील | हरड का व्हाल पिनियम का व्हील | लीडिंग सक्र का न्हील | प्रति इंच चृड़ियों की संख्या | मेंह्त का व्हील | स्टंड का न्हींत | मिनियन का व्हीता | निहिंग सक, का व्हांत |
| 105 | 30 120 80 35 130 120 8 130 120 8 25 130 15 20 35 1 25 20 35 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 25 20 20 20 20 20 20 20 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 | 7 | 100 140 120 100 80 120 120 120 121 121 | 15 20 20 20 16 0 16 0 2 | 80 80 120 5 120 | 20 20 20 15 |
| | | | | | | | |

टेबिल नं० ७

इस देविल से २ चूड़ी के लीडिंग स्कू वाली खराद पर चूड़ियां काटने के चेंज व्हील्ज माल्म हो सकते हैं जबकि पैनियन व्हील १४ दन्दानों का ही रहे।

| प्रति इंच चूड़ियों की सेख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टब का न्हीता | पिनियन का व्हील | लीडिंग सक्र ब्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेड्ल का व्हील | स्टड का न्हींस | पिनियन का व्हील | सीडिंग स्कूका व्हील |
|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 40 | - | _ | 20 | 21/2 | 80 | _ | _ | 90 |
| 14 | 80 | | _ | 50 | $2\frac{1}{2}$ | 40 | | | 50 |
| 11/2 | 80 | | _ | 60 | 23/4 | 40 | | - | 55 |
| $1\frac{3}{4}$ | 80 | _ | | 70 | 3 | 50 | _ | _ | 75 |
| 2 | 80 | | _ | 80 | 31/4 | 40 | | | 65 |

नोट-टेबिल नं० 7, 8 व े से उन खरादों के चेंज व्हील्ज ज्ञात हो सकते हैं जिनके साथ पिनियन व्हील 15 दन्दाने का होता है क्योंकि ऐसी खरादें भी होती हैं जिनकी और गरारियां वदल जाती हैं परन्तु पिनियन व्हील 15 दन्दाने की ही होता है।

| - | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------|
| िकी संख्या | | | Į. | ĮĘ. | 事 一 | | | | ाल इहील |
| प्रति इंच चृष्ट्रियों की | ता ञ्हील | स्टंड का ज्हीत | पिनियम का इद्दील | लीडिंग स्क न्हील | प्रति ह्यं चित्रभे क्षे | Hera m. m. | म्युक्तात्व सम्बद्धाः | रद ३ का व्हास | त्राप्यस् भाटहास सीडियस्क्रिका हहीस |
| मित्र इंच | मेंड्रल का | स्टंड क | पिनियः | नीडिंग | ति इंच | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | The second | os mi | ोडिया ह |
| | i | 1 | <u> </u> | 1 .0 | 1 6 | 1 " | , н | 4 | 31" |
| 3½ | 40 | - | | 70 | | 30 | 30 | 15 | . 45 |
| 33 | 40 | | | 75 | 7 | 20 | | ¦ — | 70 |
| 4 | 40 | - | | 80 | | 20 | 30 | 15 | 35 |
| 41 | | | | | 8 | 20 | - | · — | 60 |
| 41 | 40 | | | 85 | | 20 | 30 | 15 | 40 |
| 412 | 40 | | | 90 | 9 | 40 | 30 | : 15 | 90 |
| 43 | 40 | | | 95 | | 60 | 45 | 15 | 90 |
| 5 | 40 | | | | 10 | 30 | 25 | 15 | 90 |
| U | 40 | _ | _ | 100 | | 30 | 50 | 15 | 45 |
| | 40 | 30 | 15 | 50 | | 40 | | | |
| 5 <u>1</u> | 40 | _ | | 110 | 11 | 40 | 30 | 5 | 110 |
| -2 1 | 40 | 20 | 7 | 110 | | 40 | 50 | 15 | 55 |
| | ₩U | 30 | 15 | 55 | 12 | 50 | en | 1.5 | : سوسو |
| 6 | 30 | | | 90 | 14 | | 60 | 15 | 75 |
| | | | | 30 | | 25 | 30 | 15 | 75 |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टब का न्हील | पिनियन का व्हील | सीडिंग स्कूका व्हीस | प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का व्हील | स्टंड का न्हील | पिनियम का व्हील | लीडिंग स्क्रू का व्हील |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 13 | 40 | 60 | 15 | 95 | 20 | 30 | 45 | 15 | 100 |
| | 20 | 30 | <u>,</u> 15 | 60 | | 30 | 90 | 15 | 50 |
| 14 | 30 | 35 | 15 | 90 | 21 | 20 | 45 | 15 | 70, |
| | 30 | 70 | 15 | 45 | | 40 | 90 | 15 | 70 |
| 15 | 40 | 45 | 15 | 100 | 22 | 30 | 45 | 15 | 110 |
| | 20 | 45 | 15 | 50 | | 60 | 90 | 15 | 110 |
| 16 | 30 | 45 | 15 | 80 | 24 | 20 | 45 | 15 | 80 |
| | :0 | 90 | 15 | 40 | | 40 | 90 | 15 | 80 |
| 17 | 30 | 45 | 15 | 85 | 25 | 20 | 50 | 15 | 75 |
| | 30 | 90 | 15 | 40 | | 40 | 100 | 15 | 75 |
| 18 | 40 | 60 | 15 | 90 | 26 | 30 | 65 | 15 | 90 |
| | 20 | 30 | 15 | 90 | | 60 | 130 | 15 | 90 |
| 19 | 40 | 60 | 15 | 95 | 28 | 30 | 70 | 15 | 90 |
| | 20 | 30 | 15 | 95 | | 30 | 90 | 15 | 70 |

| | | | | | | | , | | - |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का ठहाँच | स्टब का ग्हील | पिनियन का ब्हील | लीडिंग स्किल्मा नहील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंह्ल का व्हील | स्टंड का व्हील | पिनियन का व्हीत | नीडिंग स्कू का ज्हील |
| 20 | 30 | 75 | 15 | 90 | 44 | 30 | 110 | 15 | 90 |
| 7. | 30 | 90 | 15 | 75 | | 20 | 55 | 15 | 120 |
| 32 | 30 20 | 80 80 | 15 15 | 90 60 | 48 | 20 20 | 80 90 | 15 15 | 90 80 |
| 33 | 20 | 55 | 15 | 90 | 50 | 20 | 100 | 15 | 75 |
| | 20 | 90 | 15 | 55 | | 20 | 75 | 15 | 100 |
| 34 | 30 30 | 90 85 | 15 15 | 85 90 | 54 | 20 30 | 90 | 15 15 | 90 90 |
| | 1 | ł | | | | 1 | | | |
| 36 | 20 | 60 | 15 | 90 | 57 | 20 | 90 | 15 | 95 |
| 1 | 20 | 90 | 15 | 60 | | 20 | 95 | 15 | 90 |
| 38 | 30 | 90 | 15 | 95 | 60 | 20 | 100 | 15 | 90 |
| | 30 | 95 | 15 | 90 | j | 20 | 90 | 15 | 100 |
| 4 0 | 30 | 100 | 15 | 90 | 66 | 20 | 110 | 15 | 90 |
| | 20 | 50 | 15 | 120 | | 20 | 90 | 15 | 110 |

| | | | | | | | | | ······································ |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|
| प्रति इच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का न्हील | स्टंड का व्हील | पिनियन का व्हील | तीडिंग स्क्रू का व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मैंह्ल का ञ्हील | स्टंड का व्हीत | मिनियन का व्हील | लीडिंग स्क्रू का व्हीत |
| 70 | 20 | 140 | 15 | 75 | 88 | 20 | 120 | 15 | 110 |
| | 20 | 75 | 15 | 140 | | 20 | 110 | 15 | 120 |
| 76 | 20 | 120 | 15 | 95 | 96 | 20 | 120 | 15 | 120 |
| | 20 | 95 | 15 | 120 | 100 | 20 | 150 | 15 | 100 |
| 80 | 20 | 120 | 15 | 100 | | 20 | 100 | 15 | 150 |
| | 20 | 100 | 15 | 120 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Ì | | | | | |
| | | | | ĺ | | | | | • |
| 1 | | 1 | | 1 | . 1 | į | Ì | { | |

(१६४) टेबिलं न० प्र

जिससे 4 चूड़ी के लीडिंग स्क्रू से खराद पर चूड़ियां काटने

| के चेज व्हील मालूम हो सकते हैं। | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|----------|------|-----------------|---------------------|--|--|
| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेड्ल का व्हील | स्टंड का व्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कूका व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की सख्या | सख्या | | पिनियन का व्हील | लीहिंग स्क का व्हील | | |
| 1 | 60 | _ | _ | 20 | 312 | 60 | _ | 15 | 70 | | |
| 14 | 120 | _ | | 50 | 3꽃 | 60 | _ | 15 | 75 | | |
| 1 1 2 | 120 | _ | 15 | 60 | 4 | 60 | | 15 | 80 | | |
| 134 | 120 | _ | 15 | 70 | 44 | 60 | _ | 15 | 85 | | |
| 2 | 60 | _ | 15 | 50 | $4\frac{1}{2}$ | 60 | - | 15 | 90 | | |
| $2\frac{1}{4}$ | 60 | | 15 | 50 | 434 | 60 | _ | 15 | 95 | | |
| $2\frac{3}{4}$ | 60 | - | 15 | 50 | 5 | 60 | . 20 | 15 | 100 | | |
| 3 | 60 | _ | 15 | 60 | | 60 | 30 | 15 | 1100 | | |
| 314 | 60 | - | 15 | 65 | 54 | 60 | 30 | 15 | 55 | | |
| · | <u> </u> | <u> </u> | 1 | 1 | <u> </u> | <u> </u> | 1 | | <u> </u> | | |

| (१६६) |
|--------------|
| |
| - |

| प्रति इच चूडियों की संख्या | मेंड्ल का न्हील | स्टड का ज्यील | पिनियन का इंटील | नीडिंग स्कृ ब्होल | प्रति इंच चूड़ियों की संक्या | भेंडून का न्हील | स्ट का व्हीत | पिनियन का ब्हील | ज़िडिंग स्कू न्हील |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 19 | 20 | 20 | 15 | 95 | | 45 | 90 | 15 | 65 |
| | 30 | 30 | 15 | 95 | 28 | 45 | 70 | 15 | 90 |
| 20 | 45 | 90 | 15 | 50 | | 45 | 90 | 15 | 70 |
| | 30 | 60 | 15 | 50 | 00 | | | 15 | |
| 01 | 20 | | 35 | -0 | 30 | 45 | 75 | • • | 00 |
| 21 | 30 | 45 | 15 | 70 | | 30 - | 75 | 15 | 60 |
| | 60 | 90 | 15 | 70 | | | ! | | |
| 22 | 20 | 00 | 1 = | *** | 32 | 45 | 80 | 15 | 90 |
| 22 | 20 | 20 | 15 | 110 | | 30 | 80 | 15 | 60 |
| | 30 | 30 | 15 | 110 | 33 | 30 | 55 | 15 | 90 |
| 24 | 30 | 45 | 15 | 80 | | 1 | | ı | 1 |
| | 60 | 90 | 15 | 80 | | 20 | 55 | 15 | 60 |
| | ** | | 10 | | 34 | 45 | 90 | 15 | 85 |
| 25 | 30 | 50 | 15 | 75 | | 30 | 60 | 15 | 85 |
| | 60 | 100 | 15 | 75 | | ł | | | ! ! |
| | 1.5 | 0.5 | | | 36 | 30 | 60 | 15 | 90 |
| 26 | 45 | 65 | 15 | 90 | | 50 | 100 | 15 | 90 |
| | ı | ı | 1 | 1 | i | ļ | i | ŧ | l . |

| | | | | | | | | | - |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| प्रति पिच ईचों की संख्या | मेड्ल का ग्हील | स्टड का न्हींब | षिनियन का व्हीस | लीडिंग स्कू ज्हीस | प्रति पिच इंचौ की संख्या | में ड्रल का वहील | स्टड का न्हींबा | पिनियम का व्हीषा | निधिंग स्कू नहील |
| 38 | 45 | 90 | 15 | 95 | 60 | 30 | 100 | 15 | 90 |
| 90 | , | 100 | 15 | 95 | | 25 | 100 | 15 | 75 |
| | 45 | 100 | 15 | 90 | 66 | :0 | 110 | 15 | 90 |
| 40 | 30 | 100 | 15 | 60 | | 20 | 110 | 15 | 60 75 |
| | | | 1 | · n n | 70 | 30 | 140 | 15 | 140 |
| 44 | 45 | 110 | 15 15 | ; 90 ; 60 | | 30 | 75 | 15 | 95 |
| | 30 | 110 | 19 | ١ | 76 | 30 | 120 | 15 | 95 |
| 48 | 30 | 80 | 15 | 90 | | 20 | , 80 | 15 | 100 |
| | 25 | 80 | 15 | 75 | 80 | 30 | 120 | 15 15 | 100 |
| 50 | 30 | 100 | 15 | 75 | 88 | 20 | 1 | 1 - | - |
| | 30 | , 75 | 15 | 100 | | 30 | • | 1 - | 1 |
| 54 | 30 | 90 | 15 | 90 | 96 | 25 | 1 _ | ١ | į. |
| O z | 20 | 90 | 1 | 60 | 1 | 2 | , | | 1 |
| ور د | 1 | | | 9! | 100 | - 1 | 1 | | \$ |
| 57 | 30 20 | Į. | | 1. | 1 | 3 | 1 | | 150 |
| | 1 20 | , 1 00 | , , 10 | | | | | | - |

(१६६)
टेबिल न० ६
जिससे 4 चूड़ी के लीडिंग स्क्रू से चूड़ियां काटने के चैंज
व्हील मालूम हो सकते हैं किन्तु पिनियन व्हील यथा पूर्व 15

| व्हील म | व्हील मालूम हो सकते हैं किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विश्व है। किन्तु विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभन्न विभिन्न विभन्न विभिन्न विभन्न | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------|----|---------------|-----------------|---------------------|
| दांत का | ही | रहे | गा। | | - | | <u> </u> | | | - | 1 | |
| पति इंच चृहियों की संख्या | मेहन का उड़ील | المرابع | स्टब का न्हील | पिनियन का न्हील | लीडिंग स्कूका व्हील | निस सम्महियों की संख्या | त्रात र न हो . | भेजन का ब्यान | | स्टड का व्हील | पिनियन का व्हील | तीहिंग स्क का व्हील |
| 1 | 80 | | - | 15 | 20 | 3 | | 10 | 00 | - 45 | 15 15 | 75 25 |
| 11/4 | 80 | o \ | - | 15 | 25 | 1 | 34 | 1 | 80 | _ | 15 | 65 |
| 12 | 8 | 0 | | 15 | 30 | 1 | | | 80 | | 15 | 70 |
| $1\frac{3}{4}$ | 8 | 0 | _ | 15 | 35 | 1 | 32 | | 80 | 30 | 15 | 35 |
| 2 | 10 | 00 | 30 | 15 | 25 | | $3\frac{3}{4}$ | 1 | 80 | | 15 | 75 |
| $2\frac{1}{4}$ | | 80 | - | 15 | 45 | 5 | 4 | <u>.</u> | 90 | 30 | 15 | 100 |
| 21/2 | 1 | 80 | -\ | 15 | 5 5 | 0 | 4 | <u>.</u> | 80 | <u> </u> | 15 | 100 |
| 22 | | 80 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 2 | 80 | _ | - 15 | 90 |
| 2 | 34 | 80 | - | - 18 | 5 5 | 5 | | - ! | 80 | 30 |) 15 | 45 |

| (800) |
|---------|
| |

| प्रति इच चूड़ियों की संख्य | मेंह्ल का व्हील | स्टड का व्हील | पिनियन का व्हील | लीडिंग स्कृट्हील | पित इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्ल का न्हील | स्टब का व्हीता | पिनियम का व्हील | ि लिडिंग स्फ्रू व्हील |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 17 | 60 | 45 | 15 | 85 | 25 | 40 | 50 | 15 | 75 |
| | 40 | 30 | 15 | 90 | | 20 | 25 | 15 | 75 |
| 18 | 80 | 60 | 15 | 90 | 26 | 60 | 65 | 15 | 90 |
| | 40 | 30 | 15 | 90 | | 30 | 65 | 15 | 45 |
| 19 | 80 | 60 | 15 | 95 | 28 | 60 | 70 | 15 | 90 |
| | 40 | 30 | 15 | 95 | | 3ψ | 70 | 15 | 45 |
| 20 | 60 | 45 | 15 | 100 | 30 | 60 | 75 | 15 | 90 |
| | 30 | 45 | 15 | 50 | | 30 | 75 | 15 | 45 |
| 21 | 40 | 45 | 15 | 70 | 32 | | 40 | 15 | |
| | 20 | 45 | 15 | 35 | | 30 20 | 40 | 15 15 | 90 60 |
| 22 | 60 | 45 | 15 | 110 | 33 | 40 | } | ' | |
| | 30 | 45 | 15 | 55 | 33 | 20 | 55 55 | 15 15 | 90 |
| 24 | 40 | 45 | 15 | • | 0.4 | | | ` . | 45 |
| عدم | 20 | 1 . | 15 | 80 75 | 34 | 30 | 45 | 15 | 85 |
| <u> </u> | 120 | 25 | 10 | 10 | <u> </u> | 20 | 30 | 15 | 85 |

| प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंद्रत का व्हीत | स्टब का व्हील | पिनियन का व्हील | नीर्डिंग स्क्रू का व्हील | प्रति इंच चूड़ियों की संख्या | मेंड्रल का व्हील | स्टब का न्हींत | पिनियम का व्हील | नीडिंग स्कू का व्हीत |
|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 36 | 40 | 60 | 15 | 90 | 57 | 20 | 45 | 15 | 93 |
| | 20 | 60 | 15 | 45 | | 40 | 90 | 15 | 95 |
| 38 | 30 | 45 | 15 | 45 | 60 | 20 | 50 | 15 | 90 |
| | 20 | 30 | 15 | 15 | " | 40 | 100 | 15 | 90 |
| 40 | 30 | EÓ | 15 | 90 | 66 | 20 | 55 | 15 | 90 |
| | 20 | 50 | 15 | 60 | | 40 | 110 | 15 | 90 |
| 44 | 30 | 55 | 15 | 90 | 70 | 20 | 70 | 15 | 75 |
| | 20 | 55 | 15 | 60 | | 30 | 105 | 15 | 75 |
| 48 | 20 | 40 | 15 | 90 | 76 | 30 | 90 | 15 | 95 |
| ,. | 40 | 80 | 15 | 90 | , 0 | 20 | 60 | 15 | 95 |
| 50 | 20 | 50 | 15 | 75 | 80 | 30 | 90 | 15 | 100 |
| | 40 | 100 | 15 | 75 | 00 | 20 | 60 | 15 | 90 |
| 54 | 20 | 45 | 15 | 90 | 88 | 30 | 90 | 15 | 110 |
| | 60 | 135 | 15 | 90 | | 20 | 60 | | 110 |

| - | | | | ` | · ` | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| प्रति ईच चूड़ियों की संख्या | मेंख्ल का व्हील | स्टंड का न्हील | पिनियन का व्हील | नीडिंग स्क. का न्हीत | प्रति ध्व चृड़ियों की संख्या | मैंड्ल का नहील | स्टड का व्हीस | पिनियम का न्हीं ल | लीडिंग सक मा व्हील |
| 96 | 20 30 | 80 120 | 15 15 | 90 90 | 114 | 20 30 | 90 135 | 15 15 | 95 95 |
| 100 | 20 40 | 75 125 | i i | 100 120 | 120 | 20 30 | 90 135 | 15 15 | 100 100 |
| 110 | 20 | 75 | 15 | 110 | 132 | 20 30 | 90 135 | 15 15 | 110 110 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

टेविल नं० १०-चेंज व्हीलों का टेविल

, ऐसी मिलिंग मशीन श्रार्थान् गरारियों के दांते काटने वाली मशीन में प्रयोग के लिये जिसका मैंड्ल व्हील 180 दांत का हो।

| | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------------|----|---------------|------------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------|------------|----------------|
| वांतों की अभीष्ट संख्या | हैंडल के चक्कर | ' खिबीजन जिंद न्हीं त | टैजन्ट व्हील | क्तिं की श्रमीष्ट | हैंडल के चक्कर | | टेजेन्ट व्हील | दांतों की अमीष्ट सख्या | क्रिया से सम्बद्ध | | संजेन्ट वर्हाता | वृंतों की श्रमीष्ट सख्या | इत्या के चक्कर | | टेजेन्ट व्हीता |
| 10 | 4 | 90 | 20 | 21 | 4 | 90 | 42 | 32 | 4 | 90 | 64 | 43 | 2 | 90 | 43 |
| 11 | 4 | 90 | 22 | 22 | 4 | 90 | 44 | 33 | 2 | 90 | 33 | 44 | 2 | 9 0 | 44 |
| 12 | 4 | 75 | 20 | 23 | 4 | 90 | 45 | 34 | 2 | 9 0 | 34 | 45 | 2 | 90 | 45 |
| 13 | 4 | 90 | 26 | 24 | 4 | 69 | 32 | 35 | 2 | 90 | 35 | 46 | 2 | 66 | 46 |
| 14 | 4 | 90 | 28 | 25 | 4 | 45 | 25 | 36 | 2 | 90 | 36 | 47 | 2 | 90 | 47 |
| 15 | 4 | 60 | 20 | 26 | 4 | 90 | 52 | 37 | 2 | 90 | 37 | 48 | 2 | 90 | 48 |
| 16 | 4 | 90 | 32 | 27 | 4 | 90 | 24 | 38 | 2 | 9 0 | 38 | 49 | 2 | 90 | 49 |
| 17 | 4 | 90 | 34 | 28 | 4 | 95 | 28 | 39 | 2 | 90 | 39 | 50 | 2 | 90 | 50 |
| 18 | 4 | 50 | 20 | 29 | 4 | 90 | 5 8 | | | | 40 | 51 | 2 | 90 | 51 |
| 19 | 4 | 90 | 38 | 30 | 4 | 60 | 40 | 41 | 2 | 9 0 | 41 | 52 | 2 | 90 | 52 |
| 20 | 4 | 45 | 20 | 31 | 4 | 90 | 62 | 42 | 2 | 90 | 42 | 53 | .2 | 90 | 53 |

| श्रमीष्ट बांत संख्या | छेंबल के चक्कर | हिबीजन ज़ेर व्हीस | टेजेन्ट न्हींब | श्रभीष्ट दांत संख्या | हें बल के चक्कर | हिबीजन ग्लेट अधि | टेजेन्ट ग्होंस | श्रमीष्ट मांत संख्या | हैं बता के चक्कर | क्षिमीजन प्लेट ज्मील | देजेन्द्र वहीं त | श्रमीष्ट दांत संख्या | हैंडल के चक्कर | हिमीजन प्लेट व्हील | टेबेन्ट न्हींब |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 54 | 2 | 90 | 54 | 67 | 2 | 90 | 67 | 80 | 2 | 90 | 80 | 93 | 1 | 60 | |
| 55 | 2 | 90 | 55 | 68 | 2 | 80 | 68 | 81 | 2 | 90 | 81 | 94 | 1 | 90 | |
| 56 | 2 | £0 | 56 | 69 | 2 | 90 | 69 | 82 | 2 | 80 | | 3 | 1 | 72 | |
| 57 | 2 | 90 | 57 | 70 | 2 | 90 | 70 | 83 | 2 | | 83 | Ł | 1 | 90 | |
| 58 | 2 | 80 | 58 | 71 | 2 | 90 | 71 | 84 | 1 | 90 | | 1 | 1 | 90 | - |
| 59 | 2 | 90 | 59 | 72 | 2 | 90 | 72 | 85 | 2 | 90 | 85 | ł | 1 | | 48 |
| 60 | 2 | 90 | 60 | 73 | 2 | 90 | 73 | 86 | 2 | 80 | 86 | 1 | 1 | | 33 |
| 61 | 2 | 90 | 61 | 74 | 2 | 90 | 74 | 87 | 2 | | | 100 | 1 - | | 50 |
| 62 | 2 | 90 | 62 | 75 | 2 | 90 | 75 | 88 | 1 | | | | 1 | ยบ | 55 |
| 63 | 2 | 90 | 63 | 76 | 2 | 90 | | • | ı | | 89 |) | - | | |
| 64 | | 90 | 64 | 77 | 2 | 90 | | • | • | | 45 | - | 7 | - | |
| 65 | 2 | 90 | 65 | 78 | 1 | | | 1 | | | 91 | - | - | _ | |
| 66 | 2 | , 90 | 66 | 79 | 2 | 90 | 79 | 92 | 2 | 90 | 41 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | |

टेबिल नं० ११-चेंन व्हीलों का टेबिल

ऐसी मिलिंग मशीन में प्रयोग के लिए जिसका मैंडूल व्हील 240 दांत का हो और डबल चूड़ी के वर्म से चलाया जाता है।

| दांतों की श्रमीष्ट संख्या | | - | र ज्हीत इ. ज्हीत | दांतों की अमीष्ट सख्या | हेडता के चक्कर | डिबीजन प्लेट व्हील | टेजेन्ट व्हीस | दांतों की श्रमीष्ट सख्या | हैंडल के चक्कर | म | टेजन्ट व्हीत | दांतों की अभीष्ट संख्या | केंद्रम के वक्कर | <u>. i</u> | हैंजैन्ट व्हीत |
|---------------------------|---|----|---------------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|----|--------------|-------------------------|------------------|------------|----------------|
| 10 | 4 | 60 | 20 | 22 | 2 | 60 | 22 | 34 | 2 | 60 | 34 | 46 | 2 | 60 | 46 |
| 11 | 4 | 60 | 22 | 23 | 2 | 60 | | 35 | 2 | 60 | 35 | i | 1 | 60 | 47 |
| 12 | 4 | 60 | 24 | 24 | 2 | 60 | 24 | 36 | 2 | 60 | 36 | 48 | 2 | 60 | 48 |
| 13 | 4 | 60 | 26 | 25 | 2 | 60 | 25 | 37 | 2 | 60 | 37 | 49 | 2 | 60 | 49 |
| 14 | 4 | 60 | 28 | 26 | 2 | 60 | 26 | 38 | 2 | 60 | 38 | 50 | 2 | 60 | 50 |
| 15 | 4 | 60 | 30 | 27 | 2 | 60 | 27 | 39 | 2 | 60 | 39 | 51 | 2 | 60 | 51 |
| 16 | 4 | 60 | 32 | 28 | 2 | 60 | 28 | 40 | 2 | 60 | 40 | 52 | 2 | 60 | 52 |
| 17 | 4 | 60 | 34 | 29 | 2 | 60 | 29 | 41 | 2 | 60 | 41 | 53 | 2 | 60 | 53 |
| 18 | 4 | 60 | 36 | 30 | 2 | 60 | 30 | 42 | 2 | 60 | 42 | 54 | 2 | 60 | 54 |
| 19 | 4 | 60 | 38 | 31 | 2 | 60 | 31 | 43 | 2 | 60 | 43 | 55, | 2 | 60 | 55 |
| 20 | 4 | 60 | 40 | 32 | 2 | 60 | 32 | 44 | 2 | 60 | 44 | 56 | 2 | 60 | 56 |
| 21 | 4 | 60 | 21 | 33 | 2 | 60 | - 1 | 45 | 2 | 60 | 45 | 57 | 2 | 60 | 57 |
| | | | | • | <u> </u> | | | | | | J | | | | |

टेबिल नं० ११-दैप बनाने का टेविल

इसमें जो अनुपात दिये गए हैं वे पूर्ण रूप से विश्वासनीय है अतः वह टैप बनाने के लिए प्रामाणिक माने जाते हैं। टैप का साफ साग उसी साइज पर टर्न किया जायगा जिस साइज का उसकी चूड़ी का बाटम (Bottom) होता है परन्तु जो टैप है

| उसका ⁻ | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------|-------------|-------------|-----|------------|--------------------|--------|---------------------------|-------|--------------------------------|
| हों उनप | | | <u>म ला</u> | | | | | 1 | <u>ا حا</u> | | <u>u</u> |
| ट्टेंप का डायामीटर | टेप की समस्त लम्बाई | ठ | याटम प | र का लम्बाइ | इया | का डायाम | टेप की सारी लम्बाई | ले भाग | चूड़ी के बादम पर डायामीटर | ी त्य | चृड़ियों की संख्या प्रति ध्रंच |
| 16 | 11/2 | 5/8 | _ | 3 16 | 60 | 3 4 | 5 | 25/8 | 5 8 | 34 | 10 |
| 1 16 3 32 | $1\frac{1}{2}$ | 34 | -1 | 3 16 | 48 | 78 | 5 | 25/8 | 16 | 34 | 9 |
| 18 | 13 | 78 | | 1 | 40 | 1 | 51 | 3 | 18 16 | 78 | 8 |
| <u>5</u> 32 | 2 | 1 | | 5 16 | 32 | 15 | 6칼 | 31 | 1 <u>5</u> | 1 | 7 |
| Ī | 21 | 118 | <u>3</u> | 3 8 | 20 | 11 | 6 <u>\$</u> | 33 | 182 | 1 | 7 |
| <u>5</u> 16 | $2\frac{1}{2}$ | 134 | 14 | <u> </u> | 18 | 1종 | 73 | 44 | 15 | 11/8 | 6 |
| 38 | 27/8 | 15/8 | 19 64 | 7 8 | 16 | 15 | 818 | 434 | 114 | 118 | 6 |
| 1 <u>7</u> | 324 | 13 | 11 32 | 1/2 | 14 | 15 | 838 | 5 | <u>5</u> | | |
| 1 2 | 34 | 2동 | 13 32 | 1 2 | 12 | 13/4 | 83 | 5 | 13 | | |
| <u>9</u> 16 | 4 | 238 | 15 32 | 101 500 | 12 | 17 | 98 | 51/2 | 1,2 | | 1 |
| <u>5</u> | 44 | 238 | 33 64 | | 11 | 2 | 10 |) 5 | 15 | 1 1 | 41/2 |

टेबिल नं० १३-स्क्रू का डायामीटर ब: पहलू और चौरस नटों की सारणी

नीचे के टेबल में छ पहलू चौरस नटों के प्रचलित अनु-यात और साइज दिये गए हैं।

नट की मोटाई के बराबर इसके स्कूका खायमीटर होता है किन्तु चौरस \S से $1\S$ तक । $1\S$ इंच और $1\S$ से $1\S$ तक \S इंच और $1\S$ से $1\S$ से 2 तक \S इंच से ज्यादा मोटे होते जाते हैं ।

| | | • | P |
|----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ै और 32 1 2 | 5 8 3 - 1 3 1 | ≠des rejo | हु और हैं <u>.</u> डू |
| 5 » 16 | 8 341 16 8 1 4 11 16 | 3 4 | 1,16 |
| 3 7 1 7 1 | i l | 7 8 | 12 18 और 32 |
| 8 77 52 | 1 1 | 1 | 1हें और के |
| 1, 32 | 1 <u>4</u> 13 | 18 14 | र्ने श्रीर ॐ 1१ |
| | 1 | 1 | 1 |

ध्यान रहे कि दो सूत मोटे. काबले में 1" में 20 चूड़ियाँ होती हैं।

| स्कर्कका डायमीटर | | | • | |
|------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------|
| 3.4 | 1} श्रीर 🖟 | 12 | 134 | 1 है और 🚠 |
| <u>?</u> | 13 ,, 32 | 18 16 | 1 <u>\$</u> | $\begin{bmatrix}2_{16}^{5}\end{bmatrix}$ |
| 1 | 15 , 52 | 18 16 | 12 | 2र् श्रीर 🗞 |
| 118 | 13 n 32 | 218 | 21 | 3 |
| 11 | 2 , 16 | $2\frac{5}{16}$ | $2\frac{3}{8}$ | 3 3 |
| 13 | 21 , 32 | 2,16 | 21/2 | 3 है और 📆 |
| 12 | 27 3 16 3 32 | 23 16 | 2꽃 | 3 7 |
| 15 | $2\frac{1}{2}$,, $\frac{3}{32}$ | 3 | 3 | 416 |
| 13 | 234 | 3,3 | 31 | 4 2 और 32 |
| 17/8 | 3 | 3 1 | 31/2 | 4 8 और 16 |
| 2 | 3½ श्रोर 📆 | 3 5 | 3₹ | 5½ श्रीर 3½ |

टेबिल नं॰ १४ खराद से रफ करने की रफतारें

| सराय त रक करन का रकतार | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| | राट इ | गाइरन | कार् | ील हेंट्रग | | प्राइरन | 南 | ्स्टील कास्टिंग | | |
| | सर्नेस स्पीड फुटों में प्रति मिनट | रुस् | सर्फेंस स्पीड फुटों में प्रति मिनट | ्र स्ट्र | सर्फेंस स्पीड फुटों में प्रति भिनट | प्रकार संस्था | सर्नेंस सीड कुटों में प्रति मिनट | क्षेत्र अं | | |
| है से 1" | 35 | 24 | 24 | 36 | _ | | 100 | 26 | | |
| 1 है से 3 | 25 | 20 | 18 | 24 | 20 | 16 | 80 | 24 | | |
| 3 से 4 | 23 | 16 | 16 | 15 | 20 | 12 | 70 | 16 | | |
| 4 से 6 | 20 | 12 | 14 | 10 | 18 | 10 | 60 | 16 | | |
| 6 से 9 | 20 | 8 | 12 | 8 | 18 | 8 | 60 | 14 | | |
| 9 से 12 | 18 | 7 | 12 | 7 | 16 | 6 | 50 | 14 | | |
| 12 🔁 20 | 16 | 6 | 11 | 5 | 15 | 6 | | _ | | |
| 30 इंच से 3 फुट श्रीर श्रधिक | 15 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | | | | |

(१न१) टेबिल नं॰ १५

काटने वाले दूलों की डिगरियां (कोण)

विभिन्न धातुत्रों पर विभिन्न क्रियाएं करने के लिए कटिंग दूरस निम्न लिखित कोर्गों पर रखे जाते हैं।

| | ट्रल की डिग्री | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | राट श्रायरन | स्टील | कास्ट आयरन | पीवल | | | | | | | |
| रफ करना फिनिश करना | 55 से 65 | 65 से 75 | 70 से 80 | 80 चे 85 | | | | | | | |

द्रल

| 4 | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|--------|-----|---------|----|---------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| कास्ट इ | ग्रयर्न | ₹ | ील | राट | श्रायरन | पी | तल | कठोर मेटल फिल्ड | या |
| A= | | A= | 3 6 | A= | 3 80 | A= | 3 80 | A= | ŝ |
| B= | 70 | B= | 6 | B= | 80 | B= | 8u | B= | 85 85 3 |
| C≃ | | C= | 25 | C= | 10 | C= | 10 | C= | 5 |
| D≈ | 3 | D= | ŝ | D= | 3 | D= | 3 | D= | <u>3</u> |
| | | | | | | | | | |

(१८२)

टेबिल नं० १६

खराद से काटने की स्पीड

| घात | | • | वर्मा से खराद पर छेद करना | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| | 1 | 1 | प्रति मिनट | [|
| कास्ट श्रायर् | 175 से 250 | 125 से150 | 175 से 200 | 650 से700 |
| स्टील | 250 ,, 300 | 150 ,, 2 25 | 175 " 250 | 490 "450 |
| राट श्रारन | 300 " 450 | 200,,300 | 250 ,, 360 | 500,,550 |
| | 300 " 3 50 | 150 ,, 300 | _ | 500,,1000 |
| मुलायम गनमेटलकठोर | 250 ,, 300 | 150 ,, 300 | | 500,,1000 |
| पीतल | 450,,1200 | 320 " 800 | 300 " 800 | 300,,1500 |

कुरन्ड की सान की चाल


इसकी चाल लगभग 5000 चक्कर प्रति मिनट होनी चाहिए।

पत्थर की सान की चाल

इसकी गति 800 चक्कर अति मिन्नट होनी चाहिए।

अगर किसी सर्किट में बरावर दूरी पर कई सैन्टर कायम करने हों तो इसके लिए नीचे का टेबिल बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

मान लो कि D = पिच सरिकल का डायामीटर, N = छेदों की सख्या P छेदों की पिच K = एक तादाद आदाद (देखो टेबिल में N का चेत्र) D × K = P तब



टेबिल नं॰ १७ सर्किल को बहुत से भागों में बांटना

| И | K | N | K | N | K | N | K |
|---|--------|-----|--------|----|--------|----|---------|
| 1 | | 10 | .30902 | 19 | .16460 | 28 | .11197 |
| 2 | | 11 | .28173 | 20 | .15643 | 29 | .10812 |
| 3 | .86603 | 12 | .25882 | 21 | .16404 | 30 | .10453 |
| 4 | .70711 | 13 | .23932 | 22 | .14232 | 31 | .10117 |
| 5 | .58779 | 14 | .22252 | 23 | .43617 | 32 | .098018 |
| 6 | .50000 | 15 | .20791 | 24 | .13053 | 33 | .095056 |
| 7 | .43388 | 16 | .19509 | 25 | .12533 | 34 | .092269 |
| 8 | .38269 | 17 | .18375 | 26 | .12054 | 35 | .089640 |
| 9 | .34202 | 118 | .17365 | 27 | .11609 | 36 | .087150 |

टेबिल न० १८

लोहे की चौकोर या गोल बारों (सरियों) का वजन पौंडों में जबिक इसकी लम्बाई एक फुट हो ।

| पहल् डायमीटर | चौकोर बार | गोल वार | पहलू खायमीटर | चौकोर बार | गोल बार |
|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------|----------|
| 14 | .164 | .164 | 녆 | 4.22 | 3.32 |
| <u>5</u> 16 | .326 | ,250 | 17 | 5,25 | 4.09 |
| 3. | .470 | .369 | 1 3 8 | 6.35 | 4.96 |
| 76 | .640 | .502 | 11 | 7.51 | 5,90 |
| 1 2 | .835 | ∙6 56 | 15 | 8.82 | 6.92 |
| 9 16 | 1.057 | .831 | 14 | 10 29 | 8.03 |
| <u>5</u> | 1.305 | 1.025 | 178 | 11.74 | 9.22 |
| 11 16 | 1.579 | 1,241 | 2 | 13,38 | 10.44 |
| 3 4 | 1.879 | 1 476 | 21/8 | 15.08 | 11.84 |
| $\frac{13}{16}$ | 2 206 | 1.732 | 21/2 | 16.91 | 13.27 |
| <u>7</u> | 2.556 | 2.011 | 2룡 | 18.84 | 14.74 |
| 1 <u>5</u> | 2.936 | 2.306 | 21/2 | 20.87 | 16.39 |
| 1 | 3,34 | 2.62 | 25 | 23.11 | 18.07 |
| | <u>}</u> | | I | | <u> </u> |

| पहत्त् या डायामीटर | चौरस बार | गोल बार | पहल्ल् या डायमीटर | चौरस | गोल वार |
|--------------------|----------|---------|-------------------|--------|---------------|
| $2\frac{3}{8}$ | 25.26 | 19.84 | 4 1 | 67.63 | 53.12 |
| $2\frac{1}{2}$ | 27.61 | 21.68 | 48 | 75.35 | 59.18 |
| 3 | 30 07 | 23,60 | 5 | 83.51 | 65.58 |
| 314 | 35,28 | 27 70 | 51 | 92.46 | 72. 30 |
| $3\frac{1}{2}$ | 40.91 | 32.13 | 5 1 /2 | 101.03 | 79.35 |
| 3 <u>3</u> | 46.97 | 36 89 | 53 | 110.43 | 86.73 |
| 4 | 53 44 | 41,97 | 6 | 120.24 | 94.43 |
| 44 | 60.32 | 47.38 | | | |

नोट—दूसरी धातों के वजन ज्ञात करने के खायमीटरों या पहलुओं के सामने उक्त देविल में जो वजन दिया है उस से कास्ट आयरन के लिए .93 से, स्टील के लिए 102 से, तांबा के लिए 1.15 से, पीतल के लिए 1.09 से, सीसे के लिए 1.47 से और जस्त के लिए .92 से गुगा कर लिया करें तो इन धातों का मी वजन पोंडों में ज्ञात हो जाएगा।

टेबिल नं० १६

नीचे की टेविल से यह मालूम होता है कि विभिन्न प्रकार के स्टील में कारवन कितने प्रतिशत होता है।

| | | · | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| स्टील से क्या कार्य लेना है। | प्रतिशत कार्वेन | स्टील से क्या कार्य लेना है। | ्र तिशत कार्बन |
| सर्जरी के श्रीजार उस्तरे फीलाद के श्रीजार व चिल्ड रोलों के लिए श्रारी रेतियां श्रादि द्रुल्ज चहुत कठोर धातु काटने के लिए साधारण धातों के काटने के द्रुल्ज शियर श्रीर कड़ी रेती लोहार के श्रीजार | İ | के लिए फोर्जिझ शापट श्रीर टायर के लिए जहाज श्रीर वाइलर प्लेटे | 1.10 1 00 .80 .40 |
| 201 312 3117 | | | 1 |

कास्ट श्रायरन श्रीर श्रायरन ढालना

निम्न लिखित उपयोगी जानकारी मिस्टर हटन की प्रसिद्ध पुस्तक ''वर्कस मैनेजर्स हैंडवुक" से उदघृत की गई है।

लोहा-जोकि ढलाई के कारखानों में प्रयुक्त होता है नम्बर 1, 2, 3 व 4 का होता है जिसे भे कास्ट श्रायरन कहते हैं। लोहे की विशेषता उसे तोड़ कर मालूम की जाती है उसके तोड़ने पर टूटे हुए स्थान का रंग एक सा कालिसा युक्त हो ऋीर उस पर प्राष्ट्रतिक चमक बहुत हो तो वह लोहा कठोर होता है श्रीर जब उसका रंग चमकीला काला हो श्रीर उस पर फुलजई चमक बहुत हो तो वह लोहा अत्यन्त ही कठोर होता है परन्तु जब उसका रग चमकीला काला हो श्रीर फ़ुलजई चमक उसमें कुछ न हो तो वह लोहा बहुत कमजोर होता है श्रीर जब उसका रंग भुं घला सफेद हो तो यह लोहा उपरोक्त प्रकार के लोहें से भी कठोर श्रीर-नाजुक होता है श्रीर जब इसका रंग सब्जी लिये हुए सफेद हो खीर भूरा हो तो वह बहुत ही कठोर खीर नाजुक होता है। नम्बर एक का लोहा टूटने में टूटे स्थान का रंग काला निकलता है और उसमें घातु की चमकदारी बहुध होती है इस लिए यह लोहा दूसरे लोहों को गला कर पतला होने में बहुत श्रच्छा होता है परन्तु कठोरता व शक्ति में वेकार होने के कारण फेवल कास्टिंग के लिए ही उचित रहता है। नम्बर 2 व 3 साधारण कास्टिंग में प्रयोग किये जाते हैं इनका रंग कम हरियाली युक्त होता है श्रौर इनमें धातु की चमक त $\circ 1$ की श्रपेत्ता कम होती है। राट श्रायरन के बनाने में जो निशान प्रयोग किया जाता है नम्बर 4 व 5 है। नम्बर 6 में फोर्ज श्रायरन है। नम्बर 7 बड़ा श्रच्छा लोहा होता है श्रीर नम्बर 8 सफेद कास्ट श्रायरन है।

कास्ट श्रायरन की शक्ति--

तराश के प्रति वर्ग इंच पर कास्ट आयरन की ट्रंने की शिक्त (Breaking Strength) 42 टन है और उसकी सेफ वर्किंक ताकत कम दवाव में टेदा हुए बिना निम्न लिखित है। कास्ट आयरन के खम्बे व गर्डर एकसार कास्टिंग के लिए ट्रंने की शिक्त का है दबाब 7 टन है। खम्बों व मशीनों के पुर्जों के लिए 7 व 5½ टन है और कास्ट आयरन की बनी महराबों पर 1½ या 3 टन प्रति वर्ग इंच। तराश के लिए कास्ट आयरन की श्रीसत दर्जें की टैन्सायल स्ट्रेंग्थ 3 टन प्रति वर्ग इंच तराश के लिये है और इसकी धुरहा से काम करने की ताकत खींचने में ट्रंने वाली शिक्त का ½ या 1½ टन प्रति वर्ग इंच तराश के लिए है।

कास्ट आयरन को टैस्ट करना--

श्राच्छे कास्ट श्रायरत की एक सताख एक चौकोर इंच × 3 फिट 6 इन्च लम्बी दो पायों पर रखी जावे जिनके बीच की दूरी 3 फिट है इस पर धीरे २ बड़ाते हुए 7 हन्हरेडवेट वजन रख दिया जाए तो यह उसे सहार सकेगी। कास्टिंग की रातेंं त करने में एक साधारण उपाय यह है कि इस भार का विवरण दिया जाए जिसे टैस्ट बार ने वर्षश्त करना है जोिक उस धालु से बनाई हो अर्थात् वह टैस्ट बार कास्ट आयरन की बनाई हो 3 फुट 6 इन्च लम्बी × 2 इन्च गहरी × 1 इन्च मोटी सहारे पर रखी जावे जिस के बीच की दूरी 3 फिट है। धीरे २ वढ़ा हुआ वजन अपने बीच में 26 से 30 हन्ड्रेडवेट तक वर्षश्व करेगी जिस से लगमग 1 इन्च का मुकाव होगा। यह टैस्ट वारियां टूट जाती हैं जबिक इनके बीच में 31 में 322 हन्ड्रेडवेट तक बोम रखा जाता है। कास्ट आयरन उत्तम, दानेदार एकसार और सब जगह हरयाले रंग युक्त होना चाहिये जोिक सरलता से रेती से छीला जा सके और इतना नमें हो कि जब उसे हथीड़े से कूटा जाए तो दानेदार हो जाए।

कास्टिंग (ढलाई)—कास्ट आयरन के विभिन्न मिश्रणों को बनाने की जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है।



टेविल नं० २०

कास्ट चाइरन के विभिन्त मिश्रण ढालने के लिये मिश्रणों के धत्र।

| * | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| वहुत सस्त श्रीर मनवृत कास्ट | हिमें टाइट नं० 3 4 माग |
| श्राइरन स्टीम हैमर श्रीर | पायनी पोल " 4 1 " |
| हलके काम और नहाई बनाने | कलाइड "41 " |
| के बास्ते | सिकलेंड ,, 8 1 ,, |
| (चिल्ड कास्ट आइरन रुल्ज) | हिमें टाइट नं० 5 5 भाग |
| मिक्मचर नोिक 💈 इंच गहराई | त्तित रोत सी. बी. 5 " |
| तक चिल्ड कर सकता है | क्लीयर बाइट (सफेद) 4 " |
| (चिल्ड कास्ट आइरन रुख़) | हिमें टाइट नं० 5 10 भाग |
| मिक्सचर लोकि 🖟 इच गहराई | ललिरोल सी॰ वी॰ 8 " |
| तक चिल्ड कर सकता है। | क्लीयर बाइट 4 " |
| | त्रेम बो $2\frac{1}{2}$ " |
| | पांटी पोल बाइटं 4 " |
| (चित्र कान्ट आइरन रुल्ज) | हिमें टाइट निशानदार 1 माग |
| मिक्सचर नोकि $2rac{1}{4}$ इंच गहराई | ,, ,, नं•5 1 ,, |
| तक चिल्ड कर सकता है। | पांटीपोल सी० बी० 1 " |
| (चिल्ड कास्ट आइरन रुल्ज) | क्लीयर वाइट (सफेद) 4 माग |
| जोकि | |

| 2½ से 3 इन्च गहराई तक | त्रेम वो 4 माग |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| चिल्ड कर सकता है। | त्तति शैत सी० बी० 8 " |
| | हिमें टाइट नं० 3 6 " |
| | पांटी पोल नं० 3 2 " |
| सल्त श्रीर टिकाउ कास्ट श्राइ- | वारहिमे हाइट नं० 2 8 हहरवेट |
| रन व्हील गैत्र्यरिंग के काम के | क्लिन कारनाक न० 2 4 ,, |
| लिए (गरारी वनाने योग्य) | उत्तम साफरकेप 8 " |
| 27 29 29 | पांटी पोल सी० बी० 10 " |
| ?? ?? <u>?</u> ? | नं० 4 कलायर " 10 " |
| 55 55 53 | कलायर " 10 " इनको पिघलाकर |
| | अच्छी तरह मिला लो |
| सख्त श्रौर टिकाड कास्ट श्राइ- | पांटी पोल सी. वी. 4 10 " |
| रन (सर्लिंडरों के वास्ते एक | कलायर नं०4 4 ,, |
| इन्च से अधिक मोटाई तक) | गाट शेरी न० 3 6 " |
| | इनको पिघलाकर पिग (P1G) |
| | में कास्ट करके अच्छी तरह |
| | से मिलालो |
| उत्तम कास्टिंग के लिये कास्ट | स्काच मिक्स्ड ब्रांडन 5 ईंडरवेट |
| ष्ट्रायरत का श्रेष्ठ मिक्चर | विरडेल 6 " |
| • | डम्दा श्रीर साफ स्क्रैप 9 " |

कास्ट आयरन का अच्छा मिक्सचर स्काच मिक्स्ड ब्रांडज 5.हंड्रेडवेट हल्के कास्टिंग के वास्ते गलनगार नाग 6 " अच्छा और साफ स्क्रेप (दुकड़े) 9 "

गनमीटल और पीतल का ढालना

वास फरनेस (पीतल की भट्टी) एक साधारण श्रीर लाम-दायक भट्टी पीतल पिघलाने के लिए अगले चित्र में दिखाई गई है। इसकी अन्दर की गई १४ वर्ग इंच × 28 इंच होनी चाहिए फलो चिमनी का छेद 7 × 10 इंच है। चिमनी अन्दर की श्रोर से 15 वर्ग इच है श्रीर 15 फुट से किसी तरह श्रधिक अंची नहीं। मट्टी ईंटों की बनी हुई है श्रीर फायर क्रिक से लाइन की हुई है। श्रगली तरफ की फायर बार बीयर (सहारने वाला) चलता फिरता है श्रीर आवश्यकता पड़ने पर श्रगली तरफ को फिसल कर फायर वारों को नीचे गिरा देता है। इस मट्टी में 80 पौंड धात जल्दी श्रीर श्रासानी से पिघल जाती है। A टांग तर है जिससे धात उंडेली जाती है श्रीर B टांगतर श्राग के अपर से क्रासीबल (कुठाली जिस में धात पिघलाई जाती है। के उठाने के लिए हैं।

पीतल का पिघलाना—पीतल के पिघलाने की सरल विधि यह है कि जब आग सुलगाई जाती है तो क्रोसीवल (कुठाली) इसके ऊपर रखी जाती है और उसका ऊपर का माग नीचे की श्रीर होता है। कुछ समय में वह श्रच्छी तरह गरम हो जाती है। फिर इसको इसकी जगह पर एक फायर त्रिक पर रखा जाता है ताकि फायर वारों से ऋला रहे तब इसके चारों ऋोर कोक (पत्थर का क्रोयला) भर दिया जाता है। तदनन्तर तान्वे के छोटे छोटे दुकड़े काट कर इसमे डाले जाते हैं। जब वे पिघल जाते हैं तो इसमें टीन मिलाया जाता है। वह भी पिघलकर साथ मिल जाता है। जब ध'त ठीक कारिंटग स्वीकार करने की स्थिति तक में गर्म हो जाती है तो इसमें जस्त का एक दुकड़ा डालना चाहिए वह डालते ही चमक पड़ेगा। यदि न चमके तो समको कि धात श्रमी कास्टिंग के स्वीकार करने योग्य स्थिति में गरम नहीं हुई है। जव यह तैयार हो जाती है तो कूड़ा करकट मेल आदि को निकाल कर पिघली हुई धात को साचे में उडेल दिया जाता है श्रीर सांचे शीव ही खोल लिये जाते हैं। च्योंही घातु उन में डडेली जाती है ऋौर कास्टिग पर पानी छिड़क कर यथा सम्भव शीव्र ठएडा किया जाता है। इससे धात तमें और हमवार रहती है, इसकी अपेका कि इसे शनैः २ ठएडा होने दें। जब पुराना पीतल पिघलाया जाता है तो इसमे टीन डालने की कोई आव-रयकता नहीं होती। किन्तु इसमें क्रुझ जस्त मिलाया जाता है। जब पीतल ऋौर पुराना तांत्रा पिघलाया जाता है तो टीन तांत्रा के अनुसार से और कास्ट पुराने पीतल के अनुपात से मिलाया जाता है गन मेटल का कटोरपन विभिन्न प्रकार का होता है क्योंकि वह दोनों दशात्रों में अर्थात् कुठाली और कास्टिंग में धात की बनावट पर निभैर है।

तांबा—जब ताम्बा को इसकी धातों के साथ मिलाया जाता है तो इसका रंग खुल जाता है और नरमी भी चली है। तांबा और टीन सब स्थितियों में मली प्रकार मिल सकते हैं और यदि इसमें टीन मिलाया जाए तो यह इसकी कठोरता को बढ़ा देता है। इसिलए कि ताम्बा नरम रहे इसमें पन्द्रह 15 प्रतिशत से भी कम टीन मिलाना चाहिये। मिश्रण जिस में कि है टीन हो बहुत नरम होता है। सीसा की योग्यता इस प्रकार की है कि वह ताम्बा से अलग हो जाता है। एक पींड ताम्बा में आध पींड से अधिक सीसा प्रयोग नही किया जा सकता। राट कापर (ताम्बा) का कठोरपन 30000 पींड प्रति वर्ग इंच है। विशेष ताम्बा का कास्टिग बनाते समय इसे खराब होने से रोकने के लिए 50 पींड तांबा है पींड जस्त गलाकर मिलाओ।

श्रोन्ज या गन मैठल—यह बैरिंग और कास्टिंग में जिस जगह कठोरता की बहुत आवश्यकता है, एक उत्तम प्रकार का मिश्रण है। इस मिश्रण में ताम्बा 9 माग और कर्लाई 1 माग। इसकी कठोरता प्रति वर्ग इंच 28000 पाँड है। इसके एक वर्ग फुट दुकड़े का मार जो कि एक इंच मोटा हो 45 पाँड है और दुकड़ा जो कि 12 इंच लम्बा × एक वर्ग इन्च हो लगभग मार में 32 पाँड होता है। यहिया पीतल—हल्के बैरिंग और कास्टिंग के लिए इसमें निम्न धातुएं मिलाई जाती हैं। तांवा 7 माग, कलई 1 माग जस्त 1 माग। इसका कठोरपन प्रति वर्ग इन्च लगभग 22000 पोंड है और एक वर्ग फुट और एक इन्च मोटे टुकड़े का भार 44 पोंड होता है और टुकड़ा जोकि 12 वर्ग इन्च लम्बा × एक वर्ग इन्च हो मार में लगभग 3% पोंड होता है।

साधारण पीतल—इस में तान्व। 4 माग, कलई 1 माग छोर जस्त आधा माग मिलाया जाता है। इसका कठोरपन प्रति वर्ग इन्च 20000 पोंड है और एक वर्ग फुट और एक इन्च मोटे दुकड़े का भार 43 पोंड होता है और दुकड़ा जो कि 12 इन्च लम्बा × 1 वर्ग इन्च का हो उसका लगमग मार 3½ पोंड होता है।

पीला पीतल बढ़िया प्रकार का—इसमें ताम्बा दो माग, जिला एक माग सम्मिलित होता है श्रीर इसकी सहन शक्ति प्रति वर्ग इन्च लगभग 1800 पोंड है श्रीर एक वर्ग फुट एक इन्च मोटे दुकड़े का मार 42 पोंड होता है श्रीर दुकड़ा जो दो इन्च तम्बा × 1 वर्ग इन्च भार में लगभग 3½ पोंड होता है।

एल्मीनियम ब्रोन्ज—इसमें 90 माग तान्वा श्रीर 10 माग एल्मीनियम सम्मिलित होता है। इसकी सहन शक्ति प्रति वर्ग इन्च 70000 पोंड है या गनमैटल से दो गुणा। किन्तु यह गन-मैटल से चार गुणा टिकाऊ होता है विशेष रूप से श्रीजार

बनाने वाले इसका प्रयोग करते हैं। इसको जंग नहीं लगता श्रीर गर्म तथा ठण्डा दोनों दशाश्रों में कूटा जा सकता है।

सोट्रोमेटल—भारी तोपें बनाने के लिये एक विशेष प्रकार की धात होती है। इसकी भार सहन शिक प्रति वर्ग इंच लगभग 60000 पौंड होती है और इसमें विभिन्न मिश्रण हैं जिनमें एक यह है —तांबा 60 भाग, जस्त 35 भाग, रांग 2 भाग और राट श्रायरन 3 माग।

मिन्टर मैटल—इसमें तांबा तीन भाग और जस्त दो भाग सम्मिलित होता है और यह जहाजों के सैटिग (कबर) में प्रयोग होता है। इसकी सहन शिक्त प्रति वर्ग इच 49000 पौड है।

मैलिएबिल ब्रास—यह गर्म हो या ठएडा दोनों दशाओं में कूटा जा सकता है। इसमें तांबा 56 माग, जस्त 42 माग राट आयरन (शुद्ध लोहा) 2 माग सम्मिलित होता है।

फासफर ब्रोन्ज—बैरिंग व्हीलों श्रीर दूसरे कास्टिंग के लिए एक उत्तम प्रकार की धातु है जिस स्थान पर श्रत्यधिक दृद्रता श्रीर कठोरता श्रीर टिकाऊपन की श्रावश्यकता होती है। इसकी सहन शक्ति प्रति बगै इंच 56000 पोंड हैं। इस मिश्रण से कास्टिंग करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। एक स्टील (फीलाद) का जनरल श्रगर फासफर बोन्ज के बैरिंग में फिट किया जाए तो अन्य धातों की अपेजा यह इसमें कम गर्भ होता है।


नन क्रोसो त्रोन्ज—यह फास्फर त्रोन्ज कम्पनी वाले चादरों राडों ट्यूवों में वनाते हैं तथा वे तार जो टेलीफोन वायर त्र्यौर स्प्रिगों के सिर पर होती है वनाते हैं। इनकी सहन शक्ति रूल त्र्यौर तार की स्थिति में खीचें होने पर 100000 से 150000 पोंड प्रति वर्ग इंच होती है।

सिलीकन व्रोन्ज—एक नया विशेष मिश्रण है जो कि फासफर व्रोन्ज कम्पनी वाले इलैक्ट्रिक की कार्रवाई करने वाली तार के लिए बनाते हैं इसमें बढ़िया लोहे की तार सी शक्ति मिलाकर बना सकते हैं। जिसमें शुद्ध तांचे की तरह शक्ति विद्याना होती है।

श्रार मोलो—एक धात है जो कि गुलखन की खूबसूरती श्रीर धात के बढ़िया काम में प्रयोग की जाती है। इसमें 2½ से 3 माग तक तांचा श्रमीष्ट रंगत की गहराई के श्रनुसार मिलाया जाता है। एक माग जिक (जस्त) तक इसके कास्टिंग पालिश करने के बाद तेजाव में डुबो दिये जाते हैं श्रीर फिर उनकी तार को स्क्रविंग ज्रुश के साथ साफ किया जाता है। उसके बाद उन पर लैकर (एक प्रकार का वार्निंश) लगाया जाता है तांकि मैला होने से सुरक्ति रहे।

रोल्ड और वाटर डिवन ब्रास—कास्ट ब्रास से यह श्रिधक मजबूत होता है। इन तरीकों से धात कठोर हो जाती हैं श्रीर प्रायः गर्म करने की श्रावश्यकता पड़ जाती है जो कि धात को गर्म करके शनैः शनैः ठएडा होने देने से प्राप्त हो जाती है। पीतल के बढ़िया तारकी कठोरता 80000 पोंड प्रति वर्ग इंच है।

पीतल का काम—पीतल के काम के विभिन्न प्रकारों के लिए जो अन्तर इनके मिश्रणों के अनुपात में है इनको निम्न लिखित देवल न० 21 में दिया जाता है जिसमें एक सौ विभिन्न प्रकार के मिश्रण वताये गए हैं:—



टेबिल नं॰ २१

त्रोंज, गनमैटल पीतल श्रीर श्रन्य धातों के कास्टिग के लिए मिश्रण

| 4 2 - 2 - 3 - 4 | | भाग | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|------|--|--|--|
| काम जिसके लिए मिश्रग् उचित है | तांबा | रांग | जस्त | सीसा | | | |
| सल्त त्रोंज | 821/2 | 17 ½ | - | _ | | | |
| श्रारडीनैंस तोपें मैटल | 913 | 8 1 | _ | _ | | | |
| लपटन रंनों के वास्ते स्टील जिसको लुबरीकेशन (तेल देने) की जरूरत नहीं | 15 | 5 | | _ | | | |
| उम्दा लोको मोटिव वायलर की पीतल की ट्यूर्वे आदि | 2 | _ | _ | - | | | |
| 30 स्लिपटर की पीतल की नालियां कन्डैसरों और हीटरों के लिए | 70 | | | - | | | |
| समुद्री गन मैटल बैरिगों के लिए बहुत कठोर | 88 | 10 | 2 | - | | | |
| इ'डियन रेलवे गनमैटल बैरिगों के लिए | 88 | 12 | | _ | | | |
| लोकोमोटिव इन्जनों के लिए बैरिग | 64 | 7 | 1 | - | | | |
| गनमैटल लोकोमोटिव इन्जनों के वैरिग वाल्व व सिलैंडरों के लिए | 84 | 16 | _ | _ | | | |

| | भाग | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------|
| काम निसके लिए मिश्रण उचित है। | तांवा | रांग | जस्त | सीसा |
| लोकोमोटिव इन्जनों के देशिंग श्रादि के लिये गनमैटल | 5 | 1 | _ | _ |
| गन मैटल काक ग्रीर स्टीम वाल्वों | 9 | 1 | _ | _ |
| के लिए | | | | |
| गन मैटल के ब्रुश खरादों खीर इंजनों के लिए खीर खन्य मारी वेरिगों के लिए | 9 | 1 | | _ |
| गन मैटल अच्छे कास्टिंग के लिए | 9 | 1 | | - |
| गन मैटल के ह्रुश प्लजर व्लाकों स्रीर मशीनरी वेयरिंगों के लिए | 8 | 1 | | |
| मैटल गलिंडरों सैंडलों श्रोर ऐक्सै- न्ट्रिक म्ट्रैपों के लिए | 8 | 1 | <u> </u> | _ |
| गन मैटल वेयरिंग रेलवे केरिज ईंजन श्रीर मशीनरी वायरिंग के वास्ते | 7 | 1 | | _ |
| मैटल सलाइड वाल्वों के लिए | 22 | 4 | 1 | _ |
| सैटल पस्प व अन्य हाइड्रालिक कामों के लिए | 36 | 4 | 1 | _ |
| मैटल लाइनिंग कींकों द पस्पों के लिए | 97 | 3 | - | _ |

| | | मा | T | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|--|
| टल लोहें की राडों को ढकने के तए परंप राड आदि न मैटल वर्टीकल शाफ्टों के फुट टेट के लिए टल लपटन रगों के वास्ते टल कांक वाल्व और टप पानी के तए टल एम्बीसिंग (नक्शे डमारने) से के लिए टल क्लों के वास्ते तस्त मैटल वैरिगों के वास्त | तांवा | रांग | जस्त | सीसा | |
| मैट्लु लोहे की राडों को ढकने के | 16 | 2 | - | | |
| गन मैटल वटींकल शापटों के फुट | 20 | 5 | _ | - | |
| | 7 | - | | | |
| मैटल कांक वाल्व और टप पानी के | 4 | 1 | 1 | _ | |
| हिए मेटल एम्बीसिंग (नक्शे डमारने) | 87 | 11 | 2 | - | |
| | 86 | 12 | 2 | | |
| | 12 | 13 | 21/2 | - | |
| स्र्ल गन भैटल | 16 | 21/2 | - | - | |
| नर्भ गन मैटल | 16 | 1 | - | - | |
| सख्त पीतल वोल्ट व नट व्हील के लिए | 16 | 11/2 | 1 2 | | |
| सख्त पीतल कास्टिग (ढलाई) | 22 | 41/2 | 2 | | |
| उत्तम पीतल रेलवे कैरिज व इजन श्रीर मशीनरी वेयरिंग के लिये | 1 | 1 | 1 | - | |
| उत्तम पीतल पम्प बकट पचर | 44 | 3 | 1 | - | |
| | | | | | |

| काम जिसके लिए मिश्रण डचित | | | भाग | | |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----|--------|
| चान (जसक ।तए ।सअस्। डाचत | तां | वा रा | ग व | स्त | सीसा |
| वाल्व श्रीर पम्प सेट | | | | | |
| साधारण पीतल हलके कास्टिंग के लि | तए | 4 | 1 | 1 2 | |
| मैटल एक्सल वक्स केरिज व कार्ट के लिए | 8 | 6 1 | 4 - | - | ····· |
| पीतल के कास्टिंग के लिए मैटल | | 2 - | - | 1 | - |
| तांवे के पतींज पाइपीं के लिए | 36 | 3 1 | ι . | 4 | |
| एएटी कोरोसिव मैटल तेजाव की | 63 | - | • - | - [| 30 |
| रकावट के लिए 17 ऐंटीमनी | | | | | , |
| नेवी त्रास (समुद्री पीतल) बहुत सख्त | 62 | 1 | - | • | |
| समुद्री विभाग में बोल्ट के वास्ते बरता जाता है 37 स्लिपटर | | | | | |
| मैटल दंदानादार व्हीलों के लिए | 92 | 8 | - | ١. | |
| निव श्रादि के लिये मैटल | 88 | 3 | 7 | | 2 |
| मैटल बन वैरिंगों के वास्ते जिन पर गर्मी रहती हो | 8 | 1 | 1 | - | report |
| रिलपटर (परकार आदि) | 1 | | 1 | | |
| गट मैटल साधारण वाटर टैपीं के लिये | 8 | _ | _ | | 3 |
| ीतल गैस फिटिंग के वास्ते | 40 | , | 20 | : | l - |

| | भाग | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------|------|--|--|
| काम जिसके लिये मिश्रण उचित है | | रांग | जस्त | सीसा | | |
| पीली पीतल पीतल की चादर सफेद पीतल लाल पीतल पीतल की तार चुस्टल सेट बास सोल्डर (टांका) पीतल जिसके उत्तम सोल्डर हैं | 2 3 10 16 67 16 16 | | 1 1 80 2 33 6 | | | |
| पीतल के श्रीजार गिएत शिचा परकार श्रादि के लिये | 12 | | | | | |
| पीतल घड़ी साजों के लिये नर्म | 4 | - | 1 | _ | | |
| टर्नर (खरादिया) ब्रास 98° पीतल | _ | - | _ | 2 | | |
| नास घड़ी साजों के लिये सब्त | 1 | | 2 | | | |
| पीतल बटन बनाने के वास्ते | | | 5 | _ | | |
| पीतल त्रास वेन धनाने के लिये बहुत सब्त | 48 | 11 | _ | _ | | |
| पीतल बजाने के घंटे स्नादि के लिये | 4 | 1 | - | | | |
| पीतल गरम काम को | 80½ | 19 | - | | | |
| नर्म पीतल गरम कूटा जा सकता है। | 33 | _ | 23 | | | |

| | भाग | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------|------|------|-----------------|--|--|
| काम जिसके लिये मिश्रग उचित है + | तांबा | रांग | जस्त | सीसा | | |
| च्यूतर्ज (जवाहरी की धातु) 10 पीतल | 30 | 7 | | ~_ <u>~</u> _ | | |
| मैडल पंच न्यृत्री श्रीर श्रीजारों | 83½ | 161 | | | | |
| के लिए | 0.7 | | | | | |
| मैटल स्क्रूव प्रापेलरों (पंखे) स्त्रादि | 82/3 | 10 | - 7 | - | | |
| के लिये | 16 | | 11 | | | |
| गिलिंडग मैटल | | - | 14 | , | | |
| लाप श्रलंडे (मिश्रग्ग) | 1 | | 8 | Medicine. | | |
| मैटल पीतल के रिविटों के लिये | 60 | 2 | 11/4 | | | |
| तांबे की रिविटीं के तिये मैटल | 60 | 1 | | 100 1000 | | |
| हिपिंग ब्रास | 16 | 4 | | | | |
| डिपिंग त्रास दूसरी प्रकार का | 19 | | | ten- 2000 | | |
| मोमेक गोल्ड मैटल (सुनहरी) | 1 | | 1 | | | |
| मन हाटम गोल्ड मेटल (सुनहरी) | 3 | | 1 | 900 esse | | |
| पं ज वैक - <u>-</u> | 5 | | 1 | pro-0100 | | |
| मेयर मेटल | 68 <u>1</u> | 31/4 | | | | |
| स्पैकुलम मेटल | 43 | 20 | | | | |
| ब्रोनस मैडरूज (तमगै) | 96 | 4 | | , | | |
| | | | | - | | |

| | | म | गि | |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------|
| काम जिसके लिये मिध्रण उचित है | तांवा | रांग | जस्त | सीसा |
| हच सैटल | 5½ | | | |
| _ | _ | 9 | | |
| वाथ मैटल 35 ब्रास व्लीच्ड कापर(पालिश से सफेद किया | 8 | | _ | |
| हुआ तांवा) 1½ श्रारसेनिक बोन्ज काटन श्रंग्रेजी श्रीर फांसीसी | 95 | 4 | 4 | _ |
| गोल्ड काटन (सोने का सिक्का) | 07 | | | |
| फ्रांसीसी 90 गोल्ड | 10 | - | | - |
| सिलवर काटन (चांदी) का सिक्का | 10 | | | |
| शाट भैटल 90 सिलवर | _ | - | - | 18 |
| व्लीट मीटल ऐएटीमनी | | | - | 5 |
| वैल मैटल (घंटी की धातु) गाने के | 25 | 41/2 | == | - |
| नास्ते घटी | | 1 | | - |
| वल मैटल छोटे क्लाकों की घंटी | 25 | 5 | - | - |
| के लिए | | - | | <u> </u> |
| वैल मैटल घंटी के लिए घरेल् काम | 25 | 6 | - | ~~ |
| के लिए | | | | |

| | भाग | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------|------|------|------|--|--|
| काम जिसके लिये मिश्रग उचित है | तांबा | रांग | जस्त | सीसा | | |
| नेत मीटल बड़ी घंटियों के लिये बड़े कारखानों में | 25 | 64 | | | | |
| बेल मीटल छोटी गिरजा की घटी के बास्ते | 25 | 7 | | - | | |
| मैल मैटल नड़ी गिरजा की घंटी के वास्ते | 25 | 71 | | - | | |
| वैतं मैटल डवत वेरोमीटर के लिये 30 आरसी तक | 70 | ,m | | | | |
| ऐमीदेशन गोल्ड 7 प्लेटिना | 16 | 1 | | _ | | |
| रिंग गोल्ड (छल्लों का सोना) 5 सिलवर 3 सिलवर | 6 | | _ | | | |
| स्टैंडई गोल्ड (सोना) उत्तम सोना | 1 | _ | - | _ | | |

व्हाइट मैटल (गरम न होने वाली)

वाइट मैटल धिसाई कम होने के कारण ऐएटी फिक्शन मैटल कहते हैं। यह गन मैटल की अपेना सस्ता है। परन्तु यह नमें बहुत होता है जब तक कि इसको एक लोहे के बक्स में न लगाया जावे यह शीघ ही तड़क जाता है अथवा फिसल जाता है। श्री वावट साहिव का श्रसली मिश्रण इसके लिये यह था:—तांवा 4 पींड सुरमा 8 पींड श्रीर रांग 24 पींड = 36 पींड। इसकी सख्त करना कहते थे। उपर लिखे प्रत्येक पींड के वास्ते 2 पींड रांग श्रधिक मिलाया जाता था श्रीर संख्या 108 पींड हो जाती थी। दूसरा मिश्रण विना हिसाव के पीतल डालने वाले इस्तेमाल करते थे श्रीर इन्हीं में से कुछ इकट्टी करके हम निम्न लिखित टेविल में लिखते हैं जो कि गिनती में 172 मिश्रण हैं।

टेबिल नं॰ २२

| ऐएटी | फ ्रिक ्शन | वाईट | मैटल | ऋौर | दूसरी | मिलावरें |
|------|-----------------------|------|------|-----|-------|----------|
|------|-----------------------|------|------|-----|-------|----------|

| * 2 2 2 2 2 - | माग | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|--|--|--|
| काम जिसके लिये मिश्रण उचित है | रांग | तांवा | जस्त | सीसा | | | |
| वाईट मैटल स्लाईड वाल्बों के छेद | 82 | 6 | 12 | | | | |
| के लिए ऐएटी फ्रिक्शन वाईट मैटल इंजर्नो | 96 | 4 | 8 | | | | |
| के वेयरिंग मिलवर्क मशीनों के ट्रल्ज श्रादि के लिए ऐएटी फिक्शन वाईट मैटल इन्जनों के वेयरिंग मिलवर्क मशीनों के ट्रल्ज श्रादि के लिए | 90 | 2 | 8 | _ | | | |
| जादि के ।तार | | | | | | | |

| - 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (२०=) |
| भाग |
| काम जिसके जिये मिश्रण डिचत है रांग तांबा सुरमा सीसा |
| जिसके लिये मिश्रण अपना रिशा 10 |
| काम जिसके र |
| पेण्टी फ्रिक्शन बाईट मेटल इन्जनों 85 पेण्टी फ्रिक्शन बाईट मेटल इन्जनों 85 |
| चेण्टी फ्रिक्शन पार के स्त्रीनों के द्वला |
| |
| $\mathfrak{M}(\mathfrak{s}^{\mathfrak{m}},\mathfrak{s}^{\mathfrak{m}})$ |
| ,, 78 10 1 |
| $\frac{1}{2}$ |
| . |
| " (50) 12 |
| ", - \\ \sigma_56 \ \] \\ \\ 3 \ \\ \\ 4 \ \- \\ \\ \\ \\ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ |
| , \ \ , \ 5\- |
| " 50 1 1 |
| " $\left \begin{array}{cc} 1 \\ 50 \end{array}\right \left \begin{array}{cc} 1 \\ 2 \end{array}\right \left \begin{array}{cc} 5 \\ \end{array}\right $ |
| " 5 - |
| 1 00 1 1 |
| " $\begin{vmatrix} 42 & 0 & 5 \end{vmatrix}$ |
| " 10 5 10 - |
| |
| " $\left(\frac{1}{2}\right)^{3}$ |
| " $\left \frac{1}{28} \right = \frac{3}{3} \left \frac{1}{3} \right $ |
| $\frac{1}{2}$ |
| 11 22 21 |
| <u> </u> |
| |

| काम जिसके लिए मिश्रग् उचित है | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|
| काम जिसक लि | ए मिश्रण डाचत ह | रांग | तांवा | धुरमा | सीसा | | | | | |
| | वाइट मैटल लोको रेक्सल वक्स वायरिंग दे के लिये | 16 | 11/2 | 2 | | | | | | |
| 39 | 79 | 10 | 1 | 3 | 6 | | | | | |
| 27 | 3 7 | 20 | - | 20 | 60 | | | | | |
| ** | 33 | _ | _ | 15 | 85 | | | | | |
| 31 | " | 32 | 5 | 10 | 18 | | | | | |
| ·,, | 27 | 2 | — | 2 | 24 | | | | | |
| ⁷⁷ |)) | 2 | _ | 2 | 20 | | | | | |
| 77 | 77 | 8 | 2 | 20 | 20 | | | | | |
| 55 - 15 | - 33 | | _ | 1 | 20 | | | | | |

| (२१०) |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| काम जिसके लिये मिश्रण उचित है रांग तांबा सुरमा सीसा |
| ऐएटी फ्रिक्शन वाइट मैटल मशीनरी 16 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 9 9 9 9 |
| वाइट मेटल माडल ग्रीर ग्रीजारों के 2 1 4 |
| वास्त सख्त वाइट मैटल 20 पीतल 8 सपिल्टर सख्त वाइट मैटल दूसरी प्रकार 16 |
| पीतल 21 जस्त सख्त वाइट मैटल ग्रान्य प्रकार 16 21 35 — पीतल 13 जिस्त 6 1 — |
| " " 3 1 — 8 " " 8 5 — 8 |
| नाल होलंग के लिए |
| वाइट मेंटल अस्पिंग के लिए 94 $ 1$ 10 मेंटल वाइस क्लाम्ज के लिए |

| | | भाग | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|--|--|--|
| काम जिसके लिए मिश्रण उचित है। | वांचा | रांग | ञस्त | सीसा | | | |
| जर्मन सिलवर कास्टिंग के लिए 20 निकल 20 जस्त | _ | 60 | - | 3 | | | |
| ऐमीटेशन सिलवर | | 9 | | _ | | | |
| प्यूटर | 100 | - | 2 | _ | | | |
| मैटल श्रार्गन पाइप के लिये | 50 | | - | 50 | | | |
| साघारण प्यूटर | 79 | - | 1 | 20 | | | |
| उत्तम प्यूटर 1 विसमि थ | 50 | 1 | 4 | | | | |
| मैटल पम्प श्रादि के वास्ते | 76 | 1 | 4 | | | | |
| मैटल छोटी तसवीरों के वास्ते 20 जस्त | 64 | _ | _ | 16 | | | |
| निकल श्रल्डे केंडल स्टिक श्रादि के लिये 1 जस्त 1 निकल | | 2 | - | _ | | | |
| निकल घल्डे चाकू के हत्थे के लिए 2 जस्त 2 निकल | _ | 41 | | | | | |
| निकल की चादर 2 जन्त 2 निकल निकिल श्रल्डे मौहलों के लिये 5 जन्त 3 निकल | 1 | 5월 10 | _ | 5 | | | |

| | भाग | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------------|--|--|
| काम जिसके लिए मिश्रण उचित है | तांवा | रांग | जस्त सीसा | | | |
| वाइट मैटल विकल्स व बटनों के लिए 16 पीतल 2 जस्त | ļ | _ | _ | _ | | |
| इलक्ट्रम एमलगम 4 पारा 2 जस्त | 1 | _ | .— | | | |
| इलैक्ट्रम 71 निकल | - | 17 | - | - | | |
| क्वीन्ज़ मैटल विसमिथ 1 | 9 | - | 1 | 1 | | |
| वरतानिया मैटल | 10 | | 1 | - | | |
| टाइप मैटल | _ | _ | 2 | 11 | | |
| सीटरी व टाइप मैटल 2 विसमिथ | -: | | 4 | 18 | | |
| इमीटेशन प्लाटिनम 8 पीली पीतल | _ | - | | | | |
| 5 सपिल्टर | | | | | | |
| ट्यूटी नाग ½ विसमिथ | 2 | | | | | |
| मैटल मेडलों के लिये | 6 | - | 1 | | | |
| मिश्रण पयुजेवल प्लगों के वास्ते 360 | 2 | - | - | 2 | | |
| हियी पर नर्म होता है और 372 हियी | | | | | | |
| पर पिघल जाता है | 1 | | • | | | |
| मित्रण जो सद होकर फैलता है 1 | _ | _ | 2 | 9 | | |
| विसमिथ | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | ् मा | ग | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------|
| काम जिसके लिये मिश्रण उचित है | रांग | तांवा | जस्त | सीसा |
| प्यूजेवल प्लगों के लिए मिश्रण जो 373 हिमी पर नर्म होता है स्मीर 388 हिमी पर पिघल जाता है | 2 | | | 6 |
| पयूजेवत प्ताों के लिए मिश्रण जो 298 डिग्री पर नर्म होता है ऋौर 388 पर पिषल जाता है | 2 | - | <u> </u> | 7 |
| मिश्रण पयुजेवल प्लगों के लिए 396 डिग्री पर नर्म 408 डिग्री पर पिघल जाता है | 2 | | | 8 |
| मिश्रण जो खीलने वाली पानी की हीट 212 डिग्री फार्नेहीट पर पिघलता है और मिश्रण के लिये उचित है 8 विसमय | 3 | - | | 5 |

टेबिल नं० २३

धांतुश्रों के पिघलने की हिंग्री फार्नहीट श्रीर पतली वस्तुश्रों के जमजाने की हिंग्री फार्नहीट श्री बोल्ट साहिब तथा ग्लोडल साहिब के श्रतुभवों के श्राधार पर

| रांग | सीस | विसम् | पिघलने की डिमी फानेहीट | संग | सीसा | विसमध | पिघलने की डिमी फानेहीट | रांग | सींसा है | पिचलने की डिग्री फानेहीट | रांग | सीसा | पिचलने की डियी फानेहीट |
|------|-----|----------|------------------------|-----|------|----------|------------------------|----------|----------|--------------------------|------|------------|------------------------|
| 2 | 3 | 5 | 199 | 14 | 14 | 8 | 300 | 8 | 11 | 400 | 8 | 3 0 | 480 |
| 1 | 1 | 4 | 201 | 8 | 16 | 8 | 310 | 16 | 25 | 410 | 4 | 14 | 49 0 |
| 3 | 5 | 8 | 212 | 24 | 20 | 8 | 320 | 4 | 7 | 420 | 8 | 33 | 500 |
| 3 | 7 | 8 | 220 | 24 | 26 | 8 | 330 | 8 | 15 | 430 | 4_ | 19 | 510 |
| 31/2 | 3 | 8 | 230 | 8 | 4 | | 340 | 4 | 8 | 440 | 4 | 25 | 520 |
| 5 | 8 | 8 | 240 | 10½ | 4 | | 350 | 8 | 17 | 450 | 4 | 0 | 530 |
| 7 | 8 | 8 | 250 | 13 | 4 | | 360 | 4 | 9 | 460 | 5 | 38 | 540 |
| 8 | 19 | 8 | 260 | 17 | 4 | | 370 | 4 | 10 | 470 | 4 | 48 | 5 5 0 |
| 8 | 12 | 8 | 270 | 22 | 4 | | 380 | | | | | | |
| 8 | 13 | 8 | 290 | 4 | 4 | - | 390 | | | | | | |
| - | | <u> </u> | 1 | | | <u> </u> | l | <u> </u> | i | - | • | l ' | |

| | | | _ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धातु का नाम | धियी फानेहीट | - धातु का नाम | खियी फानेहीट |
| राट श्रायरन गल जाता है निकल गल जाता है स्टील श्राधिकाधिक गल जाता है अद्ध स्वर्ण गल जाता है कास्ट श्रायरन गल जाता है स्वर्ण का सिक्का तांवा गल जाता है | 50 36 30 32 28 28 20 39 91 43 3080 2912 2810 | फासफोरस " | 1090 1650 1300 810 773 620 509 440 442 239 154 142 109 92 14 7 0 39 662 |
| 512 mind 13 | 830 | | |

फर्नेसों का टैम्प्रेचर

जब श्रानि का रंग लाल हो तो इसका टैस्प्रेचर 1300, जब अत्यन्त लाल हो तो उसका टैम्प्रेचर 1700, यदि नारंजी रंग हो तो 2000, सफेद चमकतें हुए रंग पर 2500 श्रीर चीन्धाई हुई सफेद रंगत पर 2800 हिमी फार्नेहीट होती है। लोहे के पिघलने के बास्ते गर्म ब्लास्ट की टैम्प्रे चर 900 से 1200 डिग्री फार्नहीट तक है और लंहिं की वैलिंडम हींर 2700 डिमी फार्नहींट है। लोहा अवेरे में 752 डिग्री फर्निहीट पर लाल होता है अन्य धातुएं प्रकाश में 1077 डिग्री फीन हीट पर खूब लाल हो जाती हैं। राट श्रायरन 5000 हिन्री फार्ने हीट श्रीर कास्ट श्रायरन 3350 हिन्री गन्धक 570, फारफीरस 556 डिमी पर खीलना श्रारम्भ होता है | बैसमर फर्नेस की टैम्प्रेचर 4000 डिप्री और पहलिंग फर्नेस 3500 कोपोला 3000 और साधारण अग्नि 790 हिन्नी फार्न हीर्ट है। अग्नेश 637, साधारण मृट्टी की 460, मनुष्य शरीर की 981 और विश्राम दायक कमरे की 70 दियी टैग्प्रचर होती है। धातुर्ये जब गर्म हो जाती हैं तो ठंडी की अपेचा दुर्वत हो जाती हैं। 550 डिमी फान हीट से ऊपर प्रत्येक, डिमी के वास्ते लोहा श्रपनी शक्ति गंवाता जाता है श्रीर तांवा 320 डिग्री फार्न हीट से अधिक प्रत्येक डिग्री के वास्ते अपनी शक्ति गंवाता जाता है और गंबाने की शक्ति 5 प्रतिशत 212 डिग्री फार्न हीट पर, 20 प्रविशत 450 पर, 30 प्रतिशत 600 पर, 52 प्रतिशत 800 पर, 75 प्रतिशत 1100 और 335 हिमी पर सारी शक्ति गवाकर लेसदार हो जाता है परन्तु पिघलता नहीं जब तक कि वह 2050 डिग्री फानेहीट पर न पहुँच जावे।--

(२१४) टेबिल न० २४ वार्निशों का मिश्रण

| नागरा। का । मञ्जूष | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|------------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------|------------|------------------------|--|--|
| | | साधारण (मक्रव्ह) | कीका मीला | IINIT IALI | दत्तम पावा | पाला सुनहरा | चमकदार सुनहरी | गहरा सुनहरी | _1. | मुक्ता मिल | त्रीन्त्र का सठम (हरा) | | |
| बाख | श्रौंस | 4 | 1 |] : | 1 : | 2 | 8l : | 3 5 | 2 - | - 15 | \top | | |
| मस्तगी रूमी | ड्राम | - | | - | - - | - - | - - | | -}- | - 30 | - | | |
| कनाडा बालसम | " | _ | - | | - - | . - | - _ | . - | . - | - 30 | - | | |
| स्प्रिट आफ वाईन | ा विंट | 1 | 1 |]] | 2 | 3 4 | <u>1</u> | _ | . _ | - 6 | _ | | |
| साधारण पीला व | र्निश,, | _ | _ | _ | . _ | . _ | - | - | . 1 | _ | 1 | | |
| तारपीन | ड्राम | _\$ | _ | | 1 | - | . 4 | _ | 8 | 20 | | | |
| एनेटो | " | _ | | _ | 8 | 1 | _ | _ | 32 | - | _ | | |
| टर्मेरिक | " | | | | 32 | 4 | 16 | - | _ | 60 | 4 | | |
| गैम्बोज ं | ,, | _ | 1 | | | - | 2 | _ | - | _ | 1 | | |
| जाफ़्रान | " | - | 2 | _ | 1 | - | - | - | L | 10 | | | |
| कैप एलोज मसस्ब | ₹" | _ | _ | _ | | _ | 4 | _ | _ | | | | |

टेबिल नं० २५ टांके को बनावट—टांका लगाने के वास्ते

| | ; | मार्गो व | ही संख्य | ī |
|----------------------------------|-----|----------|-------------|-------------------------------|
| नर्भे टांके | संग | सीसा | बिसमिय | पिचलाने की डिग्री फानेहीट |
| विसमिथ का टांका | 3 | 5 | 3 | 202 |
| 97 77 79 | 2 | 2 | 1 | 229 |
| 37 23 37 | 2 | 1 | 2 | 236 |
| <i>y</i> 5 | 1 | 1 | 1 | 254 |
| 1) 5)), | 3 | 3 | 1 | 310 |
| 27 21 22 | 4 | 4 | 1 | 320 |
| टीन साज का मोटा टांका | 3 | 2 | _ | 334 |
| ,, ,, ,, उत्तम टांका | 2 | 1 | _ | 340 |
| प्लम्बर (सीसा गर) का उत्तम टांका | 1 | 2 | | 441 |
| ,, ,, ,, का मोटा टांका | 1 | 2 3 | | 482 |
| सीसा का टांका लगाना | 1 | 112 | <u> </u> | - |
| रांग का टांका लगाना | 1 | 2 | _ | _ |
| प्यूटर को टांका लगाने के लिये | 1 | 4 | 2 | _ |
| सख्त टांका | | | | |
| प्यूटर का टांका लगाना | 2 | 1 | <u> -</u> _ | _ |

| पतला होता है | יייי איני איני איני איני איני איני איני | | ,, फीलार श्रीर जदाहरियों के बढ़िया काम के वास्ते | 27 27 27 27 27 27 27 | चांदी का टांका उत्तम ब्रोन्स अथवा गन भैटल के काम के बास्ते | एक छौर सब्त टांका तांबा गन मेटल पीतल छादि के लिये | » » , पीतल श्रीर त्रीन्त्र के बास्ते | सब्त टांका लोहा तांवा गन मेटल श्रीर पीतल के वास्ते | चांदी का टांका जर्मन सिलवर, उत्तम ब्रोन्ज घ्रौर गनमेटल के बारते | सख्त टांका तांचा गन भेटल श्रीर पीतल के वास्ते | | नमें टांका तांचा श्रीर पीतल के बारते | कांसी का टांका गनमैंटंल, लोहा, फीलाद, चाँदी व सीने के र्ा | (२१६) टेबिल नं० २६ म |
|--------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <u> </u> | _ | | - | - | <u> </u> | | | 1 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | 1 | स्रोते ह | हे भाग |
| | | _ | - | _ | 1 | 븎. | - | <u> </u> | 5 | <u> </u> | - | | चांदी | |
| - | - \ \ | <u>-</u> | 9 1 | | . 1 | _ <u> </u> _ | <u>i</u> | - i | 1 h | <u> </u> | 1 | - | - प्राचा | क साग |
| | | | | | | <u> </u> | | - | - - | | 1 | <u> </u> | | के भाग |
| - 5 | ر د | _ | _ | _ | <u>~</u> - | 1 | <u>ω</u> | 2 | | | | 1 | | हे भाग |
| | _ | _ | 1 | Ì | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | . ! | | 29 | रांग वे | |
| - | ļ | | i | Ī | 00 | | - | - | Οĭ | سر | හ | 1 | | हे भाग |
| - | | | 1 | 1 | 1 |] | 1 | 1 | 1 | 1 | I | | सुरमा | के भाग |

| | | | | | | | | | - | 930 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|----|----------|----|-------------|----|-----------------|-----|
| चांदी का टांका खीजार बनाने वालों के वारते | ार बनाने वालो | कि वास्ते | | - | 73 | •~ | 1 | 1 | 1 | |
| गर्म चांदी का टांका श्रीजार बनाने वालों के लिए प्लेटिंग के लिए | प्रौजार बनाने | मालों के लि | ए प्लेटिंग के लिए | | - | | ţ | ١ | ì | |
| चांदी का टांका सख्त | | | | İ | 4 | 1 | 7~4 | Ī | ļ | |
| सोने का टांका जवाहरियों की साधारण भरम्भत के नास्ते | र्यों की साधार | ख मरम्मत | क वासे | ന | Ø | 1 | اسا 100 | 1 | ⊷ ⁄~1 | |
| 13 35 93 | ĸ | 33 | " बद्यारांका | 12 | ~~ | | 4 | 1 | 1 | |
| 35 55 | • | æ | 33 39 53 | 24 | 7 | T | | | 1 | [|
| एलमीनियम का टांका | £. | æ | 16 अलमोनियम | i | 1 | Ī | 43 | 1 | 1 68 | 1 |
| ऐलोमोसिवम का टांका | ā | 25 | | - | <u>س</u> | 1 | ಣ | 38 | δ, | - |
| ऐलोमीनियम का नमें टांका 6 बिसमिथ | टांका 6 किसा | मथ | | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 94 | 1 |

नोट--टांका तेयार करते समय इसको श्रीक्सीडाइजेशन से सुरिचत रखने के वास्ते नमें टांका चरवी के नीचे पिघ-लाना चाहिये श्रीर सख्त टांकों पर पिघलाते समय मोटी तह में कोयलों को पीस कर डाल लेना चाहिये।

टांका लगाने के लिये फ्लक्स—लोहे या फीलाद को टांका लगाने के वास्ते सोहागा अथवा नीशादर ऐसोनिया का प्रयोग करना चाहिये और कर्लाई किये हुए लोहे के वास्ते राल अथवा क्लोराईड आफ जिक का प्रयोग करना चाहिये। जस्त के वास्ते नमक का तेजाव तथा घुनी हुई जस्त और सीसा के लिये चरवी अथवा राल। रांग और सीसा के पाइपों के वास्ते और प्यूटर (भरत) के वास्ते राल और मीठा तेल। तांवा गन मेटल, पीतल चांदी आदि के वास्ते सोहागा या क्लोराईड आफ जिक और ऐलोमीनियम पर पैराफिन (अंग्रेजी दवाई) का प्रयोग करना चाहिए।

गन मैटल और दूसरी धातुओं को उजला करना:—प्रायः यह अवश्यक है कि धातुओं को उत्तम रीति से फिनिश किया जावे। उदाहरणार्थ यदि उनको निकल प्लेट अथवा चाँदी का रंग देने के वास्ते तैयार करना है तो उस वस्तु को बफों पर लगा कर उजला किया जाता है जो कि बड़ी शीघता से अमण करते हैं। उजला करने के लिये नीचे लिखी विधियां काम में लाई जाती हैं— त्रीत्न गन सैटल पोतल तांवा और वाईट मैटल को उजला करना:—इन वस्तुओं को एक विद्या सफूफ (पाउडर) से जी कि पुरानी जली हुई कुठालियों का बनता है उत्तम रीति से साफ करने के परचात् एक लैंदर पर वफ करके चसकाया जाता है। राटन स्टोन (एक प्रकार का पत्थर) और तेल के अथवा क्रोक्स पाउडर और तेल के साथ रगड़ कर तत्परचात् उनको चूने के विद्या पावडर अथवा सूखे कोक्स पाउडर से एक कपड़े के वफ पर उजला किया जाता है।

लोहे और फौलादी वस्तुओं को चमकाना—वस्तुओं को बिह्या ऐमरी पाउडर कुरड से खूब साफ करने के पश्चात् लैदर वफ पर चमक दी जाती है। पहले तो गिलास अथवा शीरो काटने की रेत के साथ तत्पश्चात् ट्रन्ट के साथ—

वफ (Buff)—नमें वफ का कपड़ा लेकर वहुत सारे हुकड़े काटकर हिस्क की मांति बनाये जाते हैं। फिर उनकी आपस में उत्तम रीति से प्रेस (दबाया) कर दिया जाता है और उनके प्रत्येक सिरे पर एक नट लगा कर एक मैंड्ल पर स्कू कर दिये जाते हैं। बीच में दं। लैदर हिस्क के रख कर और लैदर के एक सिरे पर एक नट लगा कर एक मैंड्ल पर स्कू कस दिए जाते हैं। बीच मे दो माटे चमड़े के हिस्क रख कर और लंदर के एक सिरे पर एक पीतल का वाशर दिया 'जाता है। लैदर वफ (चमड़ें के बफ) वालरस (एक समुद्र का जानवर जो न्तरी प्रदेश में होता है) की खाल से कुछ डिस्क वना कर सरेश से जोड़े जाते हैं और उन को इतनी हदता' से क्लिप किया जाता है कि सरेश बिल्कुल एक जान हो जाता है। फिर एक मेंड्ल पर घुमाये जाते हैं। उनके एक नट और एक एक वाशर लगी होती है।

पीतल के काम का तेज। वों से साफ करना:—पीतल का किन काम जो कि साधारण रीति से साफ नहीं हो सकता। निम्निलिखित रीति से तेजावों से साफ किया जाता है। प्रथम इस वस्तु को गरम करके कास्टिक सोडा और पानी में गोता दिया जाता है तत्परचात् उसको उत्तम रीति से साफ पानी में धोया जाता है किर इसको दूसरी वार 10 सैकिण्ड के वास्ते पानी के एक सौल्यूशन में गोता दिया जाता है। जिसका मिश्रण यह है—पानी एक भाग, शोरा का तेजाव दो माग। फिर इसको निकाल कर प्रथम साफ और शीतल जल में गोता दिया जाता है फिर गरम साचुन तथा जल में और गरम लकड़ी के जुरादे में सुखाया जाता है। वक्स वुड (एक अत्यन्त सख्त लकड़ी है) का जुरादा उत्तम होता है क्योंकि इसमें राल नहीं होती।

पीतल से वार्निश उतारना—इसको 20 मिनट तक निम्न-लिखिन अर्क में जोश दो। पानी एक गैलन, कास्टिक पोटाश है पौंड फिर इससे निकाल कर शीतल जल में गोता दो।

लोहे, फीलादी वस्तुत्रों को नीला करना, रंगदार करना कलई चढ़ाना, ब्रोंज करना, वार्निश करना, चाँदी का पानी चढ़ाना, रोगन चढ़ाने के उपाय आदि लोहे और फौलादी वस्तुओं का नीला रंग करना— एक लोहे के बर्तन को या तो उत्तम पीतल के बुरादे से जो रेती से लिया गया हो कोयले के पावडर से मर दो या महागनी (एक सख्त लकड़ी) के बुरादे से और इसकी कुछ लाल होने तक गर्म करो और इस वस्तु को उसके भीतर और बाहर करो जब तक कि वह रग प्राप्त न हो नाये जोकि चाहिए। परन्तु वह वस्तु उत्तम रीति से साफ की जावे और कोई गन्दगी आदि न रह जावे इसमें दाखिल करने के पूर्व उस पर उगलियां न फेरी जावें जितनी उत्तम सफाई होगी उतना ही उत्तम रंग होगा! समस्त हल्की वस्तुओं के वास्ते जैसे कि ऐनक के फ्रोम आदि को केवल लकड़ी का बुरादा ही पर्याप्त है। यह वस्तुयें रंग करने से पूर्व लाईम (अन बुक्ता चूना) में मैल आदि उतारने के वास्ते भली प्रकार से मली जावें।

लोहे श्रीर फीलादी वस्तुओं को नीलगूं (नीला रंग) करना:—वस्तुओं को निम्नलिखित सील्युशन ऋथवा श्रक में रखो जिसको वायलिग (खौलने वाली , हीट तक गर्म किया हुआ हा। हाईपोसलफेट आफ सोडा 4 श्रींस को तीन पाव पानी में घोल कर उसमें ऐसीटेट आफ लैंड एक श्रींस श्रीर पानी एक श्रींस मिलाकर श्रक बनाकर डाल दो।

हल्का भूरा रंग लोहे और फौलाद के वास्ते—आयरन क्लोराईड (दाना दार) दो माग। क्लोराईड आफ ऐस्टीमनी 2 माग, गेलिक ऐसिड एक माग इन सब को चार माग पानी में धोलो इस श्रर्क को एक स्पन्ज से लगा कर वायु में सुखा लो श्रीर ऐसा करते रहो तब जब कि जितना गाढ़ा रंग करना हो उतना न हो जावे।

वन्द्क के वैरल की भूरा रंग करना:—वैरल को उत्तम रीति से साफ करके गन्दगी आदि निकाल दो। ऐसा करते समय हाथ से मत छूना। प्रथम इसको अन बुक्ते चूने के सफूफ से मल कर मैल को साफ करो फिर निन्निलिखत अर्कों में से कोई अर्क स्पन्ज के साथ लगाओ।

श्रक नं० १:—ज्लयू स्टोन रे श्रोंस, स्योरियेट टिकचर श्राफ स्टील रे श्रोंस, स्प्रिट श्राफ वाईन 1 श्रे श्रोंस, स्ट्रोंग नाइट्रिक ऐसिड है श्रोंस, स्योरियेट श्राफ मकेरी रे श्रोंस, एकपिंट डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर श्रक तैयार कर लो।

श्रक नं० २:---नीला थोथा एक श्रौंस, स्वीट स्प्रिट श्राफ नाइटर एक श्रौंस, डिस्टिल्ड वाटर एकपिट में मिलाकर श्रक तेयार कर लो।

श्रक नं० ३:-एक आ फोर्टिस है औंस, स्वीट स्प्रिट आफ नाइटर है औंस, टिक्चर आफ स्योरियेट आयरन एक औंस, स्प्रिट आफ वाईन एक औंस, नीला थोथा दो श्रोंस, पानी 30 औंस में मिलाकर अर्क तैयार कर लो। श्रक्त नं ० ४:---हिंक्चर श्राफ म्योरियेट श्राफ श्रायरन है श्रोंस स्प्रिट श्राफ नाईट्रिक ईथर 12 श्रोंस, नीला थोथा 2 स्कृपुल, वारिश का पानी है पिंट, श्रक्त तैयार कर लो।

जब सख जावे तो तार के स्कैच ब्रुश के साथ मली प्रकार तैयार कर दो श्रीर ऐसा तव तक करते रहो जब तक कि जितना चाहिए उतना गाड़ा रंग न हो जावे। जब यह कर चुको तो वैरल पर उवलता हुआ पानी डालो श्रीर सुखा दो। जब तक गरम हो इसको मोम तथा स्प्रिट के साथ पालिश करते जावो फिर इस पर वार्निश करो।

लोहे और फौलादी वस्तुओं को भूरा करना— टिंक्चर आफ आयोडीन में आधा पानी मिलाकर इसमें गोता दो।

धातुओं को जापानिंग वानिंश करना:—वार्निश की मोटी रंगीन तह को जापान कहते हैं जो कि धातु पर चढ़ाई जाती है श्रीर उचित मट्टी में गरम करके सुखा जी जाती है श्रीर उसको प्रायः 300 डिग्री फार्ने हीट तक गरम किया जाता है। हाई टैम्प्रेचर से जापान के कुछ भाग इवैपोरेट बन जाते हैं श्रीर शेष धातु के साथ दृढ़ता से चिपट जाते हैं। ऐसा उस समय तक किया जाता है जब तक कि रंग का गाढ़ापन जितना कि चाहिए तथा धातु की सरफेस सतह) प्राप्त हो जाती है।

जिस वार्निश का प्रयोग किया जाता है उसका मिश्रए यह है। मैथिलेटिड स्प्रिट एक सेर, लाख 4 श्रौंस, राल 4 श्रौंस, इन को घोल लिया जाता है ऋौर निम्नलिखित श्रकीं में से एक श्रक के साथ रंग दिया जाता है। काले रंग के वास्ते काला अस्फाल्टम एक पौंड, कवाब चीनी का तेल एक पौड, पिघला कर इनमें गरम तारपीन का तेल मिला कर पतले किये जाते हैं। काले रंग के वान्ते एक श्रीर मिश्रग यह है: -श्रस्फाल्टम 3 श्रींस, दवला हुश्रा अलसी का तेल एक गैलन, वर्न्ट अम्बर 8 श्रींस, पिघला कर श्रीर गर्म तारपीन के तेल के साथ मिलाकर पतला किया जाता है। अन्य काले रग का मिश्रण यह है-ऐम्बर 12 औंस,तारकील 2 श्रोंस, राल 1 श्रोंम, उवला हुआ श्रतसी का नेल $rac{1}{2}$ पिट, पिघला कर मिला ली श्रीर जब शीतल हो रहा हो एक पिट तारपीन का तेल मिला लो। पीले रग के वास्ते क्रोम यैलो, सफेद रङ्ग के लिए वाइट लैंड उसकी सख्ती के छटे भाग तक उसको रगड दो ख्रौर कोपल वार्निश मिला कर पतला कर लो।

लोहे का वार्निश्—कहरवा 12 माग, तारपीन 12 माग, राल 2 माग, जरकोल दो माग, ड्राइग आयल (एक तेल है) 6 माग मिलाकर वार्निश करलो। अन्य रीति यहं है कि तारकोल 3 पींड, लाख है पींड, तारपीन एक गेलन मिला कर वार्निश वैयार करलो।

काले रङ्ग का वार्निश फीलाद तथा लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं के लिये: —गन्धक 11 भाग, तारपीन का तेल 10 भाग इनको गरम कर लो और जिस वस्तु पर रंग करना हो उस पर इसका प्लस्तर कर दो और फिर इसको एक स्प्रिट लैम्प पर इतना गरम करो कि रंग का गाढ़ापन (जितना चाहिए) प्राप्त हो जावे।

लोहा, पीतल, तांबा की छोटी वस्तुओं पर उवालने की रीति से कलई करना:—प्रथम इस वस्तु को भली प्रकार साफ करके डायल्यूट म्योरियेटिक एसिड (नमक का तेजाब) के वर्तन में रख छोड़ो और ताजा पानी में खूब घोषो। फिर कुछ समय के वास्ते इसमें गोता देकर छोड़ दो और जस्त की राड निम्नलिशित अर्कों में से किसी एक में डाल कर हिलाते रहो। यह अर्क खूब गरम खील रहा हो।

अर्क नं० १:-ऐमोनिया एलम 17½ औंस, डिस्टिल्ड 2½ पौंड, प्रोटो क्लोराईड आफ टिन 1 औंस।

श्रक नं० २: — बाई टारट्रेट श्राफ पोटाश 14 श्रौंस, डिस्टिल्ड वाटर 24 श्रौंस, प्रोटो क्लोराइड श्राफिट्न 1 श्रौंस, उत्तम् जस्त के दुकड़े $\frac{1}{2}$ पौंड ।

श्रक्त नं० ३:--डिस्टिल्ड वाटर 1 गैलन, गंग के दुकड़े 2 पोंड, कीम आफ टारटार $1\frac{1}{2}$ पोंड।

पीतल पर काला रंग करना—तांव की तार को नाईट्रिक ऐसिड (शोरे का तेजाव) में घोलो। ऐसिड के एक माग में तीन भाग पानी मिलाश्रो श्रीर जिस को रग देना है उस वस्तु को गरम करके इसमें गीता दो फिर इसको एक स्प्रिट लेम्प पर गरम करो जब कि रंग का गादापन (जितना चाहिए) न शाख हो जावे श्रीर इसे वानिश में केवल एक ही बार खुवोना चाहिए।

दूसरी रीति—पीतल को इस अर्क में गोता देकर बनाने की एक और रीति यह है कि जय तक वह काला न हो व्हाइट आरसेनिक है पींड, हीरा कसीस है पींड, नमक का तेजाव 6 पींड इस अर्क में गोना देते जावो जब तक कि रंग का गाड़ा पन जितना कि चाहिये प्राप्त हो जावे। फिर इसको पानी में घो कर लकडी के बुरादे में साफ करो और व्लेक लेड श्रीर वार्निश से पालिश कर लो। पीतल को काला करने का एक उपाय यह है कि प्रथम इसको त्रिपोली से पालिश किया जाता है फिर इसको निम्नलिखित अर्क में धोते हैं। नाईट्रेट आफ टिन 1 माग, क्लोराईड आफ गोल्ड 2 माग इससे प्राय: 15 मिनट तक धोते रही श्रीर सन के कपड़े से पोंछते जावो।

ऐराटी क्योवर झोन्ज़—निम्नलिखित मिक्सचर का प्रयोग करने से वनता है। म्योरिचेट श्राफ एमोनिया या साल एमोनिया है श्रींस, साल्ट श्राफ टारटार या कारवोनेट श्राफ पोटाश 15 ड्राम, सिरका एक क्वार्ट-यह अर्क एक स्पंज से लगाओ। ऐसा करते जाओ जब कि रंग का गाढ़ापन जितना कि चाहिये प्राप्त हो जावे। भूरे तथा काले के वास्ते इस अर्क का प्रयोग करो:— नाईट्र ट आफ आयरन 5 ड्राम, एक पिन्ट चाकलेट रंग, लोहे की तार को इस अर्क में गोता देने से प्राय: 15 मिनट पूर्व एमोनिया में गोता देने से प्राप्त होता है। फिर पीतल को भी इस में गोता दो।

चाइनीज ब्रोन्ज—इसको सफूफ बनाकर सिरका के साथ पतले प्लग्तर की मांति बनाओ। वरमीलियन २ श्रोंस, विद्यीस २ श्रोंस फटकड़ी 7 श्रोंस साल एमोनियक 5 श्रोंस। इसका प्रयोग करने के परचात् उस वस्तु को थोड़ा गर्म करो तत्परचात् धोकर सुखा लो। ऐसे करते रहो जब तक कि वार्निश का रंग जसा चाहिए प्राप्त हो जावे। यदि इस श्रक में कुछ सहागा मिला दिया जावे तो पीला हो जाता है श्रीर यदि थोड़ा सा नीला थोथा मिला दिया जावे तो मूरा काला रंग हो जाता है।

लैकरिंग—(वार्निश करना) इस रीति से किया हुआ वार्निश धातुश्रों को सुरित्तत रखता है। जिस वस्तु को यह वार्निश करना होता है उसकी भली प्रकार से साफ किया जाता है फिर उसकी 2 घएटे तक इस अर्क में छोड़ दिया जाता है। नाईट्रिक एसिड 1 माग, पानी 3 माग, एक मिट्टी के वर्तन में मिलाकर रखा होता है। तत्पर्चात् उसकी निकाल कर उत्तम रेत तथा पानी से रगड़ कर साफ किया जाता है।

पीतल को गीता देना—उस वर्तन के निकालने के पश्चात् पीतल को शुद्ध शोरे के तेलाब में तीन संकिन्ह तक गोता दिया जाता है। तत्पश्चात् शीघ्र ही एक सफेद करने वाले अर्क और पानी में गोता दिया जाता है या साधारण पानी घोने के सोडें के अर्क में जिससे तेजाब नष्ट हो जाता है और काम वढ़े उत्तम सुनहरी रग पर आ जाता है। फिर इसको सुखाकर लेकर (वर्तिश) कर लो। इस वस्तु को जिसको गोता दिया जाता है धीतल की बनी हुई संडासी से पकडना चाहिए और इस वार्निश को गरम करके ऊंट के बालों से बुश करना चाहिए कि जिसको पहले ही 212 डिग्री फार्नहीट तक गरम किया हो।

धातुत्रों का हल करना—तांवा, विसमिथ, निकल श्रीर जस्त शोरे के तेजाव में घुल जाती हैं। सीसा श्रीर सुरमा शोरे के तेजाब के इस अर्क में घुल जाते हैं। शोरे का तेजाब 1 माग, गरम पानी 2 माग स्ट्रांग सल्फ्यूरिक ऐसिड 1 माग।

पीतल लोहा तथा द्सरी धातु श्रों पर चांदी का पानी चढ़ाना—पहले वन्तु श्रों को इसी प्रकार साफ करके श्रीर इसी श्रक में डुशेकर रख छोड़ी जिसका वर्णन हमने कर्लाई करने में किया है। फिर उसकी कुछ सैकेण्ड तक साइनाईड श्राफ सिलवर के श्रक में गोता दो श्रीर इसकी दूसरी रीति यह है कि 1 श्रीस शोरे के तेजाब को गरम करो यहां तक कि वह उबलने लगे फिर उसमें चांदी के कुछ दुकड़े मिलाश्रो। जब वह धुल जांने तो शीघ ही एक मुट्टी मर कर देसी साधारण नमक की

हालो, ताकि ऐसिंह मर जावे। फिर उसमें सफेदा मिला कर उसका प्लस्तर बना लो श्रीर पानी तथा घोने वाले चमड़े के साथ लगाश्रो। दूसरी रौति यह है कि सूखा क्लोराइट श्राफ सिलवर 1 माग इसको उत्तम रीति में सफूफ बना कर 3 भाग मोतियों की राख मिलाश्रो इस में एक भाग चाक श्रीर हेढ़ माग नमक मिलाश्रो श्रीर पानी तथा घोने के चमड़े के साध इस चीज पर मलो जिसको रंग चढ़ाना है।

चाँदी को सफेद करना—कीम आफ टारटार एक भाग, साधारण नमक दो माग, और पानी 50 माग, इस अकीं चांदी को जोश दो (खबालो)।

चांदी को फीकी सफेद करना—फटकड़ी छोर पानी के श्रक में जोश दो जब तक कि रग (जो चाहिये) प्राप्त हो जाने श्रीर ब्रुश के साथ गरम पानी से जिस में कि साबुन छोर कार्बो नेट श्राफ सोडा हो खूब धो जो।

सिलवर पेन्ट—(चांदी का रंग करना) लाख को अल्कोहल में इससे चार गुणा लेकर घोला जाता है और इस गाढ़े अर्क में सिलवर पाउडर (चांदी का सफूफ) मिलाया जाता है। इसका अनुपाद इस प्रकार रखा जाता है। यदि एक भाग सफूफ हो तो 3 भाग अर्क मिलाया जाता है। जिस वस्तु पर यह रंग करना हो उसको सफेद रंग से धुका जाता है और यह फिल्जई मिक्सचर एक ब्रुश के साथ लगाया जाता है और जब सूख जाता है तो उसको फीलाद या पत्थंर के जिला करने वाले खीजार से चमक। दिया जाता है।

पीतल को सफेद करना—रांग के टुकड़े दो पोंड, कीम श्राफ टारटार 7½ पोंड, पानी एक गैलन मिलाकर श्रर्क बना लो श्रीर इसको उवाल कर इसको कुछ मिनट तक वायलिंग टेम्प्रेचर पर श्रर्क में रहने दें।

चांदी का फ्रास्टिंग करना—यह अर्क वनाकर एक वृश के साथ लगाओ। पानी आधापिन्ट, साईनाइड आफ पोटाशियम एक औंस। इनको मिलाकर अर्क वना लो।

जस्त का पानी छोटी वस्तुओं पर चढ़ाना—पहले उस वस्तु को साफ करो फिर उसको इस मिक्सचर में गोता दो— नमक के तेजाव में जस्त को घोलो और उसमें थोड़ा सा साल ऐमोनियक मिलाओ। फिर उस वस्तु को सुखा कर के पिघलाये हुए जस्त में गोता दो और अधिक बढ़ी हुई धातु को दिखाते जाओ।

लोहे और फौलाद की वस्तुओं को तांवा का पानी चढ़ाना अथवा बोन्ज करना—िजस वस्तु को ऐसा करना हो उसको उत्तम रीति से साफ करके इस अर्क में गोता दो—नीला-थोथा 3½ औंस, गन्धक का तेजाब 3½ औंस, पानी एक गैलन। अर्क तैयार कर लो और कुछ सैकिएडों तक गोता दो।

लोहे श्रीर फीलाद को कलई करना—इसको साफ करके गरम तेल या चर्की में गोता दो फिर शीध ही पिघलते हुए जंग में गोता दो।

सख्त तथा नर्म करने श्रीर श्रावदारी (चमक) देने के उपाय श्रीर नुस्वे—

राट आयरन को केस हार्ड निंग करना-(केस हाड निंग का अर्थ सतह को सस्त करना है) जिन वस्तुओं को केस हार्ड-निंग करना हो एक वक्स को चोटी तक हिंडुयों और लकड़ी के कोयले तथा पुराने चमड़े से मर दो। जो वस्तुयें मारी हों उनको वक्स के वाटम (पैन्दे) पर रखो और उसको मट्टी में रख कर दस घएटे तक ख्व गरम होने दो फिर निकाल कर पानी में बुमा लो।

नोट—वह वस्तुर्ये जिनकी सतह सख्त करनी हो उनको वक्स में रखने से पूर्व यदि उनमें नटों और स्क्रूओं की चूड़ियां हों और वह स्थान जिसे नमें करना है तो उसको चिकनी मिट्टी से प्लगं कर देना चाहिए।

राट श्रायरन को पोटास से सख्त करना-प्रथम उस वस्तु को गरम करके खूब लाल करो। फिर इसकी सतह पर प्रोसी येट श्राफ पोटाश का सफूफ भली प्रकार से मलो। इस श्रक से जिसमें कि 3 माग प्रासीयेट श्राफ पोटाश श्रीर एक माग साल ऐमोनियक का सफ़्फ पड़ा हो खीर इस सतह को मल कर इतना ठंडा होने दो कि उसकी लालगी (सुर्खी) कुछ ही कम हो। फिर इसको पानी में वुमा लो। ऐसा करने से एक थोड़ी गहराई तक सख्ती प्राप्त होगी। परन्तु यह सतह को सख्त करने का एक घटिया उपाय है।

नरम कास्ट त्रायरन को सख्त करना—इस वन्तु को गरम करके खूव लाल करो श्रीर सतह पर यह मिक्सचर वरावर / वरावर माग को पोटारा, साल्ट पीटर श्रीर सल्फेट श्राफ जिन्क को मलकर थोड़ा ही शीवल होने पर पानी में द्युमा लें।

लोहे या फौलाद के पालिश किये हुए काम को ताब लगाना—एक लोहे के सन्दूक को चिकनी मिट्टी से मर दो। श्रीर इस पालिश किये हुए काम को इसमें रख दो। फिर इस सन्दूक को मट्टी में रखकर धीरे धीरे गरम करके लाज कर लो श्रीर श्राग को वुक्त जाने दो।

स्टील फोर्जिंग या सख्त फौलाद या लोहे को नरम करना—प्रथम वस्तुओं को एक बक्स में रखकर व्हाइटिंग या लोहे के बुरादे से मर दो और वक्स को चिकनी मिट्टी से मर दो और थोड़ा लाल गरम करो। प्रायः 4 वर्ष्टे तक फिर आग को बुक्त जाने दो।

सख्त स्टील में डिल (छेद) करना—वरमे को कोयले की अग्मि में गरम करके पारे में बुक्ताओ और जब छेद करने लगे तो तारपीन और काफूर के अर्क में तर कर लो। चिल्ड कास्ट आयरन को नरम करना—उस वस्तु को जिसे नरम करना है व्हाइट हीट तक गर्भ करो और एक छोटे कोयले से डांप दो। इसको ऐसा ही रहने दो जब तक कि शीतल न हो जावे।

सख्त कास्ट आयरन के छोटे कास्टिंग को नरम करना— इनको एक उत्तम कोक स्क्रीनिंग बक्स में बन्द कर दो और ऊपर अच्छा रेत डाल दो और मही में रख कर थोड़ा लाल होने तक गर्म करो। अग्नि बुक्त जाने दो या इनको 24 घएटे तक एकुआ फोर्टिस एक भाग, पानी 4 माग मिलाकर इसको डुबोकर रख दो। वह थोड़े नरम हो जायेंगे।

कास्ट स्टील को कृट कर एक जान करना—सुहागा 10 माग, साल अमोनियक 1 माग। इनको अग्नि पर धीरे से पकाओ। जब तक साफ हो फिर उडेल दो और शीतल होने के परचात् सफूफ बना लो। फौलाद को चमकदार पीली हीट तक गरम करो। अन्य एक और मिक्सचर यह है—सफूफ लाईम स्टोन 5 माग और गन्धक 1 माग, अन्य—सुहागा 15 माग, साल एमोनियक 2 माग और गन्धक 1 माग।

लोहे से स्टील को पहचानना—शोरे का तेजाब लोहे पर कुछ प्रमाव नहीं डालता। परन्तु फौलाद पर काले घटने बना देता है। जितना अधिक वह घटना काला होगा 'उतनी ही स्टील (फौलाद) सख्त होगा। हैमर (हथौड़ा) श्रीर दूसरे टूलों को सख्त करना— खाके उत्तखां (हड़ी) 2 भाग, साधारण नमक 3 भाग, जला हुआ चमड़ा एक भाग, प्रोसीयेट पोटाश एक भाग। टूलों या हथौड़ी को गरम करके उत्तर लिखे कम्पाउड में गोता दो।

शीशों में छेद करने के वमें को सख्त करना:—वर्मा को खूब लाल करके पारे में वुमा दो श्रीर फिर नमक श्रीर पानी के श्रर्क में बुमा लो। वर्मा सख्त हो जायेगा।

तांचा, पीतल, सोना और चॉदी को नरम करनाः— इन वस्तुओं को गरम करके थोड़ा लाल करो और नमक तथा पानी के अर्क में नुभा लो।

फौलाद के टूलों को सख्त करना—यदि परिणाम अच्छा प्राप्त करना है तो फीलाद को कोयलों की अग्नि में खूब लाल करके एक इंच तक थोड़े गरम पानी में गोता दो और सख्त किये हुए माग को सैडस्टोन से रगड़ो। यदि इस स्थान से जो कि अभी सरद हुआ है सरद न हुए माग मे चली जायेगी और रंग की रचा करने से आवदारी की डिमी प्राप्त हो सकती है। छनी या लोहे को चिप करने के वास्ते काले रग की आवदारी दी जावे और टर्निंग टूल्ज राट आयरन के वास्ते पीले रंग तक और कास्ट आयरन के वास्ते जतने सखन किये जानें जितना पानी उनको कर सकता है।

फीलाद की भिन्न वस्तुओं व आरियों और करिनयों को सख्त करना—निम्निलिखत अर्कों में से किसी एक में बुक्ता लो सख्त हो जायेगी। (मिक्सचर नं० 1) मछली का तेल 1 गैलन, सख्त चर्बी एक पौंड। चीपाए के पांव का तेल ई पिन्ट, पिच 1 औंस, काली राल 3 औंस पिघला कर और मिलाकर शीतल कर लो।

मिक्सचर नं० २—मछली का तेल 2 पोंड, मोम ½ पोंड। यह मिक्सचर केवल फौलाद की बहुत ही छोटी वस्तुओं के बास्ते है।

मिक्सचर नं० ३—मछली का तेल 2 गेलन, चर्बी 20 पींड, मेंसे के पांव का तेल 10 गैलन, पिच एक पींड, राल 3 पींड दूसरी वस्तुओं को मिलाने से पूर्व पिच और राल को पिघलाओं फिर इन सबको मिलाकर एक लोहे के बतन में गरम करो। जब काफी गरम हो जायेगा तो यदि शोला उसके समीप आयेगा तो उसको आग लग जायेगी। यह मिक्सचर फीलाद को अति सख्त और नाजुक बना देता है और इसको आबदारी (चमक) देने के वास्ते इसके कुछ माग से यह मसाला पींछ दो। जब तक कि तुम इसको लोहे के बर्तन से निकालो।

मिक्सचर नं० ४-मळली का तेल एक गेलन, चर्बी 3 पींड मोम रू पोंड, राल एक पींड। टूलों श्रीर कटरों को सख्त करनाः—ट्ल जो कि गरम करके लाल किये जाने के परचात् निम्नलिखित श्रकों में से किसी एक में बुकाये जाते हैं तो वह पानी में बुकाये हुये ट्लों की श्रपेजा श्रन्त्रा परिणाम देते हैं श्रीर ट्टते भी कम हैं। सख्त करने का श्रक न० 1— गुनगुना पानी एक गेलन, साल्ट (नमक) है पिन्ट। श्रक न० 2 - पानी नमक तथा म्योरिएट श्राफ श्रायरन का एक श्रक बनाकर 60 हिन्री टेम्प्रेचर तक गरम कर लो।

श्रक्त नं ३: चवपी का पानी 3 गैलन, स्प्रिट श्राफ नाईटर 3 श्रोंस, नीला थोथा सफेद 3 श्रोंस, साल एमोनिया 3 श्रोंस, फटकडी 3 श्रोंस, नमक 8 श्रोंस, मुट्टी मर कुछ जला हुआ चमडा, यह श्रके छैनियों को सख्त करने के वास्ते इस्तेमाल किया जाता है श्रीर इनसे फीच बस्टोनको डूस किया जाता है।

छैनी को पत्थर तथा सगमरमर काटने के लिए सख्त करना—छैनी को खूब लाल करो श्रीर इस श्रक में बुभाश्री। व्होल श्रायल (मछली का तेल) एक गैलन, राल 3 पींड मोम 1 पोंड, इनको पिघला कर मिला लो।

सख्त वस्तुत्रों को काटने के वास्ते वर्मे को सख्त करना:—पहले इसको गरम करके खूब लाल करो, फिर निम्न लिखित अर्कों में से किसी एक में चुला लो (1) पारे में (2)

भोहर करने को मोम में बुभा कर शीघ ही निकाल लो फिर इस को किसी और ताजा जगह में गोता दो श्रीर जब एक ड्रिल शीतल न हो जावे ऐसा ही करते रहो।

- (3) लगातार या तो पीले साबुन या मोम में गोता दो जब तक कि शीतल न हो जावे।
- (4) सीसा में डुबोते रहो जब तक कि ड्रिल शीतल हो।

 फोलाद के स्पिरल स्प्रिगों को सख्त करना:—-स्पिरल
 स्प्रिगों एक पिघलाए हुए मिश्रण में गरम करनी चाहिए जो कि

सिंग एक पिथलाए हुए मिश्रण में गरम करनी चाहिए जो कि सीसा 12 माग छौर 1 माग रांग मिला कर इनको इतना पिघलाया जाता है कि इनकी टैम्प्रेचर मिश्रण के बराबर हो जाती है जो कि अब पतली होनी चाहिए या इनको एक गैस पाइप के अन्दर रख कर आग में गरम करना चाहिए। पाईप को प्रायः आग में हिलाते रहें जब तक कि वह सारी बराबर न हो जावें। लम्बी सिंगों गरम करने के परचात् एक मैंड्ल में रखनी चाहिये नहीं तो वह टेढ़ी होकर बेकायदा (खराब) हो जावेंगी। हल्की सिंगों तेल में बुमानी चाहिये और पानी की चोटी पर तेल मल्ली की मांति डाल लिया जावे और बहुत मोटी सिंगों केवल गर्म पानी में जो कि 70 डिग्री तक गर्भ किया गया हो। सदा सिंगों के सिरों को गोता देना चाहिये और इन को बिल्कुल सर्द होने से पहले न निकाला जावे।

स्प्रिगों को त्रावदारी देना (चमकाना)—इनको इस मिलावट से चुपंड लो। मछली का तेल एक गेलन। सख्त चर्बी 1 पौड। पशुक्रों के पांव का तेल एक गिल, राल 🕏 पौंड। इन को गर्भ पाइप के अन्दर रख कर गर्भ करो जब तक कि इसका सारा मैल जल जाए श्रीर मैल जलती हुई लपट पकड़े। यदि मैल के सिरों की स्रोर बीच की श्रपेचा शीव स्राग पकड़े तो इसको शीतल करो श्रीर फिर गरम करो जब तक लपट बराबर न हो। त्रावदारी बराबर होगी। जब लपट समाप्त हो जावे श्रीर वराबर नीला रग शाप्त हो जावे तो श्राखिर को तेल में बुमा लो। स्टील के टूलों को आबदारी (चमक) जब फौलाद श्रिति सख्त हो जाता है तो यह दुईल श्रीर नाजुक हो जाता है। स्टील को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिये आवश्यक है कि इसकी सख्ती को घटाया जावे। फिर इसको गरम करके जिस रीति के बीच जहां की टैम्प्रेचर बढ़ती है तो साफ की हुई सतह भिन्त २ रगों के सास जाहिर करती है। जिसमे कि आबदारी की मिन्न डिग्रियां जाहिर होती हैं श्रीर लगातार रंग निम्नलिखित टेबिल नं० 27 के अनुसार वदत जाते हैं जब इच्छित रंग जाहिर होता है तो दूल को बुका लिया जाता है देखो टेबल न० 27।

टेबिल नं॰ २७

फौलाद के इलों को आगदारी देने के लिये टैम्प्रेचर

| walled in Con | | FILE LOW |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ्रवाबदारी का रग | दूल की किस्म | हिक्षेचर डिग्री फार्महोट राग सिश्रर्धा जिसका पशुक्तिग सीसाप्तायट इसीटे प्रेचरका |
| बहुत फीका पीला | नशरी श्रीजार | 720 4 7 |
| गहरा ,, ,, | धातुन्त्रों के ट्रङ्क दूल | 4308 15 |
| पीला | उस्तरे | 450 8 17 |
| नाका काका तीका व नाउंशी | चाकू, छैनी, कास्ट श्रायरन के वास्ते | 4704 10 |
| | टेप, डाई, रैमर, कैची, शियर | 4904 14 |
| हल्का भूरा | | 5008 33 |
| भूरा पीला | राचट, छैनी खौर दूल खादि | 5104 25 |
| सुर्व (लाल) | बद्ई के समस्त श्रीजार | |
| हल्का वैगनी | श्रारियां, शेयर ज्लेड श्रीर पैच | ا المحر |
| स्याह ;; | घड़ियों की स्प्रिगें तथा चाकू | 5304 30 |
| गहरा नीला | उत्तम ऋरियां सुईयां ऋदि | 560 |
| स्याह नीला | स्प्रिंग आदि | 570 |
| | साधारण नरम आरियों के लिए | 600 |
| " " चमकदार नीला | तलवारं ताले श्रीर स्प्रिग | 550 4 48 |

धर्मामीटर से आनदारी देना: — वस्तुश्चों को एक वर्तन में डाल कर इसमें काफी तेल या चर्नी या रेत डाल दो जो कि इन वस्तुश्चों को डक ले। तन इस वर्तन को आग से गरम करो जब तक कि इच्छित डिग्री प्राप्त न हो जावे (जो कि थर्मामीटर से ज्ञात होगी) जब वह डिग्री प्राप्त हो जितनी कि सख्ती चाहिए तो उन को निकाल कर बुक्ताओ। यदि थर्मामीटर नहीं मिलता ऑर चर्नी या तेल का प्रयोग किया जाता है तो स्मरण रखो कि इससे धुआं 430 डिग्री फार्नहीट पर निकलेगा।

स्टील की विशेषता—हथीड़े से कूटते समय वढ़ जाने के कारण टैप रैमर श्रीर कटर उचित साइज के फोर्ज करने चाहिएं ताकि इनमें टिनेंद्र हो सके श्रीर दरम्याने दर्जे का फीलाद इस्ते-माल करना चाहिए श्रीर इनको उस समय तक नरम न करना चाहिए जव तक कि इनका चमड़ा ऊपर हो नहीं तो वह सख्त करते समय टेढ़े हो जायेंगे। इसको टूर करने के वास्ते वह सारे ही टर्न किए जावें इससे पहले कि उनको नरम किया जावे। नरम करने की रीति धात के मिजाज को बराबर कर देती है श्रीर उत्तम रीति यह है कि टेप श्रीर रैमर को राट श्रायरन की गैस ट्यूव में डालकर ट्यूव के सिरे चिकनी मिट्टी से बन्द किए जावें फिर ट्यूव को गरम करके खूब लाल किया जावे श्रीर धीरे इस पर गरम राख डाल कर 12 घन्टे तक इसको ठएडा होने दें।

टैपों को सर्टत करना--प्रथम इनको थोड़ा गर्म करके

केस्टायल सोप श्रीर लैम्प ब्लैक का मिक्सचर चारों श्रीर मली। इसके किनारे जलने से सुरचित रहते हैं। फिर इनको एक राट श्रायरन की पाइप में रखकर इसको कोयले की राख से मर कर इसके दोनों सिरे चिकनी मिट्टी से बन्द कर दो और इसको मट्टी में फिरा कर बराबर करो जब तक कि वह खूब लाल हो जावे फिर इसको होशियारी से भट्टी से निकाल लो श्रीर ट्यूब के एक सिरे से मिट्टी उतार कर इसको खोल दो और इसकी अन्दर की वस्तुओं को इस सेल्युशन श्रर्क में उंडेल दो जोकि छ: डिग्री तक गर्म किया हो। हिस्टिल्ड वाटर एक गैलन नमक एक पौंड से तैयार किया हुआ। जब तक कि वह बिल्कुल ठएडा न हो जावे श्रकों को श्रन्दर ही रहने दो। यदि उनको सर्द होने से पूर्व ही निकाला जायगा तो वह अवश्य मुरेमुरे हो जाएंगे। इस का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जब टैप पानी में हो वह लम्ब रूप में (Perpendicularly) रहें क्योंकि यदि वह गिर कर पहलू पर हो जायेंगे तो देढ़े हो जायेंगे।

टैपों को आबदारी करना - - सख्त करने के पश्चात् इनको पालिश करो। फिर निम्निलिखित रीति से आबदारी दो: - राट आयरन का टैप (हलका) जिसका मीतरी डायमीटर टैप के डायमीटर से दुगना हो बनाओ और इतना मोटा हो जितना कि टैप का ज्यास हो और इतना गहरा हो कि टैप की आधी लम्बाई से कम न हो। उसको बराबर बराबर

गरम करके खूच लाल कर लो। तव संडासी के दोनों जबड़े गरम करके टीप को गुनिया में पकड़ो श्रीर टैप सीधा होप में दाखिल करो। होप के भीतर केवल गुनिया का भाग टीप का हो तब टीप को धीरे धीरे इसके साथ फिराओ। जब तक कि दूसरा कुछ गरम न हो जावे। शैक श्रीर क्क, का माग हीप के भीतर धीरे धीरे श्रागे श्रीर पीछे करते रहो। इस समय धीरे से इसको फिराते भी जाश्रो जब तक कि इस पर बरावर रंग न श्रा जावे श्रीर जब इसका हलका भूरा रंग हो जावे तब टैप को श्रमूदी तीर पर तेल में बुमा लिया जावे टैप के चौकोने वाले सिरे को का का वाले सिरे की श्रपेचा कुछ गहरा रग देना चाहिए।

रैमर को सख्त करना श्रीर श्रावदारी देना--

इस रीति से करो जैसा कि टैप को किया है या उनको (पिघले हुए सीसे) में गरम करके इसी ऋके में बुमा लो जिसमें कि टैप बुमाए गये हैं। उनको पिघले सीसे में गरम करने का यह लाम है कि वह बाहर की छोर बिल्कुल गरम हो जाते हैं। पूव इसके कि घांतु सेन्टर (बीच) में लाल होती है धांतु सेन्टर से विल्कुल गरम होगी। इस वास्ते रैमर को सख्त करने के पदचात् सीधा किया किया जावे यदि वह सख्त करते समय देवा हो गया हो तो उसको एक लैड के ब्लाक पर रख कर महराब द्वार तर्फ ऊपर को रखो और इसके ऊपर एक तांवे की डा़फ्ट रख कर उसको हैमर (हथीड़े) से चोट लगा छो।

गील कड़ों को सख्त करना - मिल मशीनों और व्हील कटिंग मशीनों पहिया काटने वाली) श्रीर साधारण कहीं के सेन्टर में एक छेद होता है। इसिंतए उनको बुमाते समय इस वात का ख्याल रखना आवश्यक है कि पानी इस सेन्टर के छेद में बहुत शीघ न चला जाए। नहीं तो यह कटर की वाडी की श्रपेत्ता बहुत शीघ्र सरद हो जावेगा और टूट जाएगा। इसको रोकने के वास्ते इस छेद को एक वोल्ट श्रीर वाशर लगा लो श्रीर वोल्ट छेद के डायमीटर से कम होना चाहिए श्रीर वाशरें भली प्रकार टाईट हों। उन दशाओं में जब कि वोल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता तो इस छेद को चिकनी मिट्टी से प्लग करते हैं। तब कटर को धीरे धीरे गरम करके इसके किनारों को कैस्टायल सोप ओर लैस्प ब्लैक से मलते हैं और कोयले की आग में गरम करते हैं। जब वह खुब लाल हो जाता है तो इसकी किनारों की ओर से इस अर्क में बुम्ताते हैं। वर्षा का पानी एक गैलन, नमक एक पौंड मिलाकर अर्क बनाया होता है। इन कटरों को आबदारी देने के वास्ते इनको लोहे के एक गरम टुकड़े पर रखो जब तक कि गरमी से दोनों का रंग हल्का भूरा हो जावे और फिर तेल में बुभालो या अन्य सब प्रकार के कटरों के बनाते समय उनको ताब लगाने से पूर्व टर्न कर लेना चाहिए क्योंकि ताव लगने के परचात् न तो सीघे होंगे न टेढ़े होंगे।

वर्कशापों के लिए सीमेंट बनाने के नुसखे श्रीर तेजाबों से सुरिचत रहने वाला सीमेंट

सिलिक्ट श्राफ सोडा के श्रर्क में शीशे का सफूफ मिलाकर पलस्तर की मांति बना लो।

सीमेन्ट का नुसखा—वाईट लैंड, रैंड लैंड श्रीर उवाला हुआ श्रलसी का तेल इनको मिलाकर पट्टी के श्रनुसार यदि इसमें काला रग देना हो तो इसमें लैम्प च्लैक (काजल) मिला लो।

अन्य--- लीथारज 1 गिल, पैरिस प्लास्टर 1 गिल, सुखाई हुई उत्तम सफेद रेत और सठ की है राल और सन्दूर उवाले हुए पीतल के साथ मिलाकर सख्त पट्टी के रूप में बना लो।

पानी से सुरचित रहने वाला सीमेंट---राल का सफूफ एक श्रौंस इसको 19 श्रौंस तेज एमोनिया में हल करो।

चीनी श्रीर मिट्टी के वर्तन जोड़ने का सीमेंट—श्रण्डे की सफेदी उतने ही श्रमबुक्ते चूने के साथ मिलाकर प्लास्टर की शक्ल बना लो।

इलैक्ट्रिक कहरवाई सीमेंट—जिस से पीवल का काम शीशे की नालियों से जोड़ा जाता है। राल 15 श्रोंस, मोम 1 श्रोंस, ताल गेरु पिसा हुश्रा 1 श्रोंस।

श्रिग्न से सुरिचित रहने वाला सीमेन्ट—श्रवसी का तेल 4 श्रोंस, श्रनबुमा चूना का सफूफ एक मुठ्ठी मर इस कदर गरम

करो कि गाढ़ा हुआ श्रीर सरद होकर सख्त हो जाये तव उसको मल दो श्रीर इसी प्रकार इसका प्रयोग करो जैसा कि साधारण सीमेन्ट किया जाता है।

लचकदार सुरेश—सुरेश को पानी के बतन में घोलो। श्रीर उसको गाढ़ा (रकीक) होने तक गरम कर लो श्रीर इसमें बराबर ग्लैसरीन मिला लो श्रीर इसको एक पत्थर पर शीतल करो।

पतला सुरेश—सफेद सुरेश 6 श्रोंस, सूला हुआ वाईट लैंड 4 श्रोंस, पानी 2 पिन्ट, अलकोहल 4 श्रोंस इसको खूब हिला कर गरम २ बोतल में बन्द कर दो।

दूसरी रीति—सुरेश 3 पिन्ट 8 माग पानी में नरम की जावे और इसमें आधा पिन्ट नंमक का तेजाब और है पिट सफेदा काशारी मिला कर उसको 176 डिग्री फार्न हीट तक गरम करो श्रीर तत्पहचात् 12 घन्टे तक पड़ा रहने दो।

पोर्टेनल सुरेश नक्शानवीसों के लिए:—सुरेश 5 औं स् शकर 2 औं स, पानी 8 औं स, मोल्ड में डालकर घोल करके गर्भ पानी में इस्तेमाल करो।

पीर्टेवल सुरेश पतले कागज के लिए:—सुरेश एक पींड पानी में धोलो और पानी को इतना उवालो कि कम हो जाए । इसमें आधा पींड शकर मिलाओ और मोल्ड में उडेल दो।

गीली लक्द्री के वास्ते सुरेश:—सुरेश को पानी में मिगो वो। जब वह नरम हो जोबे तो उसको थोड़े प्रूफ स्प्रिट में नर्म श्रांच देकर घोलो। इस 2 पोंड मिक्सचर में 10 प्रेन गम-एमोनीकम घोलो श्रीर श्रमी पतला ही हो उसे श्राधा ड्राम मस्तगी जिसको कि 3 ड्राम रैक्टिफाइड स्प्रिट में घोला हुश्रा हो मिला दो।

मट्टी त्रादि के लिये सीमेन्ट:—चीनी मिट्टी को सोडा सिलिकेट के अर्क में मिला लो।

रासायनिक यंत्रों के लिये सीमेन्ट:—मैदा ग्लैसरीन श्रीर जिप्सम श्रावश्यकतानुसार पिघला कर मिला लो।

धातुओं को हड्डी हाथीदांत और लकड़ी से जोड़ने की रीति—जीयारज को ग्लैसरीन मे आवश्यकतानुसार मिला कर प्रयोग करो।

पीतल के श्रद्धरों को शीश पर लगाने का सीमेंन्ट-कोपाल वार्निश 15 माग, तारपीन दो माग, श्राइसिग्लास
5 माग, एक पानी के वर्तन में पिघला कर 10 माग, सूखे बुमे
हुये चूने में मिला लो।

भिन्न कार्यों के लिये सख़्त सीमेन्ट—गृहा परचा 1 पौड़ इण्डिया रबड़ 4 श्रोंस, इनको बाई सल्फाईड श्राफ कार्बन में घोलो और पिच 2 श्रोंस, लाख 1 श्रोंस, उबाला हुआ अलसी का तेल 2 श्रोंस, सबको पिघला कर मिला लो।

सफेद सीमेन्ट — उत्तम सुरेश 1 छीन्स को पानी में हल करो फिर इसमें आधा ड्राम गाड़ा सिर्का का तेजाब मिला लो श्रीर कुळ सफूफ क्लोसाइड श्रीर जली हुई सीप की राख इसमें मिला लो।

वक्स बुड श्रीर श्रन्य सख्त लक्किड्यों के वास्ते सीमेन्ट श्रवरक त्राधा श्रींस की श्रलकोहल मे घालो श्रीर इसमे श्राधा श्रींस शक्कर मिलाश्रो। वक्स बुड का बुरादा ! श्रीस श्रीर कुछ सिरके का तेजाब मिलाश्रो।

ऐमरी को लकड़ी में लगाने का सीमेंन्ट--लाख, राल सफेद, कारवोलिक एसिड (यह शीशी मे हा) यह दोनों वस्तुर्ये बराबर बरवर लेकर और पिघला कर बाद में बराबर ही एसिड मिला लो।

निम रोक्तने के वास्ते सुरेश--श्रवसी के तेल में साधारण सुरेश मिलाकर उवाल कर तैयार कर लो।

काराजी वस्तुओं और कार्डो के वास्ते सीमेंन्ट -- अवरक को अलकोहल में घोलकर इसमें जितना गाढ़ा करना हो उसके अनुसार चावलों का आटा ढालो। नरम आंच दो और इसमें थोड़ा सा सिरके का तेजाव मिला दो।

कागज तथा कार्ड आदि के लिये सख्त सीमेन्ट-8 श्रींस चावलों का आटा थोड़े पानी से मिलाओ फिर इसको थोड़ी आंच पर नरम पकाओ। और फिर इसमें 2 श्रींस सुरेश गानी में घोल करके मिलाओ 1 श्रींस फटकडी मी मिला लो। नमी को रोकने के वास्ते सुरेश — सुरेश 1 भाग, गेरू रे भाग, इन सब को पिघला कर भिला लो।

धात को शीशे के साथ सीमेन्ट करना—कोपल वार्निश 15 भाग, ड्राईड्स क्ष्म्यायल 5 माग, तारपीन 4 माग एक पानी के वर्तन से पिथला कर 10 भाग गुमा हुआ चूना मिला लो।

श्रान्य—सफूफ लीधारज 2 माग, वाईट लेंड 1 माग श्रीर श्रमली का उवला हुश्रा तेल 3 माग, कोपाल वार्निश ! भाग इन को श्रापस में मिलाकर खुव हिलाकर देख लो।

थातु को लकड़ी के साथ लगाने का सीमेन्ट—खोलते हुए पानी मे 2½ पींड सुरेश और 2 औंन गमएमोनी कम घोलो और खौजते समय 2 औंस गन्धक का तेजाव इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाओ और घोलते जाओ।

पानी से सुरचित रहने वाला सीमेन्ट—गेलोटाइल 5 भाग, एसिड क्रोमेट श्राफलाईम का अर्क 1 माग, प्रयोग करने के परचात् वस्तुओं को धूप में सुखाना चाहिए।

धातु और लकड़ी के रूलों पर कपड़ा लगाने का सीमेन्ट—साधारण सरेश अथवा अन्नक वरावर लेकर दम घटे तक पानी में भिगो रख़ी फिर उवालो और शुद्ध टैनिन मिलाओ

इसकी जगह श्रलसी का डबल व्वायल्ड तेल प्रयोग किया जा सकता है।

जब तक कि वह गाढ़ा हो जावे और जब भी लगाओ गरम करके

लग ह्यो ।

संगमरमर के लिये सीमेन्ट—उत्तम रेत 20 माग, सिधूर २ भाग, सुखा बुक्ता हुआ चूना १ भाग, प्लास्टर आफ वेरिस] भाग अलसी का उबला हुआ तेल मिला कर पट्टी की मांति

वाहर हीट को रोकने के लिए सीमेन्ट—विकनी मिट्टी 4 भाग, काला सुरमा 1 भाग, लोहे का बुरादा (जिसमें श्रीक्सा वताद्यो। हुह त हो) २ मार्ग, पर ख्रीक्साइह ख्राफ मेंगानीज 1 मार्ग सुह्गा। है भाग, समुद्री नमक है भाग पानी में मिला कर गाड़ा कर लो। इसे पुरन्त लगा कर धीरे घीरे वाईट हीट तक गरम

जीहरी का सीमेन्ट--अवरक है औंस, मलगी रूसी है ब्रोंस, गम ऐमोनिकम 1 ड्राम। इतको अलकोहल में घोल लो कर लो।

नान क्रण्डिकंटग .सीमेन्ट बायलरों जीर स्टीम पाइपों फिर डबाल कर खूब मिला लो ! को ढांपने के लिए--पोर्टलैंड सीमैट एक भाग, मैदा 2 भाग उत्तम रेत एक भाग लकड़ी का बुरादा 4 भाग इतको प्रथम सुखा कर मिलाओ और फिर इसमें विकती मिट्टी 4 माग प्लास्टर ह्याफ पेरिस र्रे माग । इनको स्त्रावर्यकतानुसार पानी के साथ मिला लो और एक इंच की मोटाई तक एक रूल (करनी) के साथ लगाओं और जब सूख जाये तो इस पर एक इंच मोटी एक तह और चढ़ा दो। इसी प्रकार सूखने के पश्चात चढ़ाते जाओ। जब तक वायलर के ऊपर 5 से 7 इन्च तक मोटा प्ला॰ स्टर हो जावे तब तक ऐसा करते रहो। अन्त में दो तीन कोट कोलतार के कर दो।

जांयटों के वास्ते सीमेन्ट वहुत गरमी के रोकने को— एस्वैस्टस के सफूफ को सिलीकेट आफ ओडा के घोल में मिला कर प्लास्टर वनाओं।

स्टीम तथा पानी के जायटों के वास्ते सीमेंट-जीसा हुआ सेन्ध्र 1 पोंड, प्लास्टर आफ पैरिस 4 पोंड, लाल हिरमजी है पोंड, सेन्ध्र 2 पोंड, सन के दुकड़े है इच लम्बे है औंस, उबले हुए आलसी के तेल में मिला कर पट्टी की मॉति बनालो।

हीजों तथा नहरों के वास्ते सीमेंट--पकी हुई मिट्टी का सफूफ 50 भाग, फायर विक का सफूस 40 भाग, सेन्धूर 10 भाग उबले हुए अलसी के तेल भें मिला कर पतले प्लास्टर की मॉति बना लो जिस स्थान पर प्लास्टर लगाना हो उसको पहले पानी से मिगो लो।

कास्ट श्रायरन के हीजों के जंग लगे हुए जायंटों के वास्ते सीमेंट—जोह चून 5 पींड, साल एमोनियक का सफ़्फ 1 श्रोंस, गन्धक का सफ़्फ 2 श्रोंस, इनको पानी के साथ मिलाशो यदि इसकी शीव ही श्रावहयकता न हो तो एक उत्तम सीमेंट बन

सकता है। कास्ट आयरन का बुरादा 6 पौंड, साल ऐमोनियम का सफूक 1 श्रोंस, गन्धक का सफूक $1\frac{1}{2}$ श्रोंस पानी के साथ मिला लो।

फेस किये हुए स्टीम जायंटों के लिए सिंधूर का सीमेंट—नाइट लैड एक भाग, सिदूर 1 भाग, आवश्यकता के अनुसार उनाले हुए अलसी के तेल में पट्टी की भाँति चना लो।

स्टीम जायंट--लैंड वायर (सिक्के की[तार) बहुत उत्तम जायंट बनाती है।

चमड़े के पहिये के वास्ते सीमेंट—गहा पर्चा 3 माग, शुद्ध सफे ४ इण्डिया रवड़ 1 माग, इन्हें 8 माग बाई सल्फाईड श्राफ कार्बन में मिलाश्रो।

टर्नर के वास्ते सीमेंट— परगडी पिच 2 पौंड, राल 2 पौंड मोम 2 श्रींस। इनको पिघला कर सफेदा 20 पौंड मिला कर एक सिल पर उडेल कर कलमें बना लो।

चमड़े की पुलियों पर लगाने का सीमेंट—कूटे हुए माचूद 1 माग, पानी 5 माग इनको इस पानी में 10 घन्टे तक मिगो रक्खो। फिर उनको उवाल कर गरम चमड़े पर लगाओ। पुली को सुरेश लगा करके जिसमें कुछ शीरा भी हो गरम कर लेना चाहिये।

इम्प्र[े]शन श्रीर कास्ट लेने का नुसखा—काली राल 4 माशा, पीला मोम 1 माग। श्रान्य-- तचकदार सुरेश पिघला कर (12 माग) 3 भाग शीरा मिलाश्रो।

कालव वनाने के लिए चिकनी मिट्टी — सूखी चिकनी मिट्टी को गलैसरीन के साथ गूँ घें।

कालव वनाने के लिए मोम—मोम, सुरदा सङ्ग, रोगन जैतून श्रीर पीली राल बरावर र लेकर सफेदा काशगरी इतना मिलाएं कि लेई वन जावे।

पीतल पिघलाने का मसाला -साधारण साद्यन 1 श्रोंस श्रमतुमा चूना है श्रोंस, साधारण नमक है श्रोंस मिलाकर गलोला बना लो श्रीर एक कुठाली में जो मही से श्रमी निकाली गई हो रख दो। यह नुस्ला 25 पोंड पिघलाने के वास्ते है।

पीतल के काम के लिए सफ़्फ़—तह सफ़्फ़ केवल इस लिये हैं कि कास्टिग की सतह बराबर श्रीर साफ हो। पीतल श्रीर गन मैटल के हल्के कास्टिग्स के लिए ढालने के पश्चात् पहले तो कालब या साँचे पर घूड़ा छिड़के श्रीर इसकी चोटी पर थोड़ा काला सुरमा पिसा हुआ भी डाल दें। मन मंटल के भारी कास्टिग्स के लिए प्लेम्बगो (प्रेफाइट) का प्रयोग करें।

प्लेम्ब्रगो की कुठाली—सुरमा काला 2 माग, चीनी मिट्टी एक माग मिलाकर बनाए।

चीनी मिट्टी की कुठाली—स्टोर वृज क्ले 2 माग, हाई गैस कोक मली प्रकार सफूफ किया हुआ 1 माग। वर्तिन कुठाली—स्टोर बृज क्ले 8 माग, पुरानी कुठाली जिसको मली प्रकार पीस लिया गया हो 3 माग, कोयला 5 माग वीनी सिट्टी 4 भाग।

कास्टिंग को हिलाने से रोकता--राट श्रायरन की सलाख के सिरे को तड़का कर इसको भली प्रकार दन्दानादार करे।

लोहे के छोटे २ कास्टिंगस को रेत से साफ करना--पानी 4 भाग, जगार 1 भाग, सील्यूशन बनाकर 14 घन्टे तक इस में डुवाये रहें।

पीतल श्रीर कांसी की मैल साफ करना शानजेलिक ऐसिड 1 श्रींस, पिसा हुआ पत्थर 6 श्रींस, कीकर के गोंद का सफ़्फ 1 श्रींस, मीठा तेल 1 श्रींस। पानी इतना मिलायें कि लेई बन जावे। इस लेई से खूब मलकर पानी से धो डालें। अन्त में सफेदा श्रीर चमड़े से पालिश करें।

चांदी को साफ करना—एक नरम हुश के साथ निम्न-लिखित सील्यूरान लगायें। साईनाईड आफ पोटासियम× 4 झूम, नाइट्रेट आफ सिलवर 10 ग्रेन पानी 4 श्रोंस। इसको पानी से मली प्रकार घोयें श्रीर सुखाकर नरम चमड़े से पालिश करें।

श्रन्य-पानी तथा बाईसलफेट श्राफ सोडा का सौल्यूशन बनाकर पालिश करें।

[×] यह बहुत तेज विष है। इसका छींटा भी सुंह में पड़ जाए तो मनुष्य नुरन्त मर जाता है।.

खराद के पीतल को पालिश करना—पुरानी जली हुई कुठाली को खूब सफूफ करके इस्तेमाल करें।

सर्वत लोहे या फौलाद के लिए—निम्निलिखत सौल्यु-शन की एक वूंद एक श्रीजार के लिए इस्तेमाल करें पेट्रोलियम 2 माग, तारपीन एक माग। थोड़ा कपूर भी डाले।

बोल्टों पर लगे हुए नट जंग लगे हुए नट जो बोल्टों

पर हों—उनको श्रलग करने की रीति यह है कि नट के श्रासपास चीनी मिट्टी की चिमनी सी बनायें। इसको पैट्रोलियम से
भर कर कुछ घन्टे तक इसी प्रकार रहने दें।

सैन्फ लुर्झीकेटिंग वेयरिंग्स—सख्त गन मैटल की सूरत में छेद करके श्रीर शापट में मली प्रकार फिट करके वमें से बाहरी सतह के श्रनुसार प्रति इच चार छेद के हिसाब से छेद करें जिनका व्यास दे इच श्रीर दे इंच गहराई हो यह छेद पैन्दे की श्रोर चीडे हों श्रीर उनको इस प्रकार बनायें कि एक पित के छेद दूसरी पित के छेदों के मध्य स्थान के सामने हों। इन छेदों को निम्निलिखित मिश्रण से मर दें:—एक पींड हार्ड पैराफिन को पिघलाकर थोड़ी थोड़ी यह वस्तुयें डालें। लीयार्ज (मुर्दासंग) छुला हुआ सफेद सुरेश, गन्धक इन सब में 2 पींड उत्तम काला सुरमा डालकर मली प्रकार आपस में मिला लें।

_फीलाद के श्रीजारों को जंग से सुरिहत रखने का उपाय —फीलाद पर वेसलीन चुपड़ दे।

अन्य - जेत्न का तेल और कारवालिक एसिट बराबर २ मिला लें।

अन्य ने काफूर है श्रोंस, जेतून का रोगन है पायंट में घोतें। इंजन के वैयरिंग शाफिटिंग सिलैंडरों—को किनशन (रगड़) से रोकने के लिए लुड़ीकेटिंग कम्पोंड निम्नलिखित हैं—लुड़ीकेटिंग पैराफिन श्रायल 1 गेलन, हाई पराफिन 2 पोंड, उत्तम काला सुरमा 2 पोंड पिघला कर मली प्रकार श्रापस में मिला ले।

धुरी को चिकना करना—चर्बी 8 पौंड, ताड़ी एक गैलन, खानिज तेल एक गेलन, काला सुरमा एक पौड पिंचला कर आपस में मिलालें।

श्चन्य —पानी एक गेलन, खानिज तेल एक गैलन, चर्नी 4 पींड, ताड़ी 6 पींड, सोडा ½ पीड पिघलाकर श्रापस में मिला लें।

साधारण धातुश्रों को जंग से सुरचित रखने का

उपाय-निम्निलिखित नुसखों में से किसी का प्रयोग करो।
(१) वाईट लैंड और चंबी का भिक्चसर बनाकर प्लस्तर चढ़ायें।
(२ भक्खी का मोम तथा अोजोकेराइट वैक्स को बराबर लेकर
पिघलायें और इस भिक्सचर से प्लस्तर करें (३) काफूर 2 औंस,

पिषली हुई सूत्रार की चर्बी 1 पोंड में घोलें। इसकी कफ लेकर इतना सुरमा मिलायें कि इसका रंग लोहे की मांति हो जावे इस मिक्चर का प्लस्तर चढ़ाकर 24 घण्टे तक इसी स्थिति में रहने दें इसके पश्चात मलमल के कपड़े से इसको उतार दें। यदि यह वग्तु सीलन की जगह रखनी हो तो अच्छा यही होगा कि इसको इसी प्रकार छोड़ दें। (४) पैराफिन आयल और व्लैक लैंड का मिक्सचर बनाकर इस्तेमाल करें।

कल पुर्जों को चमकाने वाला तेल--उत्तम रोगन जेतून के साथ सीसा और जस्त का बुरादा वरावर मिलाकर ठ्रांडे स्थान में रख दो यहां तक कि तेल का रंग नष्ट हो जावे।

टाट को वाटर प्रूफ बनाना—पानी $\frac{1}{2}$ पायट, पीला साबुन (हाई) 6 श्रोंस, उबला हुआ अलसी का तेल 5 पोंड, पेन्ट इ्यर्स $\frac{1}{2}$ पोंड इनको मिलाकर इसमें टाट को गोता देकर निकाल लें। दूसरी रीति यह है कि पहले टाट को एक सौल्यूशन में मिगो रखें जों कि पानी में 20 प्रतिशत साबुन डालकर बनाया गया हो। तत्पश्चात् इसको सौल्यूशन में तर रखें जिसमें 20 प्रतिशत नीलाथीथा मिलाया गया हो।

छींट को बाटर प्रुफ बनाना—उवला हुआ अलसी का तेल 1 क्वार्ट, नरम साबुन 1 औंस, मोम 1 औंस, सबको मिला कर इतना उवालें कि शेष है रह जाए। दूसरी रीति यह है कि सख्त पीला साबुन 4 औंस, जिसको बारीक करके काटा गया हो इसके परचात् एक पायंट जबला हुआ अलसी का तेल डालें

श्रीर मली प्रकार पिलायें। छींट की एक श्रोर ब्रुश के साथ लगायें श्रीर पानी इतना घोल दिया जाये कि यह मलाई की मांति हो जावे फिर इसका प्रयोग करें।

रेलवे छकड़ों गाड़ियों के लिए वाटर प्रूफ शीट का अस्तर करना—अलसी का रोगन 95 गैलन, मुर्दासग 8 पौंड ऊद 6 पौंड, 24 घन्टे तक उबालो और काजल 8 पौंड मिलाकर पेन्ट बनालो।

ऊनी कपड़े को वाटर प्रूफ करना:—फटनड़ी है पाँड शुगरश्राफ लैड है पाँड लेकर दो गैलन वर्षा के पानी में मिला लें। मध्य में 3 घन्टे का समय देकर मली प्रकार मिलालें श्रीर इसके परचात् उसको निथरने दें तब साफ सील्यूरान को निथार कर कपड़े को 24 घन्टे तक भिगोए रखें श्रीर इसके परचात् कपड़े को निथोड़े बिना यूंही रहने दें कि वह स्वयं टपक टपक कर सूख जावे। दूसरी रीति यह है कि सफेद सुरेश फटकड़ी श्रीर साबुन वरावर लेकर पानी में घोलें परन्तु प्रत्येक को श्रलग श्रलग घोलना चाहिए। तत्परचात् सब को श्रापस में मली प्रकार मिला लें। यह सील्यूशन कपड़े की उल्टी श्रोर हुए के साथ नली प्रकार मल लें इसके बाद साफ किये हुए पानी में हा को तर करके मलें श्रीर फिर सुखा लें।

सुर्ख मोहर करने की लाख—िनरोजा 5 पोंड, मोम सफेद 1 पोंड, गेह से रंग दे। पैकिंग पेपर को वाटर प्रफ वनाना—सफेद सावुन 1 कि पाँड एक क्वार्ट पानी में घोलें। गोंद कीकर 2 श्रोंस, श्रीर सुरेश 5 श्रोंस, लेकर 1 क्वार्ट पानी में घोलें। दोनो सील्यूशनों को श्रापस में मिला कर गरम करलें कागज को इसमें डुवोकर सूखने के लिए लटका दें।

चमड़े के लिए वाटर प्रूफ अस्तर तैयार करना— मोम एक औंस, सफ़्फ की हुई राल 1 औंस साबुन 3 ओंस, कैस्टर आयल 1 पायट, उबला हुआ अलसी का तेल 1 क्यार्ट उबाल कर तत्पश्चात् गरम तारपीन का तेल मिलाकर इसको उचित रीति से पतला कर दें।

चमड़े के पट्टे को सुरित्तित रखने का उपाय—

प्रथम पट्टे को गरम पानी से घो डार्ले तत्परचात यह सिक्सचर

लगायें। कैस्टर आयल 2 क्वार्ट, चर्वी 1 पैंड, सफूफ की हुई

रेजिन (राल) एक ओंस सख्त सावुन 2 औंस पिघला कर
आपस में मिला लें।

लकड़ी की पुली की सतह की सख्त करने का उपाय-दस मिनट तक पुलियों को जैतून के तेल मे ज्वालें फिर् सुखार्ले।

माप के इन्जन के सिलैएडरों श्रीर पाइपों-पर कडेशन रोकने के लिए जो कपड़ा चढ़ाया जाता है वह सिलीकेट से जो एक नान कंडिकटग वस्तु है बनाया जाता है। सोहन या रेती को दोबारा तेज करना—पुराने सोहन जब इतने घिस जावें कि वे अच्छा काम न दे सकें तो उनको निम्न लिखित उपाय से दोबारा तेज कर लेना चाहिए। सोहन को प्रथम तारपीन के स्प्रिट में और फिर साफ गरम पानी में डुवो कर साफ करलें। तब इस साफ किए हुए सोहन को इनकी नोक नीचे की ओर करके एक ऐसे घड़े में रख छोड़ें जिस में निम्न लिखित सोल्युशन मर लिया हो। तेजाब शोरा 1 पायन्ट, तेजाब गन्धक 1 पायन्ट, पानी 1 क्वाटर। इस सौल्युशन में एक घंटा या यदि अधिक गहरा करना हो तो उतनी अधिक देर तक रख छोड़ें।

रबड़ के स्टीम जायंट बनाना— जब रबड़ को स्टीम जायट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जावे तो इस रबड़ और तेज जायट के मुख को निम्न लिखित मिक्सचर से ढांप दें। चर्बी 1 माग, ब्लैक लेड 2 भाग। इससे जायंट की हदता ऋधिक हो जाती है और वह भली प्रकार काम देता है। कार्क से गन्धक ऋलग करनी चाहें तो पानी में नमक मिलाकर धोयें।

लकड़ी को पेन्ट करना, रंगना और वार्निश करना — कास्टिंग के खुर्दरे होने के कारण मशीनरी बुरी सी दांख पड़ती है और इसका मूल्य बहुत कुछ घट जाता है। किसी सतह को बहुत उत्तम रीति से निम्नलिखित उपाय से साफ तथा चिकना कर सकते हैं। पहिले कास्टिंग के उमरे हुए स्थानों को भली प्रकार खुर्च डालें और सारी सतह को स्टैंड स्टोन (एक प्रकार का नरम पत्थर) के दुकड़े से मलें, इसके पश्चात् इस पर उत्तम पतला रोगन फेर दें। जब सूख जावे तो खुईरी श्रीर खोखली जगहों को निम्नलिखित सफूफ से मर दें जो कि मली प्रकार चिपक जाएगा। वाईट पूँ हुं, लैम्प टलैंक, या सूखा लैंड पेन्ट गोल्ड साईज (तलाई सुरेश) उत्पर लिखे मिक्सचर को स्प्रिट के साथ इतना पतला करें कि इसका गाड़ापन शीरे या राव की मांति हो जाये फिर इसका प्लास्टर कास्टिंग पर चढ़ा दें। जब सूख जावे तो प्यूमिम स्टोन (एक प्रकार का पत्थर जो पालिश करने के काम श्राता है श्रीर पानी से कास्टिंग को मल कर चिकना कर दें श्रीर रोगन के दो श्रान्तिम श्रस्तर चढ़ा दें।

लोहे को जलवायु के प्रभाव से बचाने वाला पेन्ट— रड श्रीक्साईड आफ आयरन को तेल में पीसकर डवाले हुए अलसी के तेल श्रीर तारपीन के तेल के साथ मिलाकर पेन्ट ड्रायर्स 1 ओंस के साथ मिला लें ताकि सब एक पींड हो जाय।

पथरी को रोगन करना—पत्थर की सतह को सुरह्ति रखने के लिए वाइनिंग साहिय के सील्यूशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें वजन के अनुसार 58½ प्रतिशत वैजेलीन, 10 प्रतिशत गम डैमर, 2 प्रतिशत शुगर आफ लैंड, 2 प्रतिशत मोम, ½ प्रतिशत करोसिव सव्लीमेट (Corrosive sublimate) होता है इसको पत्थर की सतह को साफ करके न श के साथ लगायें।

तार के लिए पेन्ट या रोगन—अलसी के तेल के साथ लीथार्ज (मुद्दी संग) इतना मिलाओं कि यह गादा हो जाय। दसवां भाग तौम्प ब्लैक मिला कर 3 घन्टे तक उवार्ले और पतला पतला अस्तर चढ़ा दें।

टाट के लिए चमकदार रोगन—्रीला सानुन 2½ पींड, उनलता हुआ पानी 1½ गैलन घोल करके गरम गरम इस सील्यू शन को आयल पेन्ट के 125 मागों के साथ मिलाओं।

काले तख्तों के लिए पेन्ट—मली प्रकार सफ़्फ किया हुआ प्यूमिस स्टोन 4 औंस, वारीक पिसा हुआ पत्थर 3 औंस रैड लैड 1 औंस, काजह 8 औंस, ग्लैसरीन 1 औंस मिलाकर वार्निश के साथ लेई की मांति बना लें फिर 12 क्वार्ट लाख वार्निश डाल कर मली प्रकार हिला कर दो अस्तर चढ़ा दें।

मशीनरी के लिए उत्तम तेल—उत्तम खनिज तेल 15 गेलन, कड्डिया तेल 6 गेलन, सूत्रार की चर्ची 4 गेलन, मिक्सचर बनाकर इस्तेमाल करें।

(२६४)

टेबिल नं॰ २८

आयल चानिंशों के घटक

| वस्तु का नाम | वार्निश नं० 1 | वार्सिश नं० 2 | बार्निश न० 3 | यासिंश नं० 4 | वानिया ने० 5 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| कहरमा | 2 | 2 | 4 | - | |
| নাম্ব | | <u>-</u> | 1 | | |
| पेल कोपल | _ | | | 4 | - |
| पीली राल | _ | - | | _ | 3 |
| ड्राईङ्ग श्रायत | 5 | 5 | 4 | 8 | `- |
| तारपीन का तेल | 6 | 5 | 8 | 12 | 8 |

नोट—वार्निश नं० 1, 2 गरमी पहुंचाने से घुलते हैं। वार्निश नं० 3 पहले लाख को घोलो फिर कहरबा को मिलाकर गर्मी पहुंचा कर घोलो। नं० 4 कोपल छौर झ्ईंग आयल को यहां तक डबालो कि गाढ़े हो जायें और तारपीन के रोगन से पतला करके निवोड़ लें। नं० 5 को घोल लें।

टेबिल नं॰ २६

स्प्रिट वार्निशों के घटक

| | | | | | - | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----|----|
| वस्तु का नाम | वार्निश नं॰ 1 | बार्सिश नं० 2 | वार्निश नं० 3 | वासिंश नं० 4 | बार्सिश नं० 5 | बासिंश नं० 6 | 100 | |
| सुन्दर स | 2 | 8 | - | 4 | 2 | _ | , 1 | 1 |
| उत्तम ताख | 1 | - | 5 | 2 - | 5 | 10 | 5 | 4 |
| सेटसक | 支 | _ | - | 1 | _ | 2 | 1 | 1 |
| वेजलीन | - | _ | _ | 1 | _ | | 1 | 1 |
| सर्कूफ किया हुआ कांच | 1 | _ | - | 4 | 5 | | | _ |
| तारपीन का तेल | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | _ | _ | 1 |
| गम एत्तिमी | ļ 2 | | _ | _ | 12 | | | |
| मैथीलेटेड स्प्रिट | 6 | 32 | 22 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 |
| | | - | | | • | | | |

यदि वार्निश का हल्का पीला रंग करना हो तो वार्निश के एक पायंट में 2 ड्राम अगजेलिक ऐसिड मिला लें। यदि सुर्ख (बाल) रङ्ग देना हो तो तारपीन में इस्तेमाल करें। भूरा रंग चन्दन (लाग बुड) या मेडर से प्राप्त हो सकता है। शोख पीला

रङ्ग गम्बोज से प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक वस्तु जिसको कि रंग देना है स्प्रिट में घोल कर इस्तेमाल करें।

बेरङ्ग स्प्रिट वार्निश—5 श्रोंस उत्तम लाख की 1 क्वार्ट रेक्टिफाईड स्प्रिट श्राफ वाईन में घोलें कुछ मिनट तक 10 श्रोंस, श्रच्छे जले हुए उपले सुलगा कर इसको उवालें। प्रथम रेशम के कपड़े से छान लो फिर व्लटिंग पेपर से छान लें।

अन्य—साफ लाख की अलकोहल में घोलें जब साफ हो जाय तो उंडेल कर इतना स्प्रिट आफ वाईन मिलायें कि इच्छित गाढ़ापन प्राप्त हो जाय। साफ लाख को अन्धेर मे रखना चाहिये इसे शीघ हो इस्तेमाल करं। काला वार्निश पींड, कहरवा पिघला कर रे पेन्ट, गर्म अलसी का तेल मिलायें। इसके परचात् काली राल और वारकोल तीन तीन औंस मिलायें। जब ठएडा होने वाला हो तो एक पायंट तारपीन का तेल मिलायें।

लकड़ी को आवनूस बनाना—सुर्स सन्दल 2 पाँड, टैनिक ऐसिड 1 पाँड, सलफेट आफ आयरन 1 पाँड मिला कर गरम गरम लगायें।

अन्य—पानी 2 गेलन, लाल चन्दन का चूरा 2 पींड, च्लेक कापेराज 1 पींड, लागवुड एक्सट्रेक्ट 1 पींड, तेल 1 पींड, काजल दै पींड खाल कर ठण्डा करें फिर निचोड़ कर के औंस माजूफल मिला दें।

पुराने पेन्ट को दूर करना—कास्टिक सोहा का ताकतवर सील्यूशन इस्तेमाल करें या इस मिश्रण का प्रयोग करें— पल्एेश 1 पींड, कोक लाइम श्रीर पानी 3 पींड, 12 घएटे तक इसकी उस पुराने पेन्ट में घुलने दें।

रंगदार फरश को पालिश करना—सरेश लगाकर निम्नलिखित पालिश का प्रयोग करें। सफेद मोम 4 माग, पीला मोम 8 माग, वैस्टायल सोप 1 माग, पानी 20 माग, तारपीन 20 माग, साबुन की पानी में घोला लावे श्रीर मोम को तारपीन में सब वस्तुओं को मिला लें श्रीर फरश पर हु,श के साथ लगायें। श्रीर फिर एक नमदे के दुकड़े से भली प्रकार मल डालें।

वाटर प्रूफ वार्तिश गट्टा परचा 4 श्रींस, रात 2 श्रींस, तेत कि श्रीर व पौंड गरम श्रवसी का तेत श्रीर डार्ले।

पानी की परीचा - श्रलकोहल को साबुन में घोल करके इसकी कुछ वूं दे पानी के गिलास में हार्ले। यदि पानी हार्ड (गादा) होगा तो दूध की मांति हो जाएगा।

प्रोशेट श्राफ पोटाश का एक छोटा सा दुकड़ा लेकर पानी कें गिल'स में छोड़ दें यदि पानी में लोहा मौजूद होगा तो पानी का रग नीला हो जाएगा।

क्षे समाप्त क्ष

पता-देहाती प्रस्तक भएडार, चावड़ी बाजार, दिन्ली-६

मुद्रक-यादव प्रिंटिग प्रेस, बाजार सीताराम, दिल्ली।